

REVIZE

| Index | Datum | Změna | Jméno |
|-------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
OPRAVU BYTU ÚDOLNÍ 9, BYT Č. 2****MÍSTO STAVBY**Údolní 9
602 00 Brno-městoK.Ú.: Město Brno [610003]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ:08879737, DS: yuvn5s8**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTIIng. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz**AUTORIZACE****STAVEBNÍK - INVESTOR**Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785**Č. SMLOUVY INVESTORA**

MCBS/2021/0086791/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-021-000

ODBORNÁ ČÁST**Architektonicko-stavební řešení****OBJEKT****SO01 Byt****DATUM**

10/2021

PARÉ**MĚŘÍTKO**

-

NÁZEV DOKUMENTU**Výpis oken****KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**

| stavba | stupeň | část | výkres | profese | název dokumentu | revize |
|----------|--------|--------|--------|---------|-----------------|--------|
| Údo. 9-2 | DPS | D.1.1. | 52 | ASŘ | VÝPIS OKEN | 00 |

D.1.1.52_Výpis_oken_Údolní 9-2_00

| OZNAČENÍ | OKNO VŠEOBECNĚ | | | | | | SKLO | RÁM | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ | | POZNÁMKA | MNOŽSTVÍ | REVIZE |
|----------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|--------|
| | GRAFICKÁ PŘÍLOHA | ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ | ROZMĚR OTVORU S / V | POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m²K | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB | | MAT. RÁMU | BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU | JAKOST MATERIÁLU | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL KOVÁNÍ | MEZISKELNÍ PŘÍČKY | | | |
| O1 | ano | otvíravé | 1180/2190 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O2 | ano | otvíravé | 1180/2190 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O3 | ano | otvíravé | 1180/2190 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O4 | ano | otvíravé | 1180/2190 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O5 | ano | otvíravé | 1180/1970 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O6 | ano | otvíravé | 1180/1970 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |
| O7 | ne | otvíravé | 420/500 | stávající | stávající | stávající | stávající | dřevo | - | stávající | stávající | stávající | stávající | - | OBNOVA dřevěného okna | 1 | 00 |

OBNOVA

oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

REPASE

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

01



02



03



04



05



06

