



Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0033007/JACE
Spisová značka: 3520/MCBS/2020/0021198/5
Vyřizuje: Mgr. Eva Jachymíáková, tel. 542 526 261
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 24.02.2020

Dodatečná informace k veřejné zakázce „Kobližná 9 – oprava fasády a vstupu do domu“

Vážení,

k veřejné zakázce na stavební práce: „Kobližná 9 – oprava fasády a vstupu do domu“ byly vzneseny následující dotazy:

„Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují položku nacenit.

Jedná se o následující položky ve VV:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Požadavky na vysvětlení
R:	B01	Bourací práce			
17	96X0ST01	Odbourání přečného obvodové stěny cihelné dle PD	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace množství
18	96X0ST02	Odbourání předpokládaného obezdění sloupu, odkrytí na nosné jádro (předpoklad ocel), předpokládaná plocha 0,56 m2 v tloušťce 3,073m	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace množství (je skutečně 3,073 m tloušťka obezdění?)
22	76713780RD20	Demontáž příček sádkartonových	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace množství, materiálu
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady			
8	00526103Ra	Rezerva - nepředpokládané nutné opravy na odhalených nosných konstrukcích zejm. v drogerii (pilíře, nadpraží)	Soubor	1,00000	nedostatečná specifikace položky – o jaké práce se jedná jaké je množství,

9	00526103Rb	Rezerva - nepředpokládané nutné vrstvy podlah v dotčených částech podlah (např. penetrace, hydroizolace apod)	Soubor	1,00000	nedostatečná specifikace položky – o jaké práce se jedná jaké je množství,
10	00526103Rc	Rezerva - nepředpokládané nutné zajištění provozu skrytých rozvodů TZB (kabeláž elektro apod)	Soubor	1,00000	nedostatečná specifikace položky – o jaké práce se jedná jaké je množství,
11	00526103Rd	Rezerva - nepředpokládané nutné zajištění rovinatosti, návaznosti nových konstrukcí na konstrukce apod. nad rámec projektem stanovených úprav	Soubor	1,00000	nedostatečná specifikace položky – o jaké práce se jedná jaké je množství,

Dotaz č. 2

Prosím o upřesnění prvku Z06 – markýza – má být markýza v jednom kuse anebo rozdělena na 5 kusů (sekcí) – tak je to zakresleno a popsáno v pohledu 1:50“

Zadavatel zveřejňuje odpovědi:

Odpověď na dotaz č. 1:

	P.č. číslo položky	Odpověď na dotaz
R	B01	
17	96X0ST01	Rozměry bouraného zdiva: hl. 150mm, š. 600mm, v. 3100mm
18	96X0ST02	3,073m je výška, tj. při ploše 0,56 m2 se jedná o 1,721 m3
22	76713780RD20	V rámci parteru nutno uvažovat s odbouráním části 2ks sdk příček v. 3,18m, a to v rozsahu délky 1,4m á každá z příček.

R VON

8	00526103Ra	Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost Všichni uchazeči výběrového řízení nacení částkou 40.000,- Kč
9	00526103Rb	Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost Všichni uchazeči výběrového řízení nacení částkou 30.000,- Kč
10	00526103Rc	Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost Všichni uchazeči výběrového řízení nacení částkou 20.000,- Kč
11	00526103Rd	Rezerva bude čerpána pouze po vzájemné dohodě s investorem a jako krajní možnost Všichni uchazeči výběrového řízení nacení částkou 20.000,- Kč

Odpověď na dotaz č. 2

Markýza jako celek sestává z pěti samostatně fungujících sekcí, viz pohled 1:50 na výkresu D.1.6.6 zámečnického výrobku Z/06, a také viz vizualizaci 2 :)

Současně zveřejňujeme nový výkaz výměr.