DELANTE	STAVBA:	OPRAVA GARÁŽÍ LIDICKÁ 8				
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	ČÁST:	D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	ZAK. Č. OBJEDNAT.:	-	DPS
				ZAK. Č. DELANTE:	2312ELLI	D.1.4.2
				DATUM:	09/2023	A4

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO JISTIČE	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	**Stávající RH - demontáž**								STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ DO VÝKLENKU, 380/220V, 50Hz, In 25A, V.Č. 68056, ROK 1973	0
2	**Nový RH**								NOVÝ ROZVÁDĚČ, 400/230V, 50Hz, In 63A	0
3	RH	1.	Hlavní vypínač / Celková spotřeba	-	400	B63/3	-	VYRÁŽECÍ CÍVKA JISTIČE, SVODIČE T1+T2(POJISTKY), 3F EL.MĚR	přívodní kabel stávající, jistič s funkcí vypínače, vyrážecí cívka pro vybavení jističe tlačítkem TOTAL STOP; ověřit nadřazené jištění přívodního kabelu/případně upravit hodnotu	0
4	RH	1.1	TOTAL STOP	-	230	B6/1	-		tlačítko TOTAL STOP zajistit proti neoprávněnému/nechtěnému použití, ale přístupné zasahujícím jednotkám požární ochrany	0
5	RH	2.	Společná spotřeba	-	400	B25/3	-	-	v případě dohody s investorem může být osazen elektroměr	0
6	RH	2.1	Svítidla	1.	230	B10/2/0,03		STYKAČ	v případě vhodných čidel/senzorů nemusí být osazen	0
7	RH	2.2	Svítidla levé kóje	2.	230	B10/2/0,03		-		0
8	RH	2.3	Svítidla pravé kóje	3.	230	B10/2/0,03		-		0
9	RH	2.4	Vývod vedlejší garáž	4.	230	B10/2/0,03		-	v případě dohody s investorem může být zapojen mimo měření	0
10	RH	3.	Zásuvka 1. kóje	5.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
11	RH	4.	Zásuvka 2. kóje	6.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
12	RH	5.	Zásuvka 3. kóje	7.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
13	RH	6.	Zásuvka 4. kóje	8.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
14	RH	7.	Zásuvka 5. kóje	9.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
15	RH	8.	Zásuvka 6. kóje	10.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
16	RH	9.	Zásuvka 7. kóje	11.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
17	RH	10.	Zásuvka 8. kóje	12.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
18	RH	11.	Zásuvka 9. kóje	13.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
19	RH	12.	Zásuvka 10. kóje	14.	230	B20/1	B16/2/0,03	1F ELEKTROMĚR		0
20	RH	+ normativní prostorová rezerva + prostorová rezerva pro jedno podružné 3f měření								0
21	**Stávající RS - demontáž**								STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ NA OMÍTKU, NAPOJENO Z RH	0