

HRNČÍŘSKÁ 898/37, BYT Č. 6

STÁVAJÍCÍ STAV

Č.M	MÍSTNOST	PL (m2)	( Podlaha úprava )	Strop úprava	Stěny ( oprava )	Světlá výška
2.01	CHODBA	7,88	VYBOURANÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ DŘEV. PODLAH, VYČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY	2,65 m
2.02	POKOJ	17,70	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SOKL. LIŠT, REPASE VLYSŮ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY	2,65 m
2.03	POKOJ	14,86	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SOKL. LIŠT, REPASE VLYSŮ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY	2,65 m
2.04	POKOJ	10,28	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SOKL. LIŠT, REPASE VLYSŮ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY	2,65 m
2.05	KUCHYNĚ	9,80	VYBOURANÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ DŘEV. PODLAH, VYČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU	2,65 m
2.06	KOUPELNA	2,53	VYBOURANÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ DŘEV. PODLAH, VYČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU	2,65 m
2.07	WC	1,26	VYBOURANÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ DŘEV. PODLAH, VYČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU	2,65 m
2.08	SPIŽ	1,45	VYBOURANÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ DŘEV. PODLAH, VYČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ	OŠKRÁBANÍ MALBY	OŠKRÁBANÍ MALBY	2,65 m
2.09	BALKON	2,07	VYČISTĚNÍ BALKONU	-	-	-
CELKOVÁ PLOCHA		67,83				

# NOVÝ STAV

Č.M	MÍSTNOST	PL (m2)	( Podlaha úprava )	Strop úprava	Stěny ( oprava )	Světlá výška
2.01	CHODBA	5,52	PODSYP KERAMZITEM (CCA 20MMM), 2X OSB DESKA TL. 18MM, PVC SE SOKL. LIŠTAMI	VNITŘNÍ MALBA	VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.02	POKOJ	17,70	REPASE VLYSŮ. NOVÉ SOKL. LIŠTY	VNITŘNÍ MALBA	VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.03	POKOJ	14,86	REPASE VLYSŮ. NOVÉ SOKL. LIŠTY	VNITŘNÍ MALBA	VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.04	OBÝVACÍ POKOJ	10,28	PODSYP KERAMZITEM (CCA 20MMM), 2X OSB DESKA TL. 18MM, PVC SE SOKL. LIŠTAMI	VNITŘNÍ MALBA	ŠTUK. OMÍTKA PO OBKLADECH, VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.05	KUCHYNĚ	9,80	PODSYP KERAMZITEM (CCA 20MMM), 2X OSB DESKA TL. 18MM, PVC SE SOKL. LIŠTAMI	VNITŘNÍ MALBA	ŠTUK. OMÍTKA PO OBKLADECH, VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.06	KOUPELNA	7,60	PODSYP KERAMZITEM (CCA 20MMM), 2 x OSB deska P+D, tl. 18 mm, HI STĚRKA, DLAŽBA 25x25, KER. SOKL	VNITŘNÍ MALBA	OBKLAD 25x25 V.2,1M, HI NÁTĚR, VNITŘNÍ MALBA	2,60 m
2.07	BALKON	2,07	VYČIŠTĚNÍ BALKONU	-	-	-
CELKOVÁ PLOCHA		67,83				