


SANACE POŠKOZENÝCH ZÍDEK – ODPADLÉ ČÁSTI



POSTUP SANACE ZÍDEK

- ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ
- OČIŠTĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE OD RZI
- PROVEDENÍ ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU ODHALENÉ VÝZTUŽE
- PROVEDENÍ VÝVRTŮ Ø8 mm HLOUBKY MIN. 60 mm VE VZDÁLENOSTI 200 mm OD SEBE
- VYČISTĚNÍ VÝVRTŮ
- INJEKTÁŽ VÝVRTU SANAČNÍ STĚRKOU, A OSAZENÍ TŘMÍNKOVÉ VÝZTUŽE DO VÝVRTŮ VČETNĚ NOVÉ PODÉLNÉ VÝZTUŽE Ø6 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŠESTIHRANNÉ PLETIVO S OKY 16 mm
- VYTVAROVÁNÍ ODPADLÉ ČÁSTI SANAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRODYŠNÁ DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA