

Protokol z odborné zkoušky elektrického výtahu

ČSN 27 4007

Evidenční číslo protokolu: 40124798



PROTOKOL

z odborné zkoušky elektrického výtahu dle ČSN 27 4007

Evidenční číslo zařízení (Equipment): 40124798

Datum zkoušky:	04/04/2024
Místo instalace výtahu:	Horní 16 , Brno
Objednatel:	ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO
Vlastník/Provozovatel:	ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO

Technická data:

Servisní firma:	KONE a.s.	Výťahový stroj:	GNV 500
Výrobce/Dodavatel:	Transporta Břeclav	SN motoru:	-----
Výrobní číslo:	35-9-081	El. motor kW/A	VM 8/6 1,8 Kw
Rok výroby:	1973	Trakční kotouč Ø/dr.:	Řetězka 170 mm
Typ výtahu:	GNV 500 kg	Odkl. kladka Ø/dr.:	Řetězka 170 mm
Třída výtahu:	IV.	Nosné prostředky:	Gal.řet' ČSN 023330
Systém pohonu:	jednorychl.řetězový	Np-průměr, délka, ks:	t 30 20m 2x
Rozvaděč řízení:	Micro LC	Typ lanování:	1:1
Jmenovitá rychlost m/s:	0,18 m/s	Omezovač rychlosti:	-----
Nosnost/počet osob:	500 kg/ řidič	Zachycovače typ:	klínové
Počet stanic/nást.:	2/2	Kabinové dveře:	-----
Zdvih:	3,3 m	Šachetní dveře:	Dvoukřídle jednopláš.
Tel. číslo provozovatele:	-----	Typ Dveřní uzávěry:	DU neprůjezdní
Tel. číslo výtahu:	-----	Koncový vypínač:	KVZ

Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do: nebyla provedena

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do: 4/4/2027

Protokol z odborné zkoušky elektrického výtahu

ČSN 27 4007



Evidenční číslo protokolu: 40124798

6 Zjištěné závady:

6.1 Závady, které může odstranit pouze oprávněná servisní firma:

Poř. č.	Závada
1.	Stroj očistit ,přetěsnit vyměnit olej.
2.	Vyměnit pojistné patrony v hlavním vypínači.
3.	Opotřeby nosné řetězy.
4.	Délka nosných řetězů není stejná.
5.	Poškozena zadní stěna klece.
6.	Prohlubeň znečištěna.

6.2 Závady, které odstraní vlastník/provozovatel:

Poř. č.	Závada
6.	Zajistit inspekční prohlídku.
7.	Technická dokumentace výtahu nebyla předložena.

7 Údaje o inspekční prohlídce

Záznam z inspekční prohlídky předložen servisní firmě (ANO / NE): NE

Inspekční prohlídka provedena dne:

Inspekční prohlídku provedl:

Protokol z odborné zkoušky elektrického výtahu

ČSN 27 4007



Evidenční číslo protokolu: 40124798

8 Závěr výsledků odborné zkoušky výtahu

Termíny odstranění zjištěných závad:

a) Závady uvedené pod body: 1,21,3,4,5,6.

Odstranit co nejdříve, nejpozději do: 31/7/2024

b) Ostatní závady odstranit do:

Nebudou-li závady odstraněny v uvedených termínech je provozovatel (majitel) povinen výtah vyřadit z provozu.

Výtah je provozně způsobilý (ANO / NE): ANO



Výtah není provozně způsobilý do odstranění závad uvedených pod body:

Výtah není způsobilý k dalšímu provozu. Podán návrh na vyřazení z provozu pro závady uvedenými pod body:

Opětovné uvedení výtahu do provozu je podmíněno odstraněním závad a provedením opakované odborné zkoušky (ANO / NE):

Kontaktní osoba KONE, a.s., pro zpracování cenové nabídky na odstranění závad:

Zdeněk Krmníček tel. 601 131 428 zdenek.krmnicek@kone.com

Za provozovatele (majitele)		Zkušební technik servisní firmy	
Jméno:		Jméno:	Jaroslav Piják
Funkce:		Evidenční číslo:	3987/7/22R,Z/E-ZZ-e
Datum:		Datum:	04/04/2024
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	
			

Rozdělovník:

- 1 x provozovatel/ majitel výtahu (uložit do knihy výtahu, Technického osvědčení výtahu)
- 1 x zkušební technik
- 1 x servisní firma

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6