VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

SOLNIČNÍ 239/11 – OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 21 LIST č. 1
BRNO–STŘED, par.č. 599, k.ú. Město Brno

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
1/L18		900/2065+20	stávající vstupní dveře plné, jednokřídlové, pravé v dřevěné profilované obložkové zárubni z interiéru jsou dveře opatřeny čalouněním dveře jsou velmi poškozené, vylomené části křídla jsou kryty natlučenými svislými prkny		nový zámek bezpečnostní	–	hnědá	místnost 1.01 foto obr. č.6 foto obr. č.7 foto obr. č.8 foto obr. č.9 foto obr. č.10
			š. 18 cm pravé	1				
			úprava: stávající vstupní dveře repasovat doplnit chybějící části dřeva dřevěné prvky přebrousit, přetmelit nátěr opálit a nově natřít v hnědé barvě stávající dřevěné obložky repasovat dřevěné prvky přebrousit a přetmelit nátěr opálit a nově natřít v hnědé barvě stávající práh je natřený tmavě hnědou barvou nátěrem je poškozená přilehlá dlažba v chodbě nátěr prahu opálit a nově natřít očistit dlažbu chodby od hnědého nátěru doplnit těsnění dveří čalounění je poškozené – nutno odstranit		dveřní závěsy jsou původní očistit a seřídit