


VINOHRADY 34 - výměna oken v celém domě, oprava fasád vč.zateplení a odstranění vlhkosti - navrhovaný stav

PŮDORYSNÉ SCHÉMA - NAVRHOVANÝ STAV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- ZPEVNĚNÉ BETONOVÉ PLOCHY
- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZPĚTNĚ POLOŽENÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

NOVÉ NEBO UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

- CHODNÍK A SCHODY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
NOVÉ OBRUBNÍKY DO BETONU
- VEŘEJNÁ KOMUNIKACE - CHODNÍK
KAMENNÁ PLOŠNÁ DLAŽBA, ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE
POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500
- TLAKOVÁ INJEKCE ZDIVA V ÚROVNI
PODLAHY, viz. technická zpráva
- SVISLÁ INJEKCE ZDIVA NA PROPOJENÍ
RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ
- OHUMUSOVAT A OSÍT TRÁVOU

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

zodp.projektant	vypracoval	ING. MARTIN RYCHTECKÝ
Ing. Martin Rychtecký	Ing. Martin Rychtecký	
místo stavby	Vinohrady 500/34, k.ú. Štýřice, p.č. 1152	
investor	Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO	č. 878 19 040 tel. 604 302 587
stavba	Výměna oken v celém domě, oprava fasád vč. zateplení a odstranění vlhkosti	formát 3 x A4
objekt	provoz	účel DSP
soubor	Vinohrady 500/34, Brno-Štýřice	čís. zák.
obsah	výkresu	č. výkresu
PŮDORYSNÉ SCHÉMA – NAVRHOVANÝ STAV	1:100	D.1.1.7