

NÁZEV AKCE:
STUPEŇ:

STAROBRNĚNSKÁ 7 - OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY A VSTUPNÍ CHODBY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VÝPIS REPASÍ A REPLIK TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú.: Město Brno [610003], parcela č.: 387/1

D.1.1_Architektonicko-stavební řešení

VÝPIS VÝROBKŮ PSV



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. Alena Jašová

STUPEŇ DSP

01/2022

c_01

POZNÁMKA

- Veškeré repase prvků, které budou prováděny na místě je nutné realizovat v teplotách nad +5°C. při nižších teplotách nelze!!!
- Otvorové výplně, které budou odvezeny na repas do dílny, je nutné provizorně nahradit a zabezpečit tak objekt proti vniknutí cizích osob. Je nutné počítat s minimálně 6 týdny tohoto provizorního zabezpečení. Zajištění náhradních provizorních výplní je v režii GD stavby
- Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.
- Veškeré barevnosti povrchů, kování, zámky, použité materiály či vzory, budou bezpodmínečně předloženy k odsouhlasení GP, investorovi a zástupcům OPP.
- Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.
- Schéma neslouží jako výrobní výkres!!!
- Příklady uvedených výrobků/výrobců určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyvzorkování dohodnuta s projektantem, památkáři a investorem projektu.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú.: Město Brno [610003], parcela č.: 387/1

D.1.1_Architektonicko-stavební řešení

VÝPIS REPASÍ A REPLIK TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



S

HIP Ing. Petr Málek


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. Alena Jašová



STUPEŇ DSP

01/2022

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="87 320 167 398" style="text-align: center;">T 01</div> <div data-bbox="102 416 145 1252" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> REPASE SECESNÍCH VSTUPNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ </div> <div data-bbox="102 1951 145 2145" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> POČET: 1 ks </div>	<div data-bbox="202 320 608 922"> </div> <div data-bbox="202 931 391 969"> FOTO STAV </div> <div data-bbox="202 981 550 1543"> </div>	<div data-bbox="681 320 970 349"> <h3>POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU</h3> </div> <div data-bbox="681 349 1492 562"> <p>Stávající dubová secesní dvoukřídla vrata s fixním nadsvětlíkem, rozměr cca 2250/4000mm. Původní prvek. Křídla se otevírají dovnitř, předěl mezi nimi a proskleným nadsvětlíkem tvoří profilovaný poutec, z vnější strany zdobený figurálním motivem ležících sfing s nápisem SALVE. Levý i pravý okraj zárubně je tvořen masivními sloupy, vystupujícími výrazně dopředu z plochy křidel. Z vnější strany jsou zdobeny vertikální lisenou s dřevořezbou větve vavřínových listů. Pravý sloupec v dolní části je poškozený a opotřebený používáním, dřevní hmota je zde v místě hrany bez nátěru a odřená, degraduje.</p> </div> <div data-bbox="681 562 1492 698"> <p>Nadsvětlík je členěný na tři souměrné horizontální pole, předělené dvěma pevnými lištami. Sklo v něm je nepůvodní, matné, tenká tabule. Zasklené je do sklenářského kytu. V pravém a levém horním rohu se nachází erby s florálním plastickým motivem nad i pod nimi. V levé části, v těsné návaznosti plochy nápisu SALVE, zcela chybí kus dřevořezby florálního motivu vavřínového listu.</p> </div> <div data-bbox="681 698 1492 990"> <p>Dveřní křídla jsou rámové konstrukce s vloženými kazetami, v poměru cca 3/4 v horní a 1/4 v dolní části. Z vnější strany se nachází v horní části vinutí plastické girlandy z listů, stočené v každém rohu křídla do podoby věnce, připevněným plasticky tvarovanou stuhou na hřebu. Uprostřed horní kazety, přibližně ve výši kliky, se nachází plastická řezba mořské ryby, která v tlamě drží stylizované kruhové klepadlo. Pod touto rybou je horizontální pás rezby v podobě listů a geometricky stylizovaná římsa, tvořící přechod mezi horní a dolní kazetou výplně křidel. Spodní kazeta je zdobená motivem opět plastické řezby centrálně umístěného květu vlčího máku. Napravo a nalevo od něj je pak odkvetlá maková palice se stonky, směřujícími dolů k listům. Zcela dole se nachází na levém křídle okopová profilovaná lišta, vpravo na aktivním křídle tato lišta chybí. Je zde bez nátěru, povrch opotřebením dergadován.</p> </div> <div data-bbox="681 990 1492 1202"> <p>Vertikální předěl mezi oběma křídly tvoří závětrná masivní lišta - klapačka, připevněná při pohledu zvenčí na levé straně - pasivním křídle. Má podobu stylizovaného antického ionského sloupu, hlavice profilovaná, směrem dolů následuje oblý, v profilu půlkruhový dřík s kanelováním. V úrovni kliky se nachází děma dolů se zvětšujícími kruhy ohraničený úsek bez profilace, pouze obdélníkového průřezu, který směrem dolů opticky zvyšuje tektonicitu a pokračuje opět kanelovaným oblým dřikem, s výraznějšími kanelami, než jsou v horní části. Patka je oblá bez kanelace. Klapačka je v oblasti kliky poškozená používáním, odřená, taktéž dole u patky.</p> </div> <div data-bbox="681 1202 1492 1456"> <p>Dveře nemají práh, zástrče jsou dle zasazeny do protikusu v dlažbě, nahoře do poutce. Na aktivním křídle je nainstalovaná nepůvodní novodobá hliníková klika/koule, podložená dvěma různými plechy, přetřenými barvou, která opřyskává. Nad oběma klepadly jsou křídla poškozena nastříkanými graffiti nápisy. Nátěr na křidlech je rovněž poškozen stopami po stržených polepech. Při otevření křidel je patrný zbytek původního protiplechu zámku, laicky zpevněný ocelovým L profilem. Přes něj je instalován současný magnetický otevíravý protiplech stávajícího zámku. Zástrče pasivního křídla jsou původní, stejně tak panty. Křídla i nadsvětlík jsou z vnitřní strany profilovaná, avšak bez dřevořezb. Na aktivním křídle instalován nový samozavírač, nový zámek.</p> </div> <div data-bbox="681 1456 1492 1592"> <p>Přívod elektro kabelu do magnetického protiplechu je proveden nevhodně, dodatečně. Po obvodu zárubně je připevněn do viditelné plastové krycí lišty, v místě příčky mezi kazetami pasivního křídla je skrz obě stojky provrtán k protiplechu. Mezi stojkami na vodorovné příčce je opět překryt viditelnou plastovou lištou. Povrch nátěru křidel i zárubně je poškozený používáním.</p> </div> <div data-bbox="202 1572 362 1601"> <h3>POPIS OPRAVY</h3> </div> <div data-bbox="202 1601 1492 2154"> <ul style="list-style-type: none"> • vyvěšení křidel a instalace provizorních OSB křidel pro zabezpečení. Toto bude provedeno nejprve na pasivním a poté na aktivním křídle, tj. vždy bude na místě jedno původní křídlo. • křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy • všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny • bude vhodně doplněn chybějící dubový materiál dle původního tvarosloví • bude doplněna chybějící okopová římsa aktivního křídla • zastrče budou vyjmuty, opískovány a opatřeny novým práškovým nástřikem, promazány a navráceny na původní místo • protiplechy a všechny dodatečně instalované nevhodné kovové prvky budou sejmuty. V jejich místě bude doplněna dřevní hmota, do které bude následně zasazen fungující protiplech • závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opatřeny novým základovým nátěrem na kov a opětovně natřeny do pož. odstínu • bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurov v krycí barvě vybraného odstínu RAL. • nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. • poté budou křídla opětovně osazena do zárubně, seřizena do funkčního stavu • bude zprovozněn samozavírač • přívod k elektromagnetickému zámku bude zafrézován do zárubně i do pasivního křídla • osazení nového zdobného secesního matně mosazného kování klika/koule včetně bezpečnostního zámku. Kování bude vzorováno a je nutné odsouhlasit projektantem, investorem a zástupci OPP • renovace zárubně bude provedena na místě • všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny • bude vhodně doplněn chybějící dubový materiál dle původního tvarosloví, vč. dřevořezby v nadsvětlíku • stávající sklo bude přeskleno za nové matné, celoplošně pískované. Možno změnit za pískování v grafickém motivu dle přání • zasklení bude provedeno ručně na místě, technikou sklenářského lněného kytu. • bude proveden kompletní nový nátěr zárubně i nadsvětlíku tenkovrstvou lazurov v krycí barvě vybraného odstínu RAL. • nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. </div>



OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T 02</div><div>WYTVOŘENÍ REPLIKY PRO NAHRAZENÉ OCELOVÉ DVEŘE</div><div>POČET: 1 ks</div></div>	<div><p>FOTO STAV</p></div>	<p>Stávající novodobé ocelové vchodové dveře Sport obchodu, nepůvodní prvek, rozměr cca 1350/4000 mm. Bude nahrazen tvarovou replikou stávajících dveří do vedlejší restaurace v přízemí T05 a T06, při dodržení stávajícího členění i atypické profilace, avšak v jednokřídlém provedení. Bude se jednat o rámovou konstrukci bez vnitřního kazetového obložení ostění. Do dubového rámu křídla a fixního nadsvětlíku tl. 92mm bude osazeno izolační trojsklo 4-16-4-16-4 $U_g=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_w=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $R_w = 32 \text{ dB}$ s distančním rámečkem dle následné specifikace. Sklo neuvažuje reklamní polepy. Kazetové výplně budou tvořeny z PUR dýhovaných izolačních panelů s doplněním listů z masivního dubu a frézováním. Veškeré profily a prvky, kromě kazet, budou z masivního dubu, tvarové kopie prvku T04. Dveře budou opatřeny novým bezpečnostním zámkem a bezpečnostní vložkou, klikou z matné mosazi, 3D seřiditelnými závěsy, alu prahem, samozavíračem a mosazným oboustranným okopovým plechem. Prvky budou na místě zaměřeny, vyrobeny a poté bude provedena demontáž stávajících výkladců s osazením nových prvků do stavebních otvorů.</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div> <div> <div>T</div> <div>03</div> </div> <div> <div>VYTVOŘENÍ REPLIKY PRO NAHRAZENÝ OCELOVÝ VÝKLADEC</div> <div>POČET: 2 ks</div> </div> </div>	<div>  <p>FOTO STAV</p>  </div>	<p>Stávající novodobý fixní ocelový výkladec Sport obchodu, nepůvodní prvek rozměr cca 1300/4000mm. Bude nahrazen tvarovou replikou stávajících fixních výkladců T04, při dodržení stávajícího členění i atypické profilace, bez osazení padací rolety. Bude se jednat o rámovou konstrukci bez vnitřního kazetového obložení ostění. Do dubového rámu tl.92 mm bude osazeno izolační trojsklo 4-16-4-16-4 $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $R_w = 32 \text{ dB}$ s distančním rámečkem dle následné specifikace. Kazetové výplně budou tvořeny z PUR dýhovaných izolačních panelů s doplněním lišt z masivního dubu a frézováním. Veškeré profily a prvky, kromě kazet, budou z masivního dubu, tvarové kopie prvku T04. Prvky budou na místě zaměřeny, vyrobeny a poté bude provedena demontáž stávajících výkladců s osazením nových prvků do stavebních otvorů.</p>


OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>⊕ 04</div> <div>REPASE DŘEVĚNÉHO VÝKLADCE</div> <div>POČET: 3 ks</div>	<div></div> <div>FOTO STAV</div> <div></div>	<p>POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU</p> <p>Stávající dřevěný výkladec restaurace s proskleným fixním nadsvětlikem, rozměr cca 1350/4000mm. V kazetovém obložení nad prosklenou spodní částí je ukryta původní shrnovací ocelová roleta. Její renovace není uvažována, v současnosti je zablokovaná a nepoužívá se. Jedná se o původní prvek s částečnou novodobou úpravou z cca 90.let, která zahrnuje vložení velmi tenkých izolačních dvojskel s hliníkovým rámečkem z doby, kdy se tato skla začala vyrábět. Kazetové obložení kastlíku rolety je taktéž novodobé. Obložení ostění z vnější strany, v němž je vedena drážka rolety, je původní. Zejména původní části dřevěné konstrukce jsou ve velmi silně degradovaném stavu. Nátěr je místy značně poškozený, někde zcela chybí, ponejvíce v dolní části prvku. Prvek bude repasován na místě.</p> <p>Do prvků budou zhotoveny tvarové profilované repliky rámu otevíravého spodního výkladce, do kterých bude vloženo izolační dvojsklo 4-16-4 $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a do fixního nadsvětlíku bude toto nové křídlo osazeno na místě. Repase vnitřního kazetového ostění v prostoru restaurace se neuvažuje.</p> <p>POPIS OPRAV</p> <ul style="list-style-type: none">• na místě bude přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy• lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny• bude vhodně doplněn chybějící materiál dle původního tvarosloví• závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opatřeny novým základovým nátěrem na kov a opětovně natřeny do požadovaného odstínu• bude proveden kompletní nový nátěr křídel tenkovrstvou lazurou PULLEX od firmy ADLER v krycí barvě vybraného odstínu RAL.• nátěr prvku bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.• bude osazeno nové křídlo izolačním dvojsklem

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>REPLIKA DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ</div> <div>T05</div> <div>POČET: 1 ks</div>	<div></div> <div>FOTO STAV</div> <div></div>	<p>POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A OPRAV</p> <p>stávající dřevěné dvoukřídle vstupní dveře do restaurace s proskleným fixním nadsvětlíkem, rozměr cca 2250/4000mm. Nepůvodní prvky, repliky pravděpodobně z 90.let. V kazetovém obložení nad prosklenou spodní částí T05 je provedeno lamelové odvětrávání restaurace, prvek T06 má v tomto místě fixní kazety. Nadsvětlík obou prvků je fixní, bez členění. Polodrážková křídla se otevírají směrem ven. Jejich rámová konstrukce je ve vertikálním směru členěna na čtyři pole, přičemž ve spodní části je vložena dřevěná kazeta, zbytek, vč.nadsvětlíku, je prosklený velmi tenkým izolačním dvojsklem s hliníkovým distančním rámečkem z doby, kdy se tato skla začala vyrábět. Na dveřních křídlech je v současnosti okopový nerezový plech, dřevěné madlo a starý samozavírač Brano z vnější strany. Dimenze profilace křidel v poměru ku jejich šířce a váze je nevhodná a nedostatečná, což se projevilo silným svěšením a trháním dřevní hmoty v oblasti umístění závěsů na stojce křidel. Taktéž použité závěsy jsou zcela nevhodné, neodborně instalované a neseřiditelné. Bohužel také lepidlo, které bylo použito ke slepení celého prvku, jak křidel, tak kazet, bylo nekvalitní. Z toho důvodu došlo jak k povolení a degradaci spojů rámu a následnému svěšení křidel, tak došlo ke kompletnímu rozklížení všech jednotlivých vlysů, které tvoří kazetovou výplň křidel v dolní části. Tyto se následně rozeschly a nyní jsou zcela neodborně „opraveny“ zasílikonováním vzniklých mezer transparentním silikonem. Zároveň obou prvků i jejich nadsvětlíky jsou ve značně lepší konstrukční kondici, jejich repase je možná. U dveřních křidel, vzhledem k popsáným faktům, bude provedena jejich výměna za novou přesnou tvarovou repliku. Bude se jednat o dubovou rámovou konstrukci tl.68mm s izolačním dvojsklem 4-16-4 $U_g=1,0$ W/(m²K) s distančním rámečkem dle následné specifikace. Sklo nebude mít reklamní polepy. Kazetové výplně budou tvořeny z PUR dýhovaných izolačních panelů s doplněním lišt z masivního dubu a frézováním. Veškeré profily a prvky, kromě kazet, budou z masivního dubu, tvarové kopie stávajícího prvku. Dveře budou opatřeny novým bezpečnostním zámkem a bezpečnostní vložkou, klikou z matné mosazi, 3D seřiditelnými závěsy, samozavíračem a mosazným oboustranným okopovým plechem Prvky budou na místě zaměřeny, vyrobeny a poté bude provedena demontáž stávajících křidel s osazením nových do stávající repasované zárubně. Repase vnitřního kazetového ostění v prostoru restaurace se neuvažuje. V případě zárubně a nadsvětlíku bude provedeno:</p> <p>POPIS OPRAV</p> <ul style="list-style-type: none">na místě bude přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvylokální vady budou vyspraveny, hrany opravenybude vhodně doplněn chybějící materiál dle původního tvaroslovíbude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu RAL.nátěr prvku bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.Do fixního nadsvětlíku bude osazeno nové izolační dvojsklo 4-16-4 $U_g=1,0$ W/(m²K) s distančním rámečkem dle následné specifikace. Sklo neuvažuje mít reklamní polepy.osazení nového zdobeného secesního matné mosazného kování klika/koule včetně bezpečnostního zámku. Kování bude vzorováno a je nutné odsouhlasit projektantem, investorem a zástupci OPP

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="87 320 165 396" style="text-align: center;">T 06</div> <div data-bbox="102 416 145 958" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> REPLIKA DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ </div> <div data-bbox="102 1948 145 2141" style="writing-mode: vertical-rl;"> POČET: 1 ks </div>	<div data-bbox="202 378 636 1037"> </div> <div data-bbox="202 1057 419 1115"> FOTO STAV </div> <div data-bbox="202 1115 550 1677"> </div>	<div data-bbox="679 309 1056 349"> POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A OPRAV </div> <div data-bbox="679 349 1490 1153"> <p>stávající dřevěné dvoukřídle vstupní dveře do restaurace s proskleným fixním nadsvětlíkem, rozměr cca 2250/4000mm. Nepůvodní prvky, repliky pravděpodobně z 90.let. V kazetovém obložení nad prosklenou spodní částí T05 je provedeno lamelové odvětrávání restaurace, prvek T06 má v tomto místě fixní kazety. Nadsvětlík obou prvků je fixní, bez členění. Polodrážková křídla se otevírají směrem ven. Jejich rámová konstrukce je ve vertikálním směru členěna na čtyři pole, přičemž ve spodní části je vložena dřevěná kazeta, zbytek, vč.nadsvětlíku, je prosklený velmi tenkým izolačním dvojsklem s hliníkovým distančním rámečkem z doby, kdy se tato skla začala vyrábět. Na dveřních křídlech je v současnosti okopový nerezový plech, dřevěné madlo a starý samozavírač Brano z vnější strany. Dimenze profilace křídel v poměru ku jejich šířce a váze je nevhodná a nedostatečná, což se projevilo silným svěšením a trháním dřevní hmoty v oblasti umístění závěsů na stojce křídel. Taktéž použité závěsy jsou zcela nevhodné, neodborně instalované a neseřiditelné. Bohužel také lepidlo, které bylo použito ke slepení celého prvku, jak křídel, tak kazet, bylo nekvalitní. Z toho důvodu došlo jak k povolení a degradaci spojů rámu a následnému svěšení křídel, tak došlo ke kompletnímu rozklížení všech jednotlivých vlysů, které tvoří kazetovou výplň křídel v dolní části. Tyto se následně rozeschly a nyní jsou zcela neodborně „opraveny“ zasilikonováním vzniklých mezer transparentním silikonem. Záruběň obou prvků i jejich nadsvětlíky jsou ve značně lepší konstrukční kondici, jejich repase je možná. U dveřních křídel, vzhledem k popsaným faktům, bude provedena jejich výměna za novou přesnou tvarovou repliku. Bude se jednat o dubovou rámovou konstrukci tl.68mm s izolačním dvojsklem 4-16-4 $U_g=1,0$ W/(m²K) s distančním rámečkem dle následné specifikace. Sklo nebude mít reklamní polepy. Kazetové výplně budou tvořeny z PUR dýhovaných izolačních panelů s doplněním lišt z masivního dubu a frézováním. Veškeré profily a prvky, kromě kazet, budou z masivního dubu, tvarové kopie stávajícího prvku. Dveře budou opatřeny novým bezpečnostním zámkem a bezpečnostní vložkou, klikou z matné mosazi, 3D seřiditelnými závěsy, samozavíračem a mosazným oboustranným okopovým plechem. Prvky budou na místě zaměřeny, vyrobeny a poté bude provedena demontáž stávajících křídel s osazením nových do stávající repasované zárubně. Repase vnitřního kazetového ostění v prostoru restaurace se neuvažuje. V případě zárubně a nadsvětlíku bude provedeno:</p> </div> <div data-bbox="679 1173 825 1211"> POPIS OPRAV </div> <div data-bbox="679 1211 1490 1599"> <ul style="list-style-type: none"> • na místě bude přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy • lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny • bude vhodně doplněn chybějící materiál dle původního tvarosloví • bude proveden kompletní nový nátěr křídel tenkovrstvou lazurou v krycí barvě vybraného odstínu RAL. • nátěr prvku bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami. • Do fixního nadsvětlíku bude osazeno nové izolační dvojsklo 4-16-4 $U_g=1,0$ W/(m²K) s distančním rámečkem dle následné specifikace. Sklo neuvažuje mít reklamní polepy. • osazení nového zdobeného secesního matně mosazného kování klika/koule včetně bezpečnostního zámku. Kování bude vzorováno a je nutné odsouhlasit projektantem, investorem a zástupci OPP </div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>07</div> <div>REPASE VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ</div> <div>POČET: 1 ks</div>	<div></div> <div>FOTO STAV</div> <div></div>	<div>POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU</div> <div>Stávající dubové secesní dvoukřídle lítací dveře ve vstupní hale s fixním nadsvětlíkem, rozměr cca 2000/3650mm. Původní prvek z dubového dřeva. Zároveň rámové konstrukce s ozdobnou profilací, křídla taktéž. Sklo v nadsvětlíku se dochovalo původní s pískovaným secesním motivem, v křídlech osazené nové sklo, pouze čiré. Povrch dveří má krycí barevný hnědý nátěr, který je celoplošně a oboustranně velmi poškozený. Křídla mají mnoho defektů, naraženin až do dřevní hmoty. Sraz křidel je extrémně opotřeбенý, nutné odříznutí části stojky a doplnění hmoty po celé délce, vč.doplnění některých lišt na kazetách v dolní části. Nejsou instalovány stavěče křídla, což je největší příčinou celkového velkého poškození dveří. Prvek bude repasován.</div> <div>POPIS OPRAV</div> <div><ul style="list-style-type: none">• vyvěšení křidel a bez instalace provizorních, zabezpečení není nutné. Toto bude provedeno na obou křídlech zároveň.• křídla budou odvezena do dílny, zde kompletně ručně přebroušen degradovaný stávající nátěr a všechny nesourodé vrstvy• všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny• bude vhodně doplněn chybějící dubový materiál dle původního tvarosloví• budou doplněny lišty kazet• závěsy budou kompletně očištěny od barvy, opískovány• bude proveden kompletní nový nátěr křidel tenkovrstvou lazou v krycí barvě vybraného odstínu RAL.• nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.• poté budou křídla opětovně osazena do zárubně, seřizena do funkčního stavu• budou osazeny nové stavěče dveřních křidel• bude osazeno nové mosazné oboustranné madlo• budou osazeny nové oboustranné mosazné okopové plechy• renovace zárubně bude provedena na místě• všechny lokální vady budou vyspraveny, hrany opraveny• stávající sklo nadsvětlíku bude zachováno, sklo ve křídlech bude přeskleno za nové čiré, možno změnit za pískování v grafickém motivu dle přání• zasklení bude provedeno ručně, technikou sklenářského líněného kytu.• bude proveden kompletní nový nátěr zárubně i nadsvětlíku tenkovrstvou lazou v krycí barvě vybraného odstínu RAL.• nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.• osazení nového zdobeného secesního matně mosazného kování koule/koule. Kování bude vzorováno a je nutné odsouhlasit projektantem, investorem a zástupci OPP</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T08</div><div>REPASE VÝVĚSNÍCH ŠTÍTŮ</div><div>POČET: 1 ks</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>POPIS OPRAV</div> <div>Stávající vývěsní štíty restaurace budou demontovány, odvezeny do dílny, kompletně oboušeny, vyspraveny, doplněny chybějící části figurálních motivů. Bude proveden kompletní nový nátěr tenkovrstvou lazou v přírodním odstínu dle výběru. Nátěr bude proveden ručně, štětcem s mezibrusem mezi jednotlivými vrstvami.</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T 09</div> <div>NOVÝ VÝVĚSNÍ ŠTÍT</div> <div>POČET: 1 ks</div>		<p>POPIS OPRAV</p> <p>Namísto původního demontovaného vývěsního štítu sportbaru, bude zhotoven nový vývěsní štít tvarově a esteticky připodobněn vývěsním štítům které jsou popsány jako prvek T/08 (KRČMA U TŘECH ČERTŮ) Barevnost a opracování se stejnou řemeslností jako u zmíněného prvku. Nápis může být upraven podle nájemce komerčního prostoru.</p>