


B.3. Budova – školičky (B, C) s přístavkem

B.3.1. Obecně

Půdorys



Základní údaje

Parametr	Hodnota	Jednotky
Zastavěná plocha	194	m ²
Počet nadzemních podlaží	1	-
Počet podzemních podlaží	0	-
Výška objektu	4	m
Obestavěný objem	776	m ³
Rok výstavby	1948	-



Jedná se o dvě totožné zděné přízemní, nepodsklepené budovy, které byly postaveny kolem roku 1948. Zastřešení objektů je větranou sedlovou střechou.

V každém z objektů jsou dvě učebny, kabinet a hygienické zařízení.

V roce 1998 byl k jedné ze školiček přistaven přístavek, který se využívá pouze při provozu venkovního hřiště jako sklad náradí a hygienické zařízení se sprchami a šatnou. Objekt není vytápěn, pouze je v něm připravována a spotřebovávána teplá voda na sprchování.



Provoz objektu

Žáci prvního a druhého ročníku využívají příjemného prostředí „školiček“, které jsou umístěny ve školní zahradě. Ve všední dny jsou objekty v provozu od 6.30 do 19.00 hodin.

Oddělení školní družiny pro žáky 1. - 4. ročníku jsou v provozu od 11.30 do 16.30 ve školičkách (zahrada).

Hřiště (a tím i přístavek) je v provozu od května do září, ve všední dny, od 7.00 do 21.00.

Energie

Vytápění	lokální plynová topidla
Dodavatel plynu	Jihomoravská plynárenská, a.s.
Sklepní prostory	nepodsklepeno
Dodavatel elektrické energie	Jihomoravská energetika a.s.

Příprava TUV

plynové průtokové ohřívače

Systém vytápění

lokální plynová topidla

B.3.2. Obvodový plášť

Obvodové zdivo je z cihel plných o tloušťce 450 mm ve štítech a 550 mm v průčelích.

B.3.3. Střecha

Strop pod půdou má tyto významné tepelně izolační vrstvy:

- | | |
|--------------------------|---------|
| • betonová mazanina | 0,080 m |
| • násyp – staveb. rum | 0,080 m |
| • 2 × dřevěný záklop | 0,052 m |
| • trámy a vzduch. mezera | 0,200 m |
| • dřevěné podbíjení | 0,026 m |
| • štuková omítka | 0,030 m |

B.3.4. Podlaha

Podlaha na terénu:


- | | |
|--------------------------------|---------|
| • cementový potěr | 0,030 m |
| • betonová mazanina | 0,060 m |
| • izolace proti zemní vlhkosti | 0,005 m |
| • podkladní beton | 0,150 m |

Podlahová krytina je z PVC.

B.3.5. Výplně otvorů

Okna jsou dřevěná zdvojená, výklopná. Okenní křídla jsou opatřena těsněním kovotěs.

Z budovy vedou dřevěné prosklené dveře na dvůr.



B.3.6. Provedené rekonstrukce a opravy

V roce 1998 nová fasáda a přístavek. Nová topidla 2001.

B.3.7. Rozvody ÚT

Regulace

termostat

Horizontální rozvody ÚT	bez rozvodů
Vertikální rozvody ÚT	bez rozvodů
Kvalita tepelných izolací	bez izolací
Typ otopných těles	konvekční kamna Karma s odtahem spalin přes zeď, s regulací
Osazení termostatickými ventily	ne
Časové programy vytápění	ne
Rovnoměrnost teplot v objektu	ano

Poznámka : Přístavek není vytápěn.



B.3.8. Rozvody TUV

Příprava TUV	v objektu
Způsob přípravy TUV	plynové zásobníkové ohřívače na hygienických zařízeních
Kvalita tepelných izolací	bez izolací
Výtokové armatury	klasické kohoutkové nástěnné

Poznámka : V přístavku je teplá užitková voda připravována v ohřívači na plyn.



B.3.9. Vzduchotechnika

Objekty jsou větrány přirozeně okny.