


ÚPRAVY BEZ VYOBRAZENÍ:

- DEMONTÁŽ KERAM. SOKLÍKU V MÍSTNOSTECH 101, 102 A 103
- OŠKRABÁNÍ MALBY ZE ZBÝVAJÍCÍ OMÍTKY NA STĚNÁCH (PŘEDPOKLAD NEPRODYŠNÝCH VRSTEV)
- KONTROLA ROZVODŮ VODY VE ZDECH PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK KONTROLA STÁVAJÍCÍCH TRHLIN STATIKEM (VIZ TZ), PŘÍPADNÉ SEŠITÍ

ZPRACOVATEL STP:	SAREP a.s. Projektový atelier sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Zejda, Ph.D.		SAREP a.s. Projektový atelier sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz
		Vypracoval:	Ing. Pavel Zejda, Ph.D.		
		Kontroloval:	Ing. Zdeněk Štefek		

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉHO PROSTORU Č. 103 V DOMĚ VÁCLAVSKÁ 7, BRNO	FORMÁT:		A3
		DATUM:		ČERVENEC 2015
		STUPEŇ:		DSP
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:	Václavská 229/7, Brno parc. č. 1711, k.ú. Staré Brno	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO.:		PARÉ Č.:
INVESTOR:	Statutární město Brno, Domlníkánské nám. 196/1 601 67 Brno			
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO:	1:100	Č. VÝKRESU: D.1.1b.1