

Seznam částí dokumentu a příloh

Část A	Úvod	
Část B	Dělicí příčka s dveřmi	ič. 01-002
Část C	Sedací kout	ič. 01-003
Část D	Šatní skříň	ič. 01-004
Část E	Vestavěná skříň	ič. 04-003
Část F	Dělicí stěna obývací pokoj	ič. 08-001a, b
Část G	Dělicí průchod	ič. 08-001c
Část H	Volně stojící skříňky	ič. 08-003a, 08-003b, 08-003c
Část I	Lišta pod stropem	ič. 08-007
Část J	Dělicí stěna pravá a levá	ič. 09-001a, b
Část K	Táflování i s dveřmi + rámování a sokl	ič. 09-002, 09-003
Část L	Dvoukřídlé dveře	ič. 09-004
Část M	Vestavěná skříň	ič. 10-001
Část N	Soubor dveří	ič. 01-001 Vstupní dveře ič. 02-001 Dveře kuchyň ič. 03-001 Dveře Špajz ič. 04-001 Dveře pracovna ič. 05-001 Dveře záchod ič. 06-001 Dveře koupelna ič. 07-001 Zárubně služebné ič. 10-002 Dveře z ložnice

Přílohy

Příloha 1	Zpráva o materiálovém průzkumu kovových částí XRF Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace
Příloha 2	Protokol z analýzy FTIR Národní technické muzeum, oddělení preventivní konzervace
Příloha 3	Protokol z analýzy FTIR Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Příloha 4	Pasportizace a inventarizace Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně
Příloha 5	Výkresová dokumentace Ing. arch. Jindřich Škrabal, Ing. arch. Alena Všetečková