








OBSAH:		VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH	
AKCE:		ORL 479/9 – oprava bytové jednotky č. 6.1 ORL 479/9, BRNO–STŘED, par.č.186, k.ú. Město Brno	
INVESTOR:		DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – STŘED	
Ing. Pavel Magnussek		Ing. Pavel Magnussek	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA	
Ing. Jana Houzarová		Ing. Jana Houzarová	
LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER KOUNICOVA 23, 602 00 BRNO e – mail : info@letajici-inzenyri.cz			
DATUM		11/2023	
STUPEŇ		DSP	
FORMÁT		4 x A4	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D.1.1.10	



OZN.	SCHMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
3		875/2100	stávající okno do světlíku, otevíravé jednoduché zasklení š. 60 cm úprava: stávající okna jsou již repasovány není potřeba do nich zasahovat	1		stávající klíčky jsou původní zachovat a očistit a seřadit	poškozené tabulky vyměnit sklo mléčné neprůhledné	slonová kost	místnost 1.06
4		690/2100	stávající okno do světlíku, otevíravé jednoduché zasklení š. 60 cm úprava: stávající okna jsou již repasovány není potřeba do nich zasahovat	1		stávající klíčky jsou původní zachovat a očistit a seřadit	poškozené tabulky vyměnit sklo mléčné neprůhledné	slonová kost	místnost 1.05

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
				KS				
5		480/850	stávající okno do světlíku, otevíravé jednoduché zasklení	2	stávající klíčky jsou původní zachovat očistit a seřadit	poškozené vyměnit sklo mléčně neprůhledné	slonová kost	místnost 1.02 místnost 1.03 foto obr.10
6		1170/2100	stávající vnější kastlová oka	2	stávající klíčky jsou původní zachovat očistit a seřadit	v případě nutnosti nově zasklit	slonová kost	místnost 1.00
		1170/2100	stávající vnější kastlová oka	2	stávající klíčky jsou původní zachovat očistit a seřadit	v případě nutnosti nově zasklit	slonová kost	místnost 1.00