

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- podlahové k-ce jsou ca z 90% vybourány (v koupelně-1.03 – stávající stav vě zařizovacích předmětů)
- kuchyňská linka zdemontována
- plst. okna vč. parapetů, zednických úprav jsou provedeny

POPIS PRACÍ


- demontáž všech vnitřních dveřních (vč. zárubní)
- demontáž zařizovacích předmětů
- demontáž vnitřních rozvodů plynu (ca 20mb)
- demontáž dlažby vč. podkladních vrstev podlahy v koupelně(1.03)
- demontáž ker. obkladů stěn v koupelně a kuchyni(1.03, 1.02)
- demontáž kazet EPS ve stávající kuchyni(1.02)
- dokončení osekání vnitřní omítky pod parapety – ca 1,5m2
- srovnání stáv. podkladní vrstvy podlah

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	VSTUP,CHODBA	3,75 m ²	vybouráno	štuk, vlhkost	SDK podhled	2600 mm
1.02	KUCHYŇ	5,16 m ²	vybouráno	štuk, vlhkost	štuk, kazety EPS	3250 mm
1.03	KOUPENA,WC	3,25 m ²	keram. dlažba	štuk,ker.obklad	štuk	3250 mm
1.04	POKOU	8,75 m ²	vybouráno	štuk, vlhkost	štuk	3250 mm
1.05	POKOU	20,20 m ²	vybouráno	štuk, vlhkost	štuk	3250 mm
CELKEM		41,11 m ²				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div></div><div>ARCHITEKTURA & INTERIER ŠMIDNEK & PARTNERS</div><div>www.archismidnek.cz</div></div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRČÍ</div>	
Ing. Emil Mikuláščík		Miroslav Šimůnek	ing. Ivan Hons		
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				ČÍSLO PARC.: xxx	K.Ú.: Zbrdovice
STANBA: Stavební úpravy bytu Přízová 2 , byt č. 1				MÍSTO: Brno	STUPEŇ: DSP
NÁZEV VKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce, demontáže				FORMÁT: 2x44	ČÍSLO VKR.:
				DATUM: 06/2016	
				MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.1.02