

## **Starobrněnská 7 - Modernizace výtahu**

## Fotodokumentace



**Foto 1:** Strojovna výtahu - 4.NP



**Foto 2:** Detail na podlahu strojovny



**Foto 3:** Pohled na boční vstup do strojovny



**Foto 4:** Hlavní vstup do strojovny v 4.NP


## Fotodokumentace



**Foto 5:** Pohled na 4.NP



**Foto 6:** Pohled na podestu mezi 4.NP a 3.NP



**Foto 7:** Schodiště vedoucí do 4.NP



**Foto 8:** Schodiště do 3.NP



**Foto 9:** Pohled na výtahové dveře v 3.NP



**Foto 10:** Detail na dveře v 3.NP



**Foto 11:** Mezipodesta mezi 3.NP a 2.NP



**Foto 12:** Pohled na 2.NP



**Foto 13:** Mezipodesta mezi 2.NP a 1.NP



**Foto 14:** Pohled na 1.NP



**Foto 15:** Mezipodesta mezi 1.NP a M



**Foto 16:** Pohled na podlaží M



**Foto 17:** Pohled na mezipodestu mezi M a P



**Foto 18:** Pohled na podlaží P



**Foto 19:** Pohled na podlaží P s výtahovými dveřmi




**Foto 20:** Pohled na výtahovou šachtu a stop kabiny výtahu



**Foto 21:** Pohled na strop výtahové šachty



**Foto 22:** Pohled na dno výtahové šachty



**Foto 23:** Pohled do výtahové šachty z podlaží P



**Foto 24:** Kabina výtahu



**Foto 25:** Ovládání výtahu