

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 08.04.2019

Název a sídlo organizace	Označení provozu
Statutární město Brno	nájemní dům
Dominikánské nám. 196/1	Orlí 6
602 00 Brno	602 00 Brno
Jméno a příjmení revizního technika	Evidenční číslo osvědčení
Marek Šmíd	9936/9/14/R-PZ-F,g

Druh revize: Provozní

Označení zařízení (předmět revize): NTL domovní plynovod

Zkouška byla provedena detektorem RIDGID CD-100 a pěnотvorným roztokem

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil:

Zpráva je vyhotovena ve ...3... výtiscích.

Zpráva obsahuje...3... strany.


Zařízení v rozsahu revize je nezpůsobilé bezpečného provozu.

V Ořechově..... dne.....08.04.2019

Rozdělovník:

2x investor

1x RT



Podpis a otisk razítka revizního technika příp.

Název organizace a číslo oprávnění

Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení §8 písm. d) vyhl. 85/78 Sb.
- B. Údaje o měřených zkouškách §8 písm. e) vyhl. 85/78 Sb. a předložených dokladech
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

A. NTL domovní plynovod :

Revize byla provedena na NTL domovním plynovodu, který začíná v suterénu domu, kde je umístěn K 800 DN 65, potrubí je ocelové šroubované vedeno v konzolách po zdi, potrubí ke stupačkám vede v podlaze a dále stupačkou po zdi k měření umístěné na chodbách domu. Od měření vede potrubí ve i po zdi ke spotřebičům.

B. byla provedena prohlídka v přístupné revidované délce

byla provedena kontrola uzávěrů na plynovodu

Technická zpráva

C. Ověření provozuschopnosti spotřebičů po vpuštění plynu
oprávněnou osobou.

společné prostory	šroubované spoje-drobné úniky	60 dní
Hložková	plynová hadice za hranicí životnosti	60 dní
Kwitová	únik před PS	60 dní
Rovná	plynová hadice za hranicí životnosti	60 dní
Matuzsek	plynová hadice za hranicí životnosti	60 dní
Brunová	plynová hadice za hranicí životnosti	60 dní
Bruno Rudolf	plynová hadice za hranicí životnosti	60 dní

gumová plynová hadice má životnost max. 3 roky

Nepřítomni: Hanáček, Hanousek, Šafařík, Pluháček, Peniak, Pecha,
Ševčíková

D. Jedná se o výchozí revizi.

E. Nebyly předloženy.

Předložená dokumentace:

Montáž:

Návrh termínu
odstranění závad
do:

