

**ZPRÁVA O PROVEDENÍ  
STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU  
OBJEKTU DOMU NA ULICI JÁNSKÁ 7 V BRNĚ**

**Brno, říjen 2019**

**Vstupní údaje:**

Zhotovitel : Průzkumy staveb, s.r.o.  
Lísky 1000/44  
624 00 BRNO

Řešitelé : Ing. Dušan Šponer, autorizovaný inženýr  
Antonín Vebr  
Bc. Vojtěch Bartoň  
Jiří Marek

Kooperace : Ing. Roman Seiter  
Na Dědině 274  
664 61 Rebešovice

Objednatel : Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 1  
602 00 Brno

Počet výtisků : 2

Číslo výtisku :

**1**

**Obsah:**

	strana
<b>1.0 Úvod</b>	<b>4</b>
<b>2.0 Podklady</b>	<b>4</b>
<b>3.0 ŽB nosné konstrukce</b>	<b>4</b>
3.1 Pevnost betonu	4
3.2 Zjištění tvaru a výztuže	5
<b>4.0 Podlahy</b>	<b>6</b>
<b>5.0 Statický výpočet stropní konstrukce</b>	<b>7</b>
<b>6.0 Závěr</b>	<b>7</b>
<b>Příloha č.1 - Fotodokumentace</b>	<b>9</b>
<b>Příloha č.2 - Vyhodnocení zkoušek pevnosti betonu</b>	<b>11</b>
<b>Příloha č.3 - Statické posouzení stropní konstrukce nad 1.NP</b>	
<b>Výkresová dokumentace</b>	

## 1.0 Úvod

Na základě požadavku objednatele byl proveden stavebně technický průzkum (dále jen STP) vybraných ŽB konstrukcí v zadní části domu na Jánské 7 v Brně pro potřebu zjištění možnosti osazení schodiště z 1.NP do 2.NP. Předmětem tohoto STP byla stropní konstrukce nad místnostmi č. 1.104.01 a 1.104.02 v 1.NP.

V rámci STP bylo provedeno zjištění pevnosti betonu v tlaku vodorovných ŽB monolitických stropních konstrukcí, tvaru a jejich vyztužení, zjištění skladby podlah v 1.NP a ve 2.NP. Dále byla provedena fotodokumentace zkoumaných konstrukcí.

Na základě našich zjištění pak byly prvky staticky posouzeny.

## 2.0 Podklady

- [1] nabídka prací z 13.9.2019
- [2] objednávka prací číslo OB3500/1900231 ze dne 17.9.2019
- [3] zaměření stávajícího stavu, poskytl objednatel, leden 2019
- [4] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
- [5] Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Dimitrij Pume, František Čermák a kol., Praha 1993
- [6] ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
- [7] ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
- [8] Statické posouzení stropní konstrukce 1.NP bytového domu Jánská 452/7, Brno, říjen 2019
- [9] místní šetření konaná 9.10.2019

## 3.0 ŽB nosné konstrukce

V rámci tohoto STP byla u ŽB monolitických stropních konstrukcí (průvlaku a žeber) zjišťována pevnost betonu v tlaku, tvar a vyztužení jednotlivých prvků atd.

### 3.1 Pevnost betonu

V rámci STP byly provedeny orientační nedestruktivní zkoušky pevností betonu ŽB monolitického průvlaku a několika žeber Schmidtovým tvrdoměrem typu NR na celkem 7 zkušebních místech, jejich rozmístění viz výkresová dokumentace. Záznamy o zkouškách provedených v rámci tohoto průzkumu byly vyhodnoceny podle obecného kalibračního vztahu z ČSN 73 1373. Záznamy o vyhodnocení zkoušek Schmidtovým tvrdoměrem jsou uloženy u zpracovatele této zprávy. Výsledkem jsou hodnoty pevností  $f_R$ , souhrnně uvedené v tabulce č.2, blíže viz příloha č.2.

Hodnoty pevností  $f_R$  byly upraveny součiniteli  $\alpha_t = 0,90$  (stáří betonu) a  $\alpha_w = 1,00$  (beton přirozeně vlhký a vlhký) se započtením součinitele upřesnění  $\alpha = 0,50$  stanoveného odborným odhadem na základě dlouhodobých zkušeností, a bylo provedeno vyhodnocení upřesněných hodnot nedestruktivních zkoušek pevností betonu.

Hodnoty pevností zkoumaného betonu v tlaku  $f_c$  byly statisticky vyhodnoceny podle ČSN ISO 13822 jako jeden celek i pro jednotlivé prvky, přičemž metodika vyhodnocení je následující:

$$f_{ck} = f_{m,(n)} - s_f \cdot k_n$$

- n - počet hodnot pevností  
 $f_{m,(n)}$  - průměrná hodnota pevnosti  
 $s_f$  - výběrová směrodatná odchylka  
 $k_n$  - koeficient podle počtu měření  
 $f_{ck}$  - charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku

Tabulka č.1 - Statistické vyhodnocení zkoušek pevností betonu v tlaku


Brno, Jánská 7	Celkem
n	7
$f_{m,(n)}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	25,42
$s_f$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3,52
$k_n$	2,09
$f_{ck}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	<b>18,07</b>
pevnostní třída dle ČSN EN 13791	<b>C 12/15</b>
třída dle ČSN 73 1201	B 15

Podle zjištěné hodnoty charakteristické krychelné pevnosti betonu  $f_{ck} = 18,07$  N/mm<sup>2</sup> lze betonu zkoumaných monolitických ŽB stropních konstrukcí nad 1.NP **přiřadit pevnostní třídu C 12/15**; blíže viz tabulka č.1 výše.

### 3.2 Zjištění tvaru a výztuže

Na vybraných místech ŽB stropů (průvlaku a žeber) byl zjišťován tvar, druh a množství použité výztuže magnetickým hledačem Profometr a Hilti a následným osekáním krycí vrstvy betonu, foto č.1 - 4. Umístění sond viz výkresová dokumentace.


#### A1 ŽB žebro nad 1.NP, foto č. 1



Světlost: 3,820 m


Poznámka: číslo v závorce znamená vzdálenost ohybu výztuže od kraje podpory

**A2** ŽB žebro nad 1.NP, foto č.2




Světlost: 3,530 m

**A3** ŽB průvlak nad 1.NP, foto č.3



Světlost: 6,550 m

**A4** ŽB deska nad 1.NP, foto č.4



## 4.0 Podlahy

Podlahy jsou v objektu provedeny z různých materiálů. Předmětem STP bylo zjištění skladby podlahy v 1.NP a 2.NP nad ŽB stropem. Proto byly provedeny čtyři vrtané sondy **P1 – P4**. Umístění sond je patrné z výkresové dokumentace, zjištěné skladby jsou následující:

### **Sonda P1**

(1.NP, foto č.5)

	tl. (mm)	
• keramická dlažba	8	
• maltové lože	30	celkem 38 mm
• ŽB deska		

### **Sonda P2**

(1.NP, foto č.6)

	tl. (mm)	
• PVC	2	
• kamenná dlažba	24	
• maltové lože	54	celkem 80 mm
• ŽB deska		

### **Sonda P3**

(2.NP, foto č.7)

	tl. (mm)	
• PVC	2	
• OSB deska	18	
• PVC	2	
• dřevotřísková deska	15	
• cementotřísková stěrka	10	
• betonová mazanina	80	
• asfaltová lepenka	1	celkem cca 128 mm
• ŽB deska	35 - 45	

### **Sonda P4**

(2.NP, foto č.8)

	tl. (mm)	
• PVC	2	
• OSB deska	18	
• PVC	2	
• dřevotřísková deska	15	
• prkna	18	
• škvárový násyp	95	celkem 150 mm
• ŽB deska	55	

## **5.0 Statický výpočet stropní konstrukce**

V rámci posouzení konstrukce byl proveden Ing. Romanem Seiterem statický výpočet jednotlivých prvků stropní konstrukce, blíže viz příloha č.3.

## **6.0 Závěr**

Statitcký výpočet provedený na základě STP prokázal nedostačující únosnost stropního průvlaku na zatížení podlahami a užitným zatížením kategorie A - obytné plochy. Se zatížením kategorie D - obchodní prostory se taktéž nedá uvažovat, blíže viz příloha č.3.

Pro další využívání prostoru místností č. 1.104.01 a 1.104.02 v 1.NP a místnostmi nad nimi ve 2.NP doporučujeme podchytit ŽB stropní průvlak staticky únosnou konstrukcí nařezanou statikem.

Poznatky zjištěné tímto STP budou využity pro následné projekční práce uvažovaného schodiště z prostoru 1.NP.

V Brně dne 24.10.2019

  
Vypracoval: Antonín Vebr

  
Kontroloval: Ing. Dušan Šponer

**Průzkumy staveb**  
s.r.o.  
Lísky 1000/44  
624 00 Brno  
DIČ: CZ 292 68 125





Příloha č.1 - Fotodokumentace

1.



2.



3.



4.




5.



6.





**Příloha č.2 - Vyhodnocení zkoušek betonu Schmidtovým tvrdoměrem NR**

Tabulka č.2 - Upřesněné hodnoty pevností betonu v tlaku

Zkušební místo		Pevnost betonu		
		$f_R$	$f_{R \cdot \alpha_t \cdot \alpha_w}$	$f_c$
		[N/mm <sup>2</sup> ]		
<b>1.NP</b>	1 Ž	64,7	58,2	<b>29,1</b>
	2 Ž	65,8	59,2	<b>29,6</b>
	3 Ž	58,5	52,7	<b>26,3</b>
	4 Ž	58,8	52,9	<b>26,5</b>
	5 Ž	53,6	48,2	<b>24,1</b>
	6 Ž	49,8	44,8	<b>22,4</b>
	7 P	44,3	39,8	<b>19,9</b>

## Statické posouzení stropní konstrukce 1.NP bytového domu Jánská 452/7, Brno

### a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

#### **Úvod**

Tento projekt řeší posouzení stávající stropní konstrukce 1.NP nad místnostmi č. 1.104.01 a 1.104.02.

#### **Stavebně technický průzkum**

Stropní konstrukce nad řešenou částí objektu je tvořena železobetonovým monolitickým stropem. Nosnou část tvoří příčný průvlak průřezu 295\*365 mm pod spodním lícem stropní desky, který vynáší trámy průřezu 80 (90) \* 315 (320) mm v rastru 540 mm. Trámy vynáší stropní desku tloušťky cca 55 mm.

Materiálové charakteristiky a vyztužení prvků je uvedeno ve stavebně technickém průzkumu.

Typický modul o půdorysných rozměrech 4\*4 m je tvořen obvodovými trámy (výměnami) profilu 95\*150 mm, které vynáší střešní nosníky 45\*150 mm v rastru cca 1 m.

#### **Posouzení konstrukce**

V rámci posouzení stávajících stropních konstrukcí bylo zjištěno, že únosnost stropních trámů (sonda A1, A2) je vyhovující pro stávající skladby podlah a užité zatížení ve 2.NP obchodními plochami (kategorie užitého zatížení D1). Stropní průvlak (sonda A3) nevyhovuje na zatížení skladbami podlah a užitým zatížením obytnými plochami (kategorie užitého zatížení A).

Na základě výsledků stavebně technického průzkumu a posouzení konstrukce se doporučuje v rámci dalších projekčních prací podchycení stropního průvlaku ocelovou konstrukcí, která by zesílila stávající stropní průvlak stropní konstrukce 1.NP.

### b) výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- Materiály konstrukce dle stavebně technického průzkumu

### c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, tíhou skladeb, užitným a klimatickým zatížením v souladu s ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí.

Místo stavby: Brno

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení:

Skladba podlah dle sondy P3	4,05 kN/m <sup>2</sup>
Užitné zatížení (kategorie A – obytné plochy)	1,5 kN/m <sup>2</sup>
Užitné zatížení (kategorie D – obchodní prostory)	5,0 kN/m <sup>2</sup>
Příčky (náhradní plošné zatížení)	1,2 kN/m <sup>2</sup>

### d) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

#### **Podklady**

- Stavebně technický průzkum



### **Použitá literatura**

ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 – Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

### **Vypracoval**

Ing. Roman Seiter

Na Dědině 274

664 61 Rebešovice

e-mail: [roman.seiter@gmail.com](mailto:roman.seiter@gmail.com)

### **Zodpovědný projektant**

Ing. Lukáš Janda



V Brně 23.10.2019

**Zatížení - stálé**

( zatížení dle ČSN EN 1991 - 1 )


<b>sonda P3</b>	tl. (m)	kN/m <sup>3</sup>	kN/m <sup>2</sup>	$\gamma_G$	kN/m <sup>2</sup>
PVC	0,002	10,00	0,02	1,35	0,03
OSB	0,018	8,00	0,14	1,35	0,19
PVC	0,002	10,00	0,02	1,35	0,03
Dřevotřísková deska	0,015	8,00	0,12	1,35	0,16
Betonová mazanina + cementová stěrka	0,090	22,00	1,98	1,35	2,67
ŽB deska	0,055	23,00	1,27	1,35	1,71
rákos + omítka			0,50	1,35	0,68
			<b>4,05</b>		<b>5,47</b>

**Zatížení - proměnné**

( zatížení dle ČSN EN 1991 - 1, 2, 3 )

<b>Užitné zatížení</b>	kN/m <sup>2</sup>	$\gamma_Q$	kN/m <sup>2</sup>
<b>A1- stropy</b> - RD, obytné budovy, hotely	2,7	1,5	4,05
<b>D</b> - obchodní prostory	5,0	1,5	7,50

A1



Typ prvku: nosník  
Prostředí: X0

**Beton: C 12/15**

$f_{ck} = 12,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 1,6 \text{ MPa}$ ;  $E_{cm} = 27000 \text{ MPa}$

**Ocel podélná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ )

**Ocel příčná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ ) Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2

**Vzpěr**

Vzpěr není uvažován

S tlačnou výztuží je počítáno.

**Obvodové třmínky**

Profil: 5 mm; Vzdálenost: 65,0 mm

**Posouzení min. a max. stupně vyztužení**

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

$\rho_{s,t} = 0,00866 \geq \rho_{s,min} = 0,0013 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

$\rho_s = 0,00796 \leq \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

**Stupeň vyztužení smykovou výztuží**

$\rho_{w,min} = 0,000749 \leq \rho_w = 0,00755 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

Maximální vzdálenost třmínků  $s_{l,max} = 255,0 \text{ mm} \Rightarrow$  **Vyhovuje**


Maximální vzdálenost větví třmínků  $s_{t,max} = 255,0 \text{ mm}$

**Posouzení mezního stavu únosnosti**

č.	Název	$N_{Ed}$ [kN]	$N_{Rd}$ [kN]	$M_{Edy}$ [kNm]	$M_{Rdy}$ [kNm]	$V_{Edz}$ [kN]	$V_{Rdz}$ [kN]	Posouzení
1	Zat. případ 1	0,00	0,00	15,00	21,23	15,00	50,94	Vyhovuje

**Mezní stav únosnosti VYHOVUJE**

**VYHOVUJE**



Typ prvku: nosník  
Prostředí: X0

**Beton: C 12/15**

$f_{ck} = 12,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 1,6 \text{ MPa}$ ;  $E_{cm} = 27000 \text{ MPa}$

**Ocel podélná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ )

**Ocel příčná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ ) Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2

**Vzpěr**

Vzpěr není uvažován

S tlačnou výztuží je počítáno.

**Obvodové třmínky**

Profil: 5 mm; Vzdálenost: 200,0 mm

### Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

$\rho_{s,t} = 0,0077 \geq \rho_{s,min} = 0,0013 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

$\rho_s = 0,00708 \leq \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

### Stupeň vyztužení smykovou výztuží

$\rho_{w,min} = 0,000749 \leq \rho_w = 0,00218 \Rightarrow$  **Vyhovuje**

Maximální vzdálenost třmínků  $s_{l,max} = 255,0 \text{ mm} \Rightarrow$  **Vyhovuje**

Maximální vzdálenost větví třmínků  $s_{t,max} = 255,0 \text{ mm}$


### Posouzení mezního stavu únosnosti

č.	Název	$N_{Ed}$ [kN]	$N_{Rd}$ [kN]	$M_{Edy}$ [kNm]	$M_{Rdy}$ [kNm]	$V_{Edz}$ [kN]	$V_{Rdz}$ [kN]	Posouzení
1	Zat. případ 1	0,00	0,00	13,00	21,78	13,00	31,56	Vyhovuje

**Mezní stav únosnosti VYHOVUJE**



## A3 pod byty



Typ prvku: nosník  
Prostředí: X0

### Beton: C 12/15

$f_{ck} = 12,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 1,6 \text{ MPa}$ ;  $E_{cm} = 27000 \text{ MPa}$

**Ocel podélná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ )

**Ocel příčná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ ) Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2

### Vzpěr

Vzpěr není uvažován

S tlačnou výztuží je počítáno.

### Obvodové třmínky

Profil: 7 mm; Vzdálenost: 200,0 mm

## Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

$\rho_{s,t} = 0,026 \geq \rho_{s,min} = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

$\rho_s = 0,0228 \leq \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

## Stupeň vyztužení smykovou výztuží

$\rho_{w,min} = 0,000749 \leq \rho_w = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost třmínků  $s_{l,max} = 276,6 \text{ mm} \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost větví třmínků  $s_{t,max} = 276,6 \text{ mm}$

## Posouzení mezního stavu únosnosti

č.	Název	$N_{Ed}$ [kN]	$N_{Rd}$ [kN]	$M_{Edy}$ [kNm]	$M_{Rdy}$ [kNm]	$V_{Edz}$ [kN]	$V_{Rdz}$ [kN]	Posouzení
1	Zat. případ 1	0,00	0,00	260,00	137,07	155,00	65,40	Nevyh, kód 4


### Seznam chybových kódů:

Kód 4:  $\xi > \xi_{Max} \Rightarrow$  Drcení betonu před dosažením meze kluzu oceli

**Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE**

**NEVYHOVUJE**

## A3 pod komercí



Typ prvku: nosník  
Prostředí: X0

### Beton: C 12/15

$f_{ck} = 12,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 1,6 \text{ MPa}$ ;  $E_{cm} = 27000 \text{ MPa}$

**Ocel podélná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ )

**Ocel příčná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ ) Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2

### Vzpěr

Vzpěr není uvažován

S tlačnou výztuží je počítáno.

### Obvodové třmínky

Profil: 7 mm; Vzdálenost: 200,0 mm

## Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

$\rho_{s,t} = 0,026 \geq \rho_{s,min} = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

$\rho_s = 0,0228 \leq \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

## Stupeň vyztužení smykovou výztuží

$\rho_{w,min} = 0,000749 \leq \rho_w = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost třmínků  $s_{l,max} = 276,6 \text{ mm} \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost větví třmínků  $s_{t,max} = 276,6 \text{ mm}$

## Posouzení mezního stavu únosnosti

č.	Název	$N_{Ed}$ [kN]	$N_{Rd}$ [kN]	$M_{Edy}$ [kNm]	$M_{Rdy}$ [kNm]	$V_{Edz}$ [kN]	$V_{Rdz}$ [kN]	Posouzení
1	Zat. případ 1	0,00	0,00	350,00	137,07	210,00	65,40	Nevyh, kód 4


### Seznam chybových kódů:

Kód 4:  $\xi > \xi_{Max} \Rightarrow$  Drcení betonu před dosažením meze kluzu oceli

**Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE**

**NEVYHOVUJE**

## A3 pod byty menší ZŠ



Typ prvku: nosník  
Prostředí: X0

### Beton: C 12/15

$f_{ck} = 12,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 1,6 \text{ MPa}$ ;  $E_{cm} = 27000 \text{ MPa}$

**Ocel podélná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ )

**Ocel příčná: hladká výztuž (uživ.)** ( $f_{yk} = 370,0 \text{ MPa}$ ;  $E_s = 200000 \text{ MPa}$ ) Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2

### Vzpěr

Vzpěr není uvažován

S tlačnou výztuží je počítáno.

### Obvodové třmínky

Profil: 7 mm; Vzdálenost: 200,0 mm

## Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

$\rho_{s,t} = 0,026 \geq \rho_{s,min} = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

$\rho_s = 0,0228 \leq \rho_{s,max} = 0,04 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

## Stupeň vyztužení smykovou výztuží

$\rho_{w,min} = 0,000749 \leq \rho_w = 0,0013 \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost třmínků  $s_{l,max} = 276,6 \text{ mm} \Rightarrow \text{Vyhovuje}$

Maximální vzdálenost větví třmínků  $s_{t,max} = 276,6 \text{ mm}$

## Posouzení mezního stavu únosnosti


č.	Název	$N_{Ed}$ [kN]	$N_{Rd}$ [kN]	$M_{Edy}$ [kNm]	$M_{Rdy}$ [kNm]	$V_{Edz}$ [kN]	$V_{Rdz}$ [kN]	Posouzení
1	Zat. případ 1	0,00	0,00	150,00	137,07	90,00	65,40	Nevyh, kód 4

### Seznam chybových kódů:





Kód 4:  $\xi > \xi_{Max} \Rightarrow$  Drcení betonu před dosažením meze kluzu oceli


**Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE**

**NEVYHOVUJE**



# **LEGENDA:**

-  Sondy do nosných ŽB konstrukcí - zjištění pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem N (P - průvlak, Ž - žebro), zkušební místa 1Ž - 7P.
-  Sondy do ŽB nosných konstrukcí - zjištění tvaru a výztuže nosných prvků, sondy A1 - A4.
-  Sondy do podlah - zjištění skladby a tloušťky jednotlivých vrstev, sondy P1 - P4. Sondy P3 a P4 jsou provedeny ve 2.NP.
-  Fotodokumentace.



BRNO, ulice Jánská 7  
 Místnost 1.104.01 a 1.104.02  
 Půdorys 1.NP - umístění sond  
 Výkres č.1