



VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

LETNEROVA 709/24 – OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č.28    LIST č. 1  
BRNO–STŘED, par.č. 1189, k.ú. Staré Brno

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA			
					kusů							
<div><div>1</div><div>L15</div></div>		900/1970	dřevo vnitřní, dřevěné, částečně prosklené rámové, v dřevěné zárubni, s pruhem			klíka plastová	čiré sklo	slonová kost	místnost 2.01  foto č. 7			
				1								
				úprava: dveře budou vyjmuty a odstraněny								
<div><div>2</div><div>L16</div></div>		700/1970	dveře vnitřní, plné, v obložkové zárubni			stávající klíka je plastová	—	slonová kost	místnost 2.04  foto č. 8			
				1								
				úprava: dveře očistit, panly seřadit vyměnit plastovou klíku za novou  nová plastová klíka								
				dveřní závěsy původní								