

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA  
OPRAVU BYTU HYBEŠOVA 6, BYT Č. 13

## D.1.1.52 VÝPIS OKEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Zodpovědný projektant | Ing. Jiří Šoltés  |
| Vypracoval            |   |
| Investor              | Statutární město Brno, městská část Brno-střed                        |
| Místo stavby          | Hybešova 6, byt č. 13   |
| Název stavby          | Prováděcí projektová dokumentace na opravu bytu Hybešova 6, byt č. 13 |
| Stupeň                | DPS   |
| Číslo zakázky         | P_20_002_000  |
| Datum vyhotovení      | 11_20   |
| Kód / Název dokumentu | D.1.1.52_Výpis_oken_00  |
| Stavební objekt       |   |
| Část                  | Architektonicko-stavební řešení                                       |
| Číslo paré            |   |

## D.1.1.52\_Výpis\_oken\_00

| OZNAČENÍ | OKNO VŠEOBECNĚ   |                  |                        |                                  |   |  | SKLO      | RÁM       |                                 |                  |                  |              | PŘÍSLUŠENSTVÍ   |                   | POZNÁMKA   | MNOŽSTVÍ | REVIZE |
|----------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|----------|--------|
|          | GRAFICKÁ PŘÍLOHA | ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ | ROZMĚR OTVORU<br>š / v | POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ<br>TŘÍDA | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA<br>J=W/m <sup>2</sup> K | VZDUCHOVÁ<br>NEPRŮZVUČNOST<br>R <sub>w</sub> =dB |           | MAT. RÁMU | BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE<br>MATERIÁLU | JAKOST MATERIÁLU | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA KŘÍDLA | MATERIÁL KOVÁNÍ | MEZISKELNÍ PŘÍČKY |  |          |        |
| O1       | ano              | otvíravé         | 1130/1940              | stávající                        | stávající   | stávající  | stávající | dřevo     | -                               | stávající        | stávající        | bílá         | stávající       | -                 | stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení | 1        | 00     |
| O2       | ano              | otvíravé         | 1140/1940              | stávající                        | stávající   | stávající  | stávající | dřevo     | -                               | stávající        | stávající        | bílá         | stávající       | -                 | stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení | 1        | 00     |
| O3       | ano              | otvíravé         | 1130/1890              | stávající                        | stávající   | stávající  | stávající | dřevo     | -                               | stávající        | stávající        | bílá         | stávající       | -                 | stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení | 1        | 00     |
| O4       | ano              | otvíravé         | 1120/1870              | stávající                        | stávající   | stávající  | stávající | dřevo     | -                               | stávající        | stávající        | bílá         | stávající       | -                 | stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení | 1        | 00     |
| O5       | ne               | otvíravé         | 400/1110               | stávající                        | stávající   | stávající  | stávající | dřevo     | -                               | stávající        | stávající        | bílá         | stávající       | -                 | stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení | 1        | 00     |

01, 02, 03, 04

