

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

P A R K  
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

*Zpráva o inženýrskogeologickém  
a hydrogeologickém průzkumu*

PROJEKTANT:

*consequence forma s.r.o.*  
Nový Hrozenkov 760, 75604

ZPRACOVATEL PRŮZKUMU:

*symbioteknika s.r.o.*  
Na Zámyšli 1, Praha 5, 15000

ČERVENEC 2019

**symbioteknika s.r.o.**

geologické práce

IČ: 25070959



P A R K  
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

*Zpráva o inženýrskogeologickém  
a hydrogeologickém průzkumu*

Vypracoval : **Ing. Jan Kříž** - odpovědný řešitel geologických prací oprávněný projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie z rozhodnutí MŽP ČR poř. č. 1498/2001

tel 777 212 555 ● E-mail: symbioteknika@gmail.com

- Obsah :
1. Úvod
  2. Geologické poměry
  3. Hydrogeologické poměry
  4. Petrografické popisy vrtaných sond
  5. Petrografické popisy kopaných sond
  6. Geotechnické vlastnosti zemin
  7. Úložné poměry na lokalitě parku
  8. Pedologické poměry lokality
  9. Výskyt a chemismus podzemní vody
  10. Vsakovací zkoušky na lokalitě
  11. Propustnost prostředí
  12. Posouzení vlivu zasakování na chráněné zájmy
  13. Hydrogeologické vyjádření

- Přílohy :
- I. Geologická mapa v měř. 1 : 50 000
  - II. Hydrogeologická mapa v měř. 1 : 50 000
  - III. Situace stavby v měř. 1 : 1 000
  - IV. Laboratorní rozbory zemin
  - V. Přehledná situace archívních sond v měř. 1 : 5 000
  - VI. Petrografické popisy archívních sond
  - VII. Archívní laboratorní rozbory
  - VIII. Pedologický průzkum - fotodokumentace
  - IX. Historické mapy
  - X. Seznam souřadnic a výšek průzkumných děl

## 1. Úvod

Zpráva je součástí projektové dokumentace ve stupni. Byla zpracována na základě terénních průzkumných prací, rekognoskace terénu a rešerše dostupné archivní geologické dokumentace zájmového území. Archivní excerpte byla provedena v Geofondu Praha. Využity byly následující posudky :

Janovský : *Závěrečná zpráva o IG poměrech v trase rychlé tramvaje*, Geotest Brno, 1985

Kříž : *Rekonstrukce ulice Veverí I., zpráva o IG průzkumu*, symbioteknika Brno, 2018

Kříž : *Brno, Koliště I, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zpráva o IG průzkumu*, 2015

Kříž : *Brno, Joštova, rekonstrukce kanalizace, zpráva o IG průzkumu*, 2007

Kříž : *Rekonstrukce Moravského náměstí, zpráva o IG průzkumu*, 2009

Kozáková : *Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro rekonstrukci objektu Koliště 17 v Brně*, Geotest Brno, 1996

Kříž : *Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zpráva o IG průzkumu*, 2010

Matoušek : *Závěrečná zpráva podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro přístavbu a nadstavbu domu Koliště 25 v Brně*, IGM Brno, 1999

Matoušek : *Závěrečná zpráva doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu vnitrobloku garáží v areálu IBC*, IGM Brno, 1999

ÚÚG Praha : *Geologická mapa ČR, list 24 - 32, Brno (měř. 1 : 50 000)*, 1991

ÚÚG Praha : *Hydrogeologická mapa ČR, list 24 - 32, Brno (měř. 1 : 50 000)*, 1990

ČGÚ Praha : *Geologická mapa Brna a okolí (měř. 1 : 50 000)*, 1999

Vlastní terénní průzkumné práce spočívaly v provedení **7 vrtaných sond** technologií jádrového vrtání do hl. 4,00 - 6,00m. Sondy byly na místě popsány autorem zprávy (viz. kap. 4., 5.). Byly odebrány **vzorky zemin** z předpokládané úrovně zasakování a vzorky zemin v rámci pedologického průzkumu (příl. IV.), s následným laboratorním vyšetřením. V rámci hydrogeologického průzkumu pro ověření možnosti **zasakování srážkových povrchových vod do podzemí** byly provedeny **3 kopané sondy**, s následnými **vsakovacími zkouškami** dle ČSN 75 9010. Ve zprávě byla využita i archivní databáze petrografických popisů sond,

laboratorních rozborů zemin a podzemních vod ze zájmového území (příl. VII.). Polohy průzkumných sond byly vyneseny do situací v měř. 1 : 5 000, 1 : 1 000 (příl. III., V.). Seznam souřadnic a výšek vrtaných sond je přiložen na konci zprávy (příl. X.).

## 2. Geologické poměry

Podle **geomorfologického** členění reliéfu ČR patří zájmové území do celku Bobravská vrchovina (oblast Brněnská vrchovina), je součástí podcelku Řečkovicko - kuřimský prolon, okrsku **Řečkovický prolon**. Leží na pravobřežním svahu **údolí Ponávky**.

Širší zájmové území je součástí **brněnského masívu**, který představuje intruzivní těleso budované převážně horninami skupiny granitu. Horninové typy do sebe často plynule přecházejí, jinde jsou vůči sobě ostře odděleny. Brněnský masív je intenzívne tektonicky porušen a metamorfně přeměn. Při horotvorných pohybech horniny masívu intenzívne rozpukaly, místy jsou zbřidličnatělé až mylonitizované. Na křižovatce ul. Grohova a Úvozu je odkryt kontakt načervenalých kataklazovaných biotitických granodioritů s metabazalty brněnského masivu. Do granodioritů pronikají až 60cm mocné žíly aplitu, časté jsou také žíly křemene. Je zde patrné zbřidličnatění a horniny nabývají charakteru „zelených břidlic“. Kontakt je pravděpodobně tektonický a projevuje se střídáním granodioritů, metabazaltů a aplitu, horniny jsou při vzájemném styku mylonitizované. Horniny brněnské vyvřeliny tvoří bezprostřední předkvertérní podloží jihozápadně a severozápadně od zkoumané lokality. Budují vyvýšeniny Petrov, Špilberk, Kraví hora.

V **neogénu** byly na horniny brněnského masivu uloženy sedimenty severního výběžku čelní hlubiny, reprezentované vápnitými jíly, s polohami písků. Jejich variabilní mocnost je závislá na tektonicky predisponovaných zářezech v podložních horninách brněnského masivu.

Neogenní sedimenty jsou zastoupeny marinními **vápnitými jíly** (tégly), s občasnými polohami a mocnějšími vrstvami jílovitých písků, nalezejícími k

lanzendorfské sérii badenu. Zeminy jsou většinou zelenošedé, hlouběji šedomodré barvy, s nevýraznou texturou, s lasturnatým rozpadem. Konzistence v povrchových vrstvách je většinou tuhá a tuhá až pevná, místy pevná. Vlivem geologické historie jsou jíly v horních odlehčených polohách potrhané, hlouběji překonsolidované. Povrch jílového podloží je v zájmovém území značně zvlněný. Na zkoumané lokalitě se nachází v hl. 5,00 - 8,90m pod současným terénem.

V komplexu **kvartérních sedimentů** můžeme rozlišit **fluviální** uloženiny Ponávky, **eolické sedimenty** a **antropogenní** uloženiny.

Říčka Ponávka ukládala sedimenty v několika úrovních na neogenní jíly. Jedná se o vrstvy říčních **nesoudržných písčitých štěrků** a **písků** na dně údolí a **akumulační terasy** nesoudržných sedimentů na svazích. Valouny jsou dobře oválené, materiál tvoří převážně granodiority brněnského masivu, v menší míře křemen. Štěrky jsou místy silně písčité, písčitá frakce místy přesahuje 50 % materiálu (terasové písky, s proměnlivou příměsí štěrku). Nesoudržné zeminy jsou místy silně **ulehlé**. Terasových písky a štěrkopísky se nachází v proměnlivých úrovních na převažující části širšího zájmového území. Místy tyto zeminy chybí. Jejich mocnost je většinou malá, zeminy jsou většinou **zvodnělé**.

Svrchní část kvartérního pokryvu na údolních svazích tvoří většinou **spraše** a **sprašové hlíny**. Tyto **eolické sedimenty** byly ukládány v některé z ledových dob větry převážně západních směrů a proto se s nimi v největších mocnostech setkáváme na východních svazích (závětří Bobravské vrchoviny). Jsou to eolické sedimenty navátké v pleistocénu. Z velké části vznikly během posledního glaciálu (würm). Zdejší spraše jsou většinou okrově hnědé až hnědě zbarvené. Spraše mají typickou sloupcovitou odlučnost. Odlučné plochy jsou povlečeny bílými vápnitými náteky, místy obsahují konkrece a vysrážené polohy  $\text{CaCO}_3$ . Výskyt vápnitých konkrecí ve spraších svědčí o odlišných klimatických poměrech, jež panovaly v době jejich vzniku (dlouhotrvající období sucha, střídající se s krátkými údobími deště). Ve spraších byly zjištěny tmavší polohy pohřbených horizontů, jež jsou svědkem vlhkého klimatu, kdy byly sedimentace spraší přerušena a povrch byl pokryt bujnou vegetací. Souvrství je místně tvořeno degradovanými sprašemi (sprašové hlíny). Tyto původně navátké sedimenty byly druhotně přemístěny svahovými pohyby a dešťovým ronem a promíšeny s písčitějšími, resp. jílovitějšími

zeminami. Část svrchních hlín na údolních svazích je deluvioeolické, deluviofluviální, resp. deluviální geneze (hlíny sprašového typu), jsou písčité a obsahují příměs štěrku. Prachovité hlíny, zajílované (sprašové hlíny) chybí nebo byly nahrazeny většími mocnostmi antropogenních sedimentů.

Pro lokalitu nacházející se na území města Brna je charakteristické rozšíření **antropogenních sedimentů** proměnlivé mocnosti na velkých plochách. Jsou tvořeny **navážkami** a **zásyppu** (úpravy komunikací, stavby IS, historická zástavba). Navážky jsou většinou hlinité (přemístěné místní hlíny) s proměnlivou příměsí úlomků stavebního odpadu. Část navážek tvoří nesoudržný materiál (stavební sut') nebo zbytky historických podzemních konstrukcí. Lokalita parku je antropogenní činností významně poznamená již od raného středověku v souvislosti s **fortifikací severního okraje Brna** a výstavbou a zbořením **Německého domu** od konce 19. stol. do r. 1945. Jejich mocnost místy přesahuje 8,00m.

### 3. Hydrogeologické poměry

Podle **hydrogeologické** rajonizace náleží zájmové území do hydrogeologického rajonu 2241 - **Dyjsko-svratecký úval**. Hydrogeologickým kolektorem je na lokalitě vrstva kvartérních **fluviálních sedimentů** řeky **Ponávky**, tvořená písčitými štěrky, resp. písky. Podzemní voda tvoří souvislou zvodeň až v údolní nivě Ponávky. Na údolních svazích se lokálně vytváří menší dílčí zvodně v místech depresí nepropustného podloží.

**Zvodnělé štěrkopísčité a písčité zeminy** je možné charakterizovat jako mírně až dosti silně průlinově propustné. Spodní izolátor je tvořen neogenním jílem, který je prakticky nepropustný. Stropní izolátor je tvořen souvrstvím slabě až nepatrně propustných hlín. Hladina podzemní vody je lokálně mírně napjatá.

Podzemní voda je vázaná na bázi kvartéru, lokálně tvoří nepravidelné obzory podzemních vod. Po nepropustných polohách stéká do nižších částí údolí. Podzemní voda byla zastižena většinou v málo mocných vrstvách průlinově propustných terasových sedimentů. Její úroveň na lokalitě parku byla dokumentována v hl. 6,30 - 9,00m pod stávajícím terénu.

Další horizonty podzemní vody, které jsou většinou laterálně i vertikálně neprůběžné, se nachází na údolních svazích v **neogenních sedimentech**. Jíly lokálně obsahují vrstvy s písčitou příměsí a vložky, polohy nebo proplástky písku, které umožňují omezenou komunikaci podzemní vody. V uvedeném souvrství nelze uvažovat o souvislé hladině podzemní vody. Dotace se děje převážně infiltrací srážkové vody.

Hlubší polohy terciérních pánevních sedimentů vytváří komplex nepravidelně se střídajících izolátorů (jíly) s průlinově propustnými kolektory badenských **písků**. V souladu s faciálními změnami a přechody, především ve vertikálním směru, mohou být zvodnělé horizonty místy artésky napjaty a nepravidelně vyvinuty.

Nejhlubší horizont podzemní vody je v tektonicky porušených skalních horninách a má **puklinový charakter**. Omezeně propustná je i **zvětralinová zóna**, což je způsobeno tektonickým porušením **granodioritových hornin** a jejich následným rozvětráváním na hrubozrnné až jemnozrnné písčité eluvium. Možnosti vsakování jsou omezeny na puklinově propustné zóny těchto hornin, na eluvia a silně zvětralé zeminy.

#### 4. Petrografické popisy vrtaných sond

##### S 1 (222,26)

- 0,00 - 0,15m humosní horizont : tmavě hnědá prachovitá hlína, tuhá až pevná, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3
- 0,15 - 0,25 směs hlín, tmavě hnědá a okrově hnědá prachovitá hlína, písčitá, tuhá až pevná, s příměsí drobných úlomků cihel a maltovin, F6Y, 2 - 3
- 0,25 - 1,00 šedohnědá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, se slabou příměsí maltovin a úlomků cihel až 7cm, převažují drobné úlomky, oj. úlomky keramiky a skla, F4Y, 3
- 1,00 - 1,40 sypká navážka, světle hnědá silně písčitá hlína až hlinitý písek, se silnou příměsí maltovin a úlomků cihel až 8cm, S4Y, 2 - 3
- 1,40 - 1,90 tmavě hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná,

písčitá, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel s maltovinami a zbytky popelovin, F6Y, 3 - 4

1,90 - 4,00 okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, vlasově vápnitá, sprašová, pevná (rostlý terén), F6, 3  
od hl. 2,50m zavlhlá, tuhá až pevná  
bez vody

## S 2 (221,34)

0,00 - 0,15m humosní horizont : hnědá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3

0,15 - 0,40 okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, tuhá až pevná, vápnitá, sprašového typu, s oj. drobnými úlomky cihel a maltovin, F6Y, 2 - 3

0,40 - 0,60 hnědošedá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, pevná, vápnitá, s oj. drobnými úlomky cihel, F6Y, 3

0,60 - 1,40 okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, pevná, vápnitá, sprašového typu, s oj. úlomky cihel do 3cm, maltovin, úlomky glazované keramiky, F6Y, 3

1,40 - 1,90 světle hnědá okrově šmouhovaná prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, lepší než tuhá, s oj. drobnými úlomky cihel, maltovin, oj. úlomky glazované keramiky, F6Y - F4Y, 2 - 3

1,90 - 2,00 zvětralé úlomky cihel do 5cm, drobné úlomky kamene, valouny štěrku do 3cm, maltoviny, v hlinité hmotě, hnědé prachovito-písčité hlíně, tuhé až pevné, vápnité, F2Y - G4Y, 2 - 3

2,00 - 3,40 okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, vlasově vápnitá, sprašová, pevná, přemístěná zemina charakteru rostlého terénu, F6Y, 3  
v hl. 2,00 - 2,40m jen zcela ojedinělé drobné úlomky cihel do 0,5cm

3,40 - 4,00 směs hlín, hnědočerných prachovito-písčitých, tuhé až pevné konzistence, zčásti sprašových hlín, oj. proplásteck neogenního jílu, s hojnou příměsí úlomků cihel, většinou drobných, z podstatné části zvětralých, příměsí maltovin, oj. drobné úlomky skla, oj. zbytky popelovin, písčitá příměs je tvořená zčásti rozptýlenými popelovinami a cihelnou drtí, F4Y - F2Y, 3

bez vody

**S 3 (220,45)**

- 0,00 - 0,15m humosní horizont : hnědošedá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3
- 0,15 - 0,40 okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, tuhá až pevná, sprašového typu, F6Y, 2 - 3
- 0,40 - 0,85 šedá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, pevná, s oj. drobnými až středními úlomky cihel a střešních tašek, F6Y, 3
- 0,85 - 1,30 směs hlín, okrově hnědá a hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, lepší než tuhá, vápnitá, s oj. drobnými úlomky cihel, drobnými úlomky dřeva, roztýlenými kousky maltovin, F6Y, 2 - 3
- 1,30 - 1,55 cihelná suť, fragmenty cihel, úlomky do 10cm, G3Y, 3
- 1,55 - 2,40 hnědá okrově šmouhovaná prachovitá hlína, slabě zajílovaná, silně písčitá, pevná, vápnitá, s oj. drobnými úlomky cihel, F6Y - F4Y, 4 od hl. 2,10m příměs drobných úlomků cihel
- 2,40 - 2,60 hnědá černě šmouhovaná prachovitá hlína, silně písčitá, tuhá, s příměsí rozptýlených fragmentů maltovin, drobnými úlomky cihel a kamene, F4Y, 3
- 2,60 - 3,05 stavební suť, úlomky cihel do 9cm, s hojnou příměsí zahliněného písku, maltovin, drobných úlomků střešní břidlice a proplástky okrově hnědého prachovitého jílu, tuhé až pevné konzistence, G4Y, 3
- 3,05 - 3,80 hnědá okrově šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, tuhá, zavlhlá, s příměsí drobných úlomků cihel, maltovin, úlomků dřeva, s oj. tenkými proplástky šedého jílu, F6Y, 2 - 3
- 3,80 - 4,20 zvětralé úlomky cihel do 6cm, s příměsí maltovin, oj. drobné úlomky glazované keramiky, s výplní mezer hnědou prachovitou hlínou, zajílovanou, tuhé konzistence, F2Y - G4Y, 3
- 4,20 - 5,00 hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, lepší než tuhá, zavlhlá, se slabou příměsí většinou zvětralých úlomků cihel do 5cm, oj. fragmenty maltovin, skla, glazované keramiky a břidlice, oj. drobné zuhelnatělé zbytky, F6Y, 2 - 3

5,00 - 6,00 zelenavě šedý rezivě skvrnitý prachovitý jíl, tuhý až pevný, vysoko plastický, F8, 3  
bez vody

#### S 4 (220,07)

0,00 - 0,15m humosní horizont : tmavě hnědá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3

0,15 - 0,70 šedohnědá prachovitá hlína, velmi slabě zajílovaná, silně písčitá, pevná, s příměsí maltovin, s drobnými úlomky cihel, F4Y, 3

0,70 - 1,60 hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, se silně písčitými polohami, pevná, s příměsí úlomků cihel až do 8cm (na bázi 10cm), většinou zvětralými, převažují drobné úlomky, s příměsí maltovin, F4Y, 3

1,60 - 2,00 hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, silně písčitá, slabě vápnitá, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel, s příměsí maltovin, F4Y, 3

2,00 - 2,70 okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, pevná, vápnitá, sprašového typu, s oj. drobnými úlomky cihel a maltovinami, F6Y, 3  
od hl. 2,30m zavlhlá

2,70 - 3,70 hnědá až tmavě hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, písčitá, tuhá až pevná, s příměsí většinou drobných zvětralých úlomků cihel a maltovinami, F6Y, 2 - 3

3,70 - 4,00 tmavě hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, písčitá, tuhá, s hojnou příměsí většinou zvětralých úlomků cihel do 6cm a maltovinami, F6Y, 2 - 3  
bez vody

#### S 5 (219,45)

0,00 - 0,15m humosní horizont : tmavě hnědá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, s oj. drobnými úlomky cihel a skla, F6Y, 2 - 3

0,15 - 0,50 hnědošedá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, drobivá, s příměsí úlomků cihel a kamene až do 7cm, převažují drobné úlomky,

	F4Y, 2 - 3
0,50 - 1,40	okrově hnědá našedlá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, pevná, slabě vápnitá, se slabou příměsí úlomků cihel a kamene až do 8cm, převažují drobné úlomky, oj. úlomky glazované keramiky, F6Y, 3
1,40 - 2,80	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, vápnitá, sprašového typu, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel, maltovin, úlomky kamene do 5cm, F6Y - F4Y, 3 v hl. 1,60 - 1,70m 2 kameny vel. 10cm od hl. 2,30m zavlhlá
2,80 - 3,00	úlomky kamene (červený slepenec) a úlomky cihel až 12cm, převažují drobné až střední frakce, s příměsí maltovin, v hlinité hmotě, hnědé prachovité hlíně zajílované, tuhé až pevné, vápnité, F2Y - G4Y, 3 - 4
3,00 - 3,50	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, tuhá, zavlhlá, vápnitá, sprašového typu, s oj. drobnými úlomky cihel a maltovinami, F6Y, 2 - 3
3,50 - 4,00	hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, tuhá, zavlhlá, slabě vápnitá, s příměsí úlomků cihel do 7cm, zčásti zvětralými, drobných úlomků kamene, s maltovinami, s oj. zbytky popelovin, F6Y, 2 - 3  bez vody

## S 6 (219,74)

0,00 - 0,15m	humosní horizont : hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, tuhá, drobivá, prokořeněná, s oj. úlomky kamene do 4cm, F6Y, 2 - 3
0,15 - 0,35	okrově hnědá hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, písčitá, pevná, slabě prokořenělá, F6Y, 3
0,35 - 0,60	šedohnědá prachovitá hlína, slabě písčitá, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel a kamene, oj. fragment bet. dlažby, F6Y, 3
0,60 - 1,70	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, pevná, vápnitá, sprašového typu, s oj. drobnými úlomky cihel a kamene, oj. valouny štěrku do 2cm, příměs rozptýlených maltovin, F6Y, 3
1,70 - 2,60	okrově hnědá hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, písčitá,

	vápnitá, pevná, s oj. úlomky cihel do 3cm, většinou zcela zvětralými, příměs rozptylených maltovin, oj. drobné úlomky kamene, oj. kámen 12cm (zelená břidlice), oj. zbytky popelovin, F6Y, 3 - 4
2,60 - 3,00	hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, písčitá, vápnitá, tuhá až pevná, s oj. úlomky cihel a kamene do 4cm, cihly zčásti zvětralé, příměs rozptylených maltovin, oj. úlomky glazované keramiky, zavlhlá, F6Y, 3
3,00 - 3,70	úlomky kamene až 15cm, s maltovinami (zbytky zdiva), s hlinitým pískem a písčitou hlínou, oj. drobné úlomky cihel a glazované keramiky, G4Y, 4
3,70 - 4,00	světle hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, sprašového typu, zavlhlá, charakteru rostlého terénu, F6, 2 - 3 bez vody

### S 7 (219,22)

0,00 - 0,10m	humosní horizont : tmavě hnědá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3
0,10 - 0,30	hnědá prachovitá hlína, písčitá, tuhá až pevná, drobivá, slabě prokořenělá, s drobnými úlomky cihel a kamene do 2cm, F6Y, 2 - 3
0,30 - 0,75	hnědošedá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, s příměsí drobných úlomků cihel a kamene, fragmenty kořenů a ztrouchnivělého dřeva, F4Y, 3
0,75 - 1,40	světle hnědá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, s oj. drobnými úlomky kamene a ztrouchnivělého dřeva, F4Y, 3
1,40 - 1,70	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, slabě vápnitá, sprašová, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel a oj. fragmenty kořenů, F6Y, 3
1,70 - 2,10	úlomky kamene a oj. úlomky cihel do 12cm, s výplní mezer hlinitým pískem a písčitou hlínou, s příměsí maltovin, G4Y - G3Y, 3 - 4
2,10 - 2,60	hnědá okrově hnědě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, pevná, s oj. drobnými úlomky cihel, maltovinami, fragment kovového hřebu, F6Y, 4
2,60 - 4,00	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, jemně písčitá, vlasově

vápnitá, sprašová, tuhá, zavlhlá, oj. vápnité konkrece (rostlý terén),  
F6, 2 - 3

bez vody

## 5. Petrografické popisy kopaných sond

### K 1 (219,22)

- 0,00 - 0,12m humosní horizont : tmavě hnědá našedlá prachovitá hlína, tuhá až pevná, drobivá, slabě prokořeněná, F6Y, 2 - 3
- 0,12 - 1,10 hnědá našedlá prachovitá hlína, písčitá, pevná, se světlejšími hnědými až okrově hnědými polohami, s hojnými kořeny okolních dřevin, oj. se ztrouchnivělým dřevem, s úlomky cihel a kamene do 15cm, oj. až 20cm, s oj. drobnými úlomky střešních tašek břidlic, s rozptýlenými maltovinami, F4Y, 3 - 4
- 1,10 - 1,40 hnědá vrstevnatá (s okrově hnědými až rezivě hnědými vrstvičkami) prachovitá hlína, slabě zajílovaná, proměnlivě písčitá, pevná, s polohami okrově hnědé sprašové hlíny, s příměsí úlomků kamene a cihel, oj. až 8cm, oj. úlomky keramiky, F6Y - F4Y, 3
- 1,40 - 1,60 hnědá (se světlejšími polohami) prachovitá hlína, slabě zajílovaná, slabě písčitá, pevná, ulehlejší, konsolidovaná, s příměsí úlomků cihel a kamene do 10cm, F6Y, 3
- 1,60 - 2,00 okrově hnědá (s tmavými polohami) prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, slabě vápnitá, s příměsí drobných úlomků stavebního odpadu, s úlomky cihel a kamene až 20 - 30cm, F2Y, 3 - 4
- bez vody

### K 2 (222,26)

- 0,00 - 0,13m humosní horizont : šedá hnědlá prachovitá hlína, tuhá až pevná, drobivá, jemně prokořeněná, F6Y, 2 - 3
- 0,13 - 0,35 směs hlín, šedá a rezivě hnědá prachovitá hlína, písčitá, tuhá až

	pevná, s příměsí drobných úlomků cihel a oj. úlomků kamene do 6cm, příměs maltovin, s kořeny rostlin, F6Y, 2 - 3
0,35 - 1,00	světle hnědá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, s příměsí drobných úlomků cihel a kamene, oj. úlomky do 10cm, se zetlelymi fragmenty dřeva, F4Y, 3  od hl. 0,80m velmi silně písčitá až silně hlinitý písek (S4), s příměsí drobného štěrku do 1,0cm, část písčitých frakcí tvoří maltoviny, téměř sypký, úlomky glazované keramiky do 5cm
1,00 - 1,50	sypká navážka, šedohnědý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, vápnitý, s hojnou příměsí maltovin, příměs úlomků cihel v průměru do 10cm, oj. úlomky cihel do 20cm, valouny štěrku a úlomky kamene do 15cm, oj. úlomky glazované keramiky do 5cm, S4Y, 3 - 4
1,50 - 1,90	hnědá okrově a rezivě šmouhovaná prachovitá hlína, slabě zajílovaná, jemně písčitá, tuhá až pevná, slabě vápnitá (oj. konkrece), drobné zuhelnatělé zbytky, drobné úlomky cihel a kamene, jednotlivé úlomky do 10cm, příměs maltovin, F6Y, 3
1,90 - 2,00	okrově hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, vlasově vápnitá, sprašová, pevná (rostlý terén), F6Y, 3  bez vody

### K 3 (220,07)

0,00 - 0,16m	humosní horizont : hnědošedá prachovitá hlína, tuhá, drobivá, prokořeněná, F6Y, 2 - 3
0,16 - 0,50	šedohnědá prachovitá hlína, silně písčitá, pevná, s drobnými úlomky cihel a kamene, oj. úlomky do 8cm, příměs rozptýlených maltovin, slabě prokořeněná, F6Y - F4Y, 3
0,50 - 0,80	hnědá prachovitá hlína, slabě zajílovaná, písčitá, se silně písčitými polohami, pevná, s příměsí okrově hnědých hlín sprašového typu, s příměsí drobných úlomků cihel a kamene, oj. úlomky až 15cm, příměs rozptýlených maltovin, oj. úlomky glazované keramiky, F4Y, 3
0,80 - 1,20	šedohnědá narezlá hlína, velmi silně písčitá, pevná, téměř sypká, s hojnou příměsí rozptýlených maltovin, úlomky cihel a kamene až 25cm, F4Y - F2Y, 3 - 4

- 1,20 - 1,70 směs šedohnědých, okrově hnědých a rezivě hnědých silně písčitých hlín, s polohami hlinitého písku, téměř sypká, s hojnými úlomky cihel a kamene vel. až 30cm, s hojnou příměsí rozptýlených maltovin, F4Y - S4Y, 4
- 1,70 - 2,20 šedookrově hnědá prachovitá hlína, velmi slabě zajílovaná, proměnlivě písčitá, pevná, s okrově hnědými vápnitými polohami hlíny sprašového typu, se zuhelnatělými zbytky, s příměsí drobných úlomků cihel, oj. až 20cm, s příměsí rozptýlených maltovin, F6Y - F4Y, 3  
bez vody

## 6. Geotechnické vlastnosti zemin

**6.1 Neogenní jíly** (tégly) lze řadit dle ČSN 731001 do tř. F8 (CH - CV) - *jíl s vysokou a velmi vysokou plasticitou*. Zeminy jsou při povrchu většinou tuhé až pevné konzistence. Lze jim přiřadit průměrné fyzikálně-mechanické vlastnosti :

objemová tíha  $\gamma = 20,0 - 21,0 \text{ kN.m}^{-3}$

modul přetvárnosti  $E_{\text{def}} \geq 4,0 \text{ MPa}$

efektivní soudržnost  $c_{\text{ef}} = 8 - 15 \text{ kPa}$

efektivní úhel vnitřního tření  $\phi_{\text{ef}} = 13 - 19^\circ$

Poissonovo číslo  $\nu = 0,42$

výpočtová únosnost  $R_{\text{dt}} \geq 80 \text{ kPa}$  (bez vlivu tíhy nadlož. zemin)

3. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050

**6.2 Fluviální terasové písčité štěrky** jsou proměnlivě **zahliněné až hlinité, ulehlé**. Písčité frakce lokálně převažují nad štěrkovými, přechází v jemně až hrubě zrnité **písky, s příměsí štěrku**. Štěrky, resp. příměs valounů v píscích, jsou opracované, **drobně až hrubě zrnité**, místy s valouny do 10cm. Štěrkopísčité zeminy lze řadit do tř. G3 (G-F) - *štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy*, tř. G4 (GM) - *štěrk hlinitý*, resp. tř. S4 (SM) - *písek hlinitý*. Jejich vlastnosti lze vymezit hodnotami :

$\gamma = 18,0 - 19,0 \text{ kN.m}^{-3}$

$E_{\text{def}} \geq 12 \text{ MPa}$

$$c_{ef} = 0 - 10 \text{ kPa}$$

$$\phi_{ef} = 30 - 35^\circ$$

$$v = 0,25 - 0,30$$

$$R_{dt} \geq 0,225 \text{ MPa} \text{ (bez vlivu tíhy nadlož. zemin)}$$

3. - 4. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050

**6.3 Kvartérní pokryv** na pravobřežním údolním svahu tvoří souvrství vátých **sprašových hlín**. Patří do tř. F6 (CL - CI) - *jíl s nízkou až střední plasticitou*. Část svrchních hlín je deluvioeolické až deluviofluviální geneze. Geotechnicky se jedná o **prachovité hlíny**, zajílované, projílované až **prachovito-jílovité hlíny**. Zeminy jsou místy jemně **písčité**, vlasově vápnité až odvápněné. Zeminy jsou v průměru tuhé a tuhé až pevné konzistence, laboratorně byly ověřeny pevné až tvrdé polohy. Fyzikálně-mechanické parametry pro zeminy tuhé :

$$\gamma = 19,0 - 21,0 \text{ kN.m}^{-3}$$

$$E_{def} = 3 - 6 \text{ MPa}$$

$$c_{ef} = 10 - 16 \text{ kPa}$$

$$\phi_{ef} = 17 - 21^\circ$$

$$v = 0,40$$

$$R_{dt} \approx 100 \text{ kPa} \text{ (bez vlivu tíhy nadlož. zemin)}$$

2. - 4. tř. těžitelnosti

**6.4 Navážka** tvoří v zájmovém území souvislou vrstvu. Jako celek je **nestejnorodá**, různě ulehlá, různých fyzikálních a mechanických vlastností. Jedná se většinou o **soudržné navážky** charakteru hlín, s příměsí úlomků stav. odpadu. Místy jsou uloženy slabě **soudržné navážky**, s podstatným podílem **stavební suti**. Nehomogenita souvrství neumožňuje jejich plošnou charakteristiku. Dle ČSN 731001 patří soudržné polohy většinou do tř. F6Y a F4Y, resp. F2Y a štěrkopísčité navážky do tř. G3Y - G4Y, resp. S4Y.

$$\gamma = 17,0 - 20,0 \text{ kN.m}^{-3}$$

3. - 4. tř. těžitelnosti

## 7. Úložné poměry na lokalitě parku

Úložné poměry na lokalitě parku jsou patrné z petrografických popisů **vrtaných sond** S 1 - S 7, resp. **kopaných sond** K 1 - K 3, provedených v rámci aktuálního průzkumu a nejbližších **archívních sond** (JPN 47, J 48, J 48A, PJ 49, HV 50, HV 50/1, HV 50/2, PJ 52, JPN 53, S 104).

Předkvartérní podloží na celém zájmovém území tvoří **neogenní** sedimenty, reprezentované **vápnitými jíly** (tégly). Povrch šedozeLENÝCH narezlých jílů byl ověřen vrtnými pracemi v proměnlivých hloubkách. Na severním okraji jsou v hl. 5,40 - 6,40m (sondy S 104, J 48), na jižním okraji byly dokumentovány v hl. 5,00m (sonda S 3), ve střední části v hl. 7,60 - 8,70m, na východním okraji v hl. 9,20 - 9,80m (sondy PJ 52, JPN 53). Ostatními vrtanými sondami aktuálního průzkumu nebyly neogenními sedimenty zastiženy. Povrch jílů je ukloněn zčásti v souladu s terénem do údolí Ponávky (východním až jihovýchodním směrem). Z výsledků archívní excerpte je patrné, že povrch neogenního podloží je zvlněný (erozní rýha).

Prachovité jíly lze řadit do tř. F8 (CH - CV) - *jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou*. Jíly jsou proměnlivě vápnité, v povrchových vrstvách tuhé, **tuhé až pevné a pevné konzistence**.

Na neogenním podloží (pod sprašovými hlínami) jsou uloženy vrstvy **fluviálních terasových písčitých štěrků**, resp. **písků**. Štěrkopísčité vrstvy byly zastiženy pod proměnlivě mocnými polohami sprašových hlín nebo přímo pod navážkami. Místy tyto vrstvy chybí (sondy S 104, S 3, JPN 47, PJ 49, HV 50). V sondách S 3 a PJ 49 jsou uloženy navážky přímo na neogenní jíly, fluviální písčité štěrky zde mohly být odtěženy spolu s kvartérními hlínami při budování historického opevnění, resp. byla jejich mocnost redukována antropogenní činností (sondy PJ 52, JPN 53). Povrch terasy je zvlněný, štěrkopísky byly zastiženy v hl. 5,10m (sonda J 48) až 8,70m (sonda PJ 52). Jejich mocnost kolísá v mezích 0,30m (sonda J 48) až 3,00m (sonda JPN 53). Písčité štěrky jsou dobře až hrubě zrnité, místy s **kamenitými frakcemi** do 10cm, opracované, z materiálu brněnské vyvřeliny, **zahliněné, hlinité až hlinitopísčité, ulehlé**. Bazální polohy jsou většinou

**zvodnělé.** Štěrkopísčité zeminy lze řadit do tř. G3 (G-F) - *štěrk s příměsi jemnozrnné zeminy*, tř. G4 (GM) - *štěrk hlinitý*, resp. tř. S4 (SM) - *písek hlinitý*.

Na celém pravobřežním údolním svahu Ponávky se nachází návěje **sprašových hlín** až **spraší** (eolické sedimenty). Místy se jedná o odvápněné degradované spraše deluvioeolické geneze. Tyto původně naváté sedimenty byly druhotně přemístěny svahovými pohyby a dešťovým ronem.

Jedná se o **prachovité hlíny, zajílované**, proměnlivě jemně **písčité**, vlasově **vápnité** až odvápněné, s oj. konkrecemi. Zeminy jsou nízce až středně plastické, **tuhé**, tuhé až pevné a **pevné konzistence**. Dle ČSN 731001 je lze řadit do tř. F6 (CL - CI) - *jíl s nízkou až střední plasticitou*.

Malou část soudržných kvartérních zemin tvoří deluvioeolické až deluviální **prachovité hlíny, projílované** až prachovito-jílovité hlíny. Zeminy jsou středně až vysoce plastické ( $w_L \approx 50\%$ ), většinou tuhé a lepší konzistence. Lze je řadit do tř. F6 (CI) až F8 (CH) - *jíl se střední až vysokou plasticitou*. Málo mocné polohy **prachovito-jílovitých hlín** jsou lokálně uloženy v nadloží neogenních jílů. Silněji zajílovaná je místy i báze sprašových hlín. Hranice jednotlivých geotechnických typů nejsou vždy ostré, jedná se místy o plynulé faciální přechody.

Svrchní vrstvy kvartérních hlín byly ve všech případech nahrazeny navážkami. Povrch sprašových hlín byl zastižen relativně mělkou na severním a severozápadním okraji parku v hl. 1,00m (sonda J 48) až 2,70m (sonda S 104). Zde se nachází i větší mocnosti kvartérních hlín (3,70 - 4,10m). Častěji byly vrstvy kvartérních hlín odtěženy ve větších mocnostech v rámci historických fortifikačních prací a nachází se v hl. 6,10 - 7,20m. Mocnost hlín zde dosahuje jen 0,40 - 2,00m. V sondách PJ 49, PJ 52, JPN 53 hlíny chybí, byly nahrazeny navážkami zcela. Mělké sondy aktuálního průzkumu (S 2, S 3, S 4, S 5, K 1, K3) byly provedeny celé v antropogenním souvrství, sondy S 1, S 7, K 2 byly ukončeny ve sprašových hlínách.

Pro území je charakteristické plošné rozšíření **heterogenních navážek** v relativně velkých mocnostech, což zčásti souvisí s historickou zástavbou vně původních hradeb. V severní části lokality stával v letech 1888 - 1945 **Německý**

**dům**, jehož půdorys je zakreslen v projektových mapových podkladech. Jednalo se o **podsklepenou stavbu**. Při jejím zboření zůstalo **zdivo spodní stavby** zachováno a sklepy byly zasypány. V sondách JPN 47 (v hl. 0,80 - 2,50m) a J 48A (v hl. 1,50 - 3,00m) bylo dokumentováno **cihelné zdivo**.

Při zahájení zemních prací stavby Německého domu bylo zjištěno, že do hl. cca 10,0m vedla přes celé staveniště dříve zeď, která byla součástí původního opevnění, z vnější strany byl **hradební příkop**, který byl zasypán navážkou, na které nebylo možné stavět. proto byla celá stavba posunuta o 30,0m severním směrem. Také na nové parcele dělníci narazili na zbytky hradeb, ale mělčejí založených. Tyto poznatky jsou v souladu s archeologickými nálezy na okraji Moravského náměstí a historickými mapovými podklady.

Jak vyplývá z vyobrazení v knize (viz příl. IX.) Relatione dell assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg (Wien, 1672) **severní opevnění města** zasahuje, především kvůli bývalému augustiniánskému klášteru (dnešní Místodržitelský palác a kostel sv. Tomáše), prakticky na **celé území dnešního parku**. Středověké opevnění sestávající z hlavní hradby, parkánu, parkánové hradby, příkopu prohloubeného do jílového podloží (kyneta) a opevněného (eskarpa a kontraeskarpa), valu (ve středověku s dřevěnou palisádou) a dalším menším příkopem, bylo dále rozšířeno v souvislosti se švédským obléháním (1645). **Středověké** městské opevnění Brna je dále zobrazeno v knize M. Meriana Topographia Moraviae (1650). Ve 2. polovině 17. stol. bylo opevnění přebudováno na **bastionovou fortifikaci** (bastion kolem augustiniánského kláštera). To je patrné na Plánu města Brna z r. 1754 (detail opevnění viz příl. IX.). I zde zasahuje opevnění prakticky na celý park současného Moravského náměstí. Ostatně název ulice Koliště vychází z vojenské terminologie a byla trasována podél vnějšího valu **barokních hradeb**. Opevnění včetně bastionů bylo zbouráno v průběhu 19. stol., příkopy byly zasypány. Promítlo se však ještě v mapě stabilního katastru (1825) a při parkových úpravách Projektu pro rozšíření vnitřního města Brna (1861).

Tomu odpovídá i **plošné rozšíření navážek** a jejich **mocnosti** dokumentované průzkumnými pracemi. Na severním a severozápadním okraji parku dosahují mocnosti pouze 1,00m (sonda J 48) až 2,70m (sonda S 104), na jižním okraji 5,00m (sonda S 3). Ve střední a východní části dosáhla dokumentovaná

mocnost navážek 6,10 - 8,70m (sonda PJ 52).

Převažují **hlinité navážky** tvořené přemístěnými prachovitými hlínami (sprašovými), proměnlivě zajílovanými, s **příměsí písku a úlomků stavebního**, resp. komunálního **odpadu**, tuhé, tuhé až pevné a pevné konzistence. Část hlinitých navážek je **silně písčitá**, s větším podílem úlomkovitého odpadu, tř. F4. Místy jsou navážky sypké, slabě soudržné, přechází v **silně hlinité písky**, tř. S4 a polohy hlinito-písčité úlomkovité **stavební suti** tř. F2 - G4 a F4 - F2, resp. tř. G3 - G4 (cihelná a kamenitá sut'). V polohách stavební suti nelze vyloučit mezerovité polohy (zasypané sklepy). **Slabě písčité hlinité navážky** patří do tř. F6, F6 - F4.

Z **granulometrických analýz** vyplývá, že podíl písčitých a štěrkových frakcí (včetně rozptýlených maltovin a drobných úlomků stavebního odpadu) u antropogenních sedimentů z hl. 0,50 - 2,20m kolísá v mezích 10 - 45%, podíl jílových frakcí je 7 - 15%. Jedná se o nízce až středně plastické zeminy ( $w_L = 34 - 38\%$ ). Zeminy mají ve svrchních polohách nízkou vlhkost ( $w = 8 - 15\%$ ) a z toho vyplývající pevnou konzistenci. Dle lab. rozborů patří do tř. F6 (CI) - *jíl se střední plasticitou* a tř. F4 (CS) - *jíl písčitý*.

Proměnlivý písčitý podíl je z části tvořen rozptýlenými maltovinami. Úlomky stavebního odpadu (cihly, střešní tašky, fragmenty kamenného zdiva, střešní břidlice) jsou většinou drobné, rozptýlené. Často jsou v navážkách přítomny oj. úlomky, resp. příměs, kamene a cihel až do 20 - 30cm, fragmenty kamenného a cihelného zdiva se zvětralými úlomky. Eventuální další zbytky historického zdiva nebo historických konstrukcí nelze v daném území vyloučit. V navážkách byly dokumentovány oj. drobné úlomky glazované keramiky, skla, kovové fragmenty (komunální odpad).

## 8. Pedologické poměry lokality

Na základě předběžných výsledků vrtných průzkumných prací byly v místě sond S 1, S 4, S 7 provedeny **kopané sondy K 1 - K 3** do hl. 2,00 - 2,20m. Ty byly určeny pro realizaci vsakovacích zkoušek a jejich horní profil do hl. 0,50 - 1,00m pro zhodnocení pedologických poměrů lokality. **Fotodokumentace** profilu

sond je součástí příl. VIII. Výsledky laboratorního vyšetření **vzorků zemin** z hl. 0,50 - 0,60m jsou v příl. IV.

Ve vrtaných a kopaných sondách aktuálního průzkumu byly zastiženy do hl. 1,90 - 5,00m **heterogenní navážky** různého stáří. Popis kopaných sond upřesňuje charakter navážek ověřených vrtanými sondami. Původním **půdním typem** byla **hnědozem**. Vznikla na reliéfu **eolických sprašových hlín**, které tvořily **půdotvorný substrát**.

Stávající svrchní horizont (mladší navážky navážky, 20. stol.) je charakterizován výrazným **písčitým podílem**. Z granulometrických analýz vyplývá, že **písčité frakce** 0,1 - 2,0mm tvoří 26 - 30%ní podíl. Po započtení **prachově písčitých** (0,05 - 0,1mm) a **hrubě písčitých frakcí** (2,0 - 4,0mm) se jedná o podíl 34 - 37%. Písčitá příměs je zčásti tvořena rozptýlenými homogenizovanými **maltovinami**. Podíl **jílnatých frakcí** do 0,01mm je 23 - 24%. Z pedologického hlediska se jedná o **písčitohlinitou střední půdu**.

**Skelet** je zastoupen 4 - 10%ní **příměsí štěrku** vel. 4 - 30mm. Z kopaných sond vyplývá, že ve svrchních vrstvách jsou přítomny oj. úlomky kamene a cihel až do 20cm. Svrchní zeminy vykazují **nízkou vlhkost** ( $w = 8,0 - 10,5\%$ ), vyplývající z podílu písku a relativně dobré (mírné) propustnosti. Svrchní **humosní horizont** v mocnosti cca 0,12 - 0,16m je navezený v rámci zahradnických prací.

Hranice jednotlivých frakcí je jiná než pro geotechnické hodnocení zemin dle ČSN 73 1001. Pro pedologické hodnocení byla použita specifická **křivka zrnitosti** s dělením do příslušných kategorií (skelet, písek, práškový písek, prach jílnaté částice). Z hlediska ČSN 73 1001 se jedná o nízce až středně plastickou zeminu ( $w_L = 34 - 37\%$ ), tř. F4 (CS) - *jíl písčitý*.

## 9. Výskyt a chemismus podzemní vody

Mělkými sondami **aktuálního průzkumu** podzemní voda **nebyla navrtána**. **Podzemní voda** byla průzkumnými pracemi zastižena ve většině **archívních sond**. Většinou je vázána na výskyt průlinově propustných terasových **písčitých štěrků**, resp. **písků**. Hladina podzemní vody je většinou **mírně napjatá** v závislosti na charakteru nadložních zemin.

Úroveň hladiny podzemní vody je závislá kromě vodnosti příslušného období na morfologii podloží, propustnosti zvodnělých a nadložních vrstev. Značně kolísá mocnost mírně až dosti silně propustných štěrkopísčitých zemin a povrch neogenního prakticky nepropustného podloží je zvlněný. Z těchto důvodů byly některé **sondy bezvodé**, i když v nich byly dokumentovány propustné štěrkopísčité polohy. Jindy byly naopak zvodněné propustnější polohy navážek nebo bazální polohy kvartérních hlín v nadloží neogenních jílů. Je patrný místy značný **rozkyv hladin** na velmi krátkou vzdálenost (sondy PJ 52 - JPN 53). To svědčí o složitých hydrogeologických poměrech, poznamenaných antropogenní činností, resp. lokální neprůběžnosti kvartérního průlinově propustného kolektoru na údolním svahu. Podzemní voda byla zastižena v **archívních sondách** v těchto úrovních :

**S O N D A : H L A D I N A P O D Z E M N Í V O D Y**

	<b>N A V R T A N Á</b>	<b>U S T Á L E N Á</b>
--	------------------------	------------------------

S 1	-	-
S 2	7,40m	6,60m
S 101	6,00m	6,80m
S 102	7,00m	5,60m
S 103	-	-
S 104	-	-
S 106	-	-
1/S 2	4,30	-
PJ 43	7,10m	6,50m
JPN 45	6,70m	6,40m
PJ 46	8,80m	8,60m
JPN 47	6,40m	6,30m
J 48	-	-
J 48A	7,80m	7,60m
PJ 49	9,20m	7,10m
HV 50	7,80m	7,30m
HV 50/1	-	7,40m
HV 50/2	8,00m	7,80m
PJ 52	8,70m	7,40m
JPN 53	10,20m	9,00m

PJ 54	8,00m	7,70m
J 55	7,80m	7,20m
JPN 56	-	-
J 57	8,60m	5,70m
PJ 58	5,60m	5,30m
JPN 59	7,20m	5,80m
JPN 60	8,80m	8,80m ,

na **okraji údolní nivy** :

S 4	6,00m	4,10m
J 1	5,90m	4,70m
J 2	5,40m	3,64m
J 13	7,20m	5,18m

Je třeba počítat i s kolísáním hladiny. Při vyšším vodním stavu může podzemní voda vystoupit výše. **Hladina podzemní vody** je vázána většinou **na bázi kvartéru**. Podzemní voda stéká v bazálních polohách **terasových písčitých štěrků**, resp. **písků**, do níže položených partií údolí Ponávky. Terasové písčité štěrky a písky vhodné pro akumulaci podzemních vod byly zastiženy ve většině sond, včetně **nesaturovaných poloh** (např. v sondě JPN 53 v mocnosti 2,80m).

Fluviální souvrství **písčitých štěrků** a **písků** je **nehomogenní**. Štěrky se liší velikostí frakcí, opracovaností, vytříděností, charakterem jemnozrnné příměsi, ulehlostí až stmelením (vápnitý tmel) a přítomností projílovaných a silně hlinitých mezivrstev (řádově méně propustné polohy). Tvoří **relativní izolátory** a **mění směr odtoku podzemních vod**. Povrch nepropustného neogenního jílového souvrství je ukloněný a zvlněný, s erozními rýhami. Rozdílné **filitrační parametry průlinově propustného kolektoru** způsobují proměnlivou **průtočnost prostředí** v různých hloubkových horizontech. To má vliv jak na **doplňování zásob vody** (infiltrace v širším zájmovém území), tak na **odtok vody z území** a obecně na pohyb podzemní vody v zájmovém území. Ten je v zájmovém území charakterizován tzv. **privilegovanými cestami**, resp. **geofiltráční proudy**. Podél těchto linií dochází ke zvýšenému pohybu podzemních vod, jak z hlediska **doplňování zásob**, tak z hlediska **odtoku vod z území**. Propustnost a průtočnost je zde výrazně vyšší. Okolní prostředí představuje místa se stíženým pohybem podzemní vody.

Z naměřených hladin a petrografických popisů sond je zcela zřetelný **odtok**

**infiltrovaných podzemních vod**, tvořených **souvislou zvodní**, z širšího zájmového území do **údolní nivy Ponávky**.

Podzemní voda je na lokalitě často z důvodu vyšších koncentrací  $\text{SO}_4^{2-}$  **korozivní vůči betonovým konstrukcím**. Zjištěné hodnoty 210,0 - 545,0 mg/l  $\text{SO}_4^{2-}$  (limit 200,0 mg/l  $\text{SO}_4^{2-}$ ) řadí podzemní vodu do stupně agresivnosti prostředí **XA1 - slabě agresivní** chemické prostředí. Z hlediska **posouzení agresivity podzemní vody na beton** je důležitý i **obsah oxidu uhličitého agresivního na  $\text{CaCO}_3$** . Koncentrace  $\text{CO}_2$  ve vyšetřovaných vzorcích nepřevyšuje stanovený limit (15,0 mg/l  $\text{CO}_2$ ).

SONDA	OBSAH $\text{SO}_4^{2-}$	OBSAH $\text{CO}_2$	STUPEŇ AGRESIVNOSTI
PJ 46	545,0	2,8	XA1
J 48	210,0	12,9	XA1
PJ 49	398,0	1,3	XA1
J 55	295,0	0	XA1

Ve smyslu ČSN EN 206 je nutné použít při relizacích betonových konstrukcí pod hladinou podzemní vody ve slabě agresivním prostředí (XA1) **beton min. tř. C 30/37, min. množství cementu** je  $300\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ .

## 10. Vsakovací zkoušky na lokalitě

Vsakovací schopnost prostředí na lokalitě byla ověřena **vsakovacími zkouškami dle ČSN 75 9010** realizovanými na 3 **kopaných sondách**. Sondy K 1 - K 3 byly provedeny do **hloubky** 2,00 - 2,20m (předpokládaná úroveň zasakování). Vsakovací schopnost byla ověřována v **heterogenním prostředí svrchních navážek**. Na dně sondy K 2 byl dotčen rostlý terén, povrch souvrství sprašových hlín (v hl. 1,90m).

Propustnost jednotlivých proměnlivě propustných antropogenních horizontů nelze exaktně stanovit. Koeficient vsaku reprezentuje **průměrné hodnoty** dotčené vsakovací plochou. Vsakován byl jednotlivě **objem** 0,60 - 0,85 $\text{m}^3$ . **Doba plnění** (do začátku měření) činila 10 - 37 minut, v závislosti na hladině v plnící cisterně a

vsakovací schopnosti prostředí. **Hladina** před začátkem měření byla v úrovni 1,31 - 1,60m pod terénem. Voda vsakovala z podstatné části již v průběhu napouštění. Do začátku měření vsáklo 0,23 - 0,39m<sup>3</sup>, cca 33 - 52% vsakovaného objemu. Bezprostřední okolí lze považovat v průběhu vsakovací zkoušky za saturované a měřené hodnoty reprezentovaly vsakovací schopnost v reálném prostředí, bez vlivu sorpční schopnosti zemin s velmi nízkou vlhkostí.

Koeficient vsaku byl počítán z hodnot **poklesu hladin** (zkouška s proměnnou hladinou vody). Odtok v sondách K 1 - K 3 kolísal v průběhu měření v mezích :

S O N D A :	O D T O K :
K 1	7,6 - 1,3 l/min
K 2	4,3 - 0,9 l/min
K 3	8,4 - 3,5 l/min

Rozdílné hodnoty jsou dány zmenšujícím se **hydraulickým spádem, vsakovací plochou** a rozdílnou **propustností** jednotlivých horizontů. Vzhledem k tomu je dále uvažováno s výsledky z první ploviny měření, kdy byly dosaženy následující hodnoty :

S O N D A :	K O E F I C I E N T
	V S A K U (m . s <sup>-1</sup> ) :
K 1	4,05 - 1,59 . 10 <sup>-5</sup>
K 2	2,85 - 1,86 . 10 <sup>-5</sup>
K 3	6,25 - 4,91 . 10 <sup>-5</sup>

Průměrné hodnoty byly dále redukovány **součinitelem spolehlivosti** vztaženým k délce trvání vsakovací zkoušky :

S O N D A :	k <sub>v</sub> (m . s <sup>-1</sup> ) :
K 1	2,09 . 10 <sup>-5</sup>
K 2	2,05 . 10 <sup>-5</sup>
K 3	3,18 . 10 <sup>-5</sup>

Pro **dimenzování vsakovacího systému** na celé lokalitě je možné počítat s průměrnou hodnotou koeficientu vsaku  $k_v = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .

## 11. Propustnost prostředí

Vysoko až velmi vysoko plastické **neogenní jíly**, tř. F8, tvoří předkvarterní podklad na celé lokalitě a v širším zájmovém území. Jíly jsou nepatrнě propustné až prakticky **nepropustné**. Propustnost vyjádřená součinitelem hydraulické vodivosti je  $K \approx x \cdot 10^{-9} - x \cdot 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Tvoří **spodní izolátor** nadložným zvodnělým fluviálním sedimentům a komplexu eolických sprašových sedimentů, resp. propustnějším antropogenním uloženinám. Neogenní jemnozrnné píska průzkumnými pracemi nebyly zastiženy. V rámci historických fortifikačních opatření byl hradební příkop prohlubován až do nepropustných jílů (např. v sondě PJ 49 jsou uloženy navážky v hl. 8,00m bezprostředně na jílové podloží). Nejhľubší částí (kyneta) odtékala podzemní voda akumulovaná v širším zájmovém území v propustných polohách terasových písčitých štěrků, resp. písků.

**Zvodnělý kolektor** tvoří na lokalitě málo mocné vrstvy terasových pleistocenních **fluviálních písčitých štěrků**, resp. **písků**. Na lokalitě parku byly zastiženy v sondách J 48, J 48A, HV 50/1, HV 50/2, PJ 52, JPN 53. V části průzkumných sond chybí. Místy byly odtěženy v rámci fortifikačních prací.

V průměru se jedná o mírně až **dosti silně propustné prostředí** ( $K \approx x \cdot 10^{-4} - x \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ), ve třídě propustnosti III. - IV. Dle velikosti koeficientu transmisivity (T) se jedná o kolektor se **střední průtočnosti** ( $T \approx 1,0 \cdot 10^{-4} - 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ). Propustnější polohy tvoří privilegované cesty odtoku podzemních vod (geofiltracní proudy).

**Souvrství** eolických sprašových hlín, resp. granulometricky obdobných deluvioeolických sedimentů (**prachovité hlíny**, **zajílované**), je v průměru **slabě propustné** ( $K \approx x \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ). Část eolických sedimentů má typickou vertikální (pórovitou) strukturu. Z toho vyplývá i specifická vertikální **propustnost** zemin, která je vyšší než v horizontálním směru. Srážková voda v širším zájmovém území prostupuje pokrývkou sprašových hlín a zasakuje do větších hloubek. Zde se může akumulovat ve vrstvách terasových štěrků. Díky vyplavitelnosti jemných částic a vytváření sufózních kanálků a makropórů (např. na kontaktu s terasovými

sedimenty) můžeme u porézních spraší mluvit o **dosti slabě propustném prostředí** ( $K \approx x \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ). Tomu odpovídají i výsledky čerpací a stoupacích zkoušek na hydrovrtu HV 50, s průměrnou propustností  $K = 1,61 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Málo mocné projílované vrstvy **prachovito-jílovitých** až jílovitých **hlín**, které jsou lokálně na bázi kvartéru **velmi slabě propustné** ( $K \approx x \cdot 10^{-8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ).

Pro navržené řešení je rozhodující propustnost mocného **heterogenního souvrství antropogenních sedimentů**. Jedná se o **vrstevnaté proměnlivě propustné prostředí**. Zeminy byly historicky i několikrát přemístěny v souvislosti s výstavbou a úpravami fortifikačních systémů od 13. stol., přes barokní přestavbu a likvidaci v 19. stol., po založení parku. Na místě byl dále postaven a zbourán Německý dům, ve 2. pol. 20. stol. zde byla vedena řada inženýrských sítí. Se stářím navážek souvisí jejich **konsolidace, ulehlost, homogenizace**, které mají vliv na propustnost prostředí. Mocnost navážek dosahuje 1,00m (sonda J 48) až 8,70m (sonda PJ 52).

Převažují **hlinité navážky** tvořené přemístěnými prachovitými hlínami (sprašovými), proměnlivě zajílovanými, s **příměsi písku a úlomků stavebního, resp. komunálního odpadu**. Část hlinitých navážek je **silně písčitá**, s větším podílem úlomkovitého odpadu, tř. F4. Tyto zeminy jsou **mírně propustné** ( $K \approx 1,0 \cdot 10^{-5} - 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ). Místy jsou sypké, slabě soudržné, přechází v **silně hlinité písaky**, tř. S4 a polohy hlinito-písčité úlomkovité **stavební sutí** tř. F2 - G4 a F4 - F2, resp. tř. G3 - G4 (cihelná a kamenitá sut'). **Slabě písčité hlinité navážky**, tř. F6, F6 - F4, jsou většinou **dosti slabě propustné** ( $K \approx x \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ).

Antropogenní prostředí je **plošně i vertikálně nehomogenní**. Vytváří tak proměnlivě propustné vrstevnaté prostředí, kterým voda prosakuje v závislosti na hydraulické vodivosti. Relativní izolátory, méně propustné horizonty charakteru rostlého terénu a projílované polohy, mění směr odtoku infiltrovaných vod (subhorizontální). Mocnější polohy propustnějších zemin umožňují lokální zasáknutí do dalších hlubších horizontů. To potvrdily i **výsledky vsakovacích zkoušek a granulometrických rozborů**. Podíl písčitých a štěrkových frakcí u antropogenních sedimentů z hl. 0,50 - 2,20m kolísá v mezích 10 - 45%.

## **12. Posouzení vlivu zasakování na chráněné zájmy**

Z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou lze **podzemní vody** dle hydrogeologické mapy kvalitativně hodnotit **III. kategorii** (znečištěná voda). Jedná se o vody s nevyhovující kvalitou, **nevzhodné pro vodárenské účely**.

Dotčený bazální **průlinový kolektor** pleistocenních terasových sedimentů, který odvádí infiltrované vody ze zájmového území, je **zčásti nesaturovaný**, se **střední průtočnosti** ( $T \approx 1,0 \cdot 10^{-4} - 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ), s vyšší variabilitou koeficientu transmisivity (filtrační nehomogenitou).

Z širšího hydrogeologického hlediska je **spád podzemních vod** orientován do **údolí říčky Ponávky**. **Dotace podzemních vod** je směrována do povodí této vodoteče, přičemž objem vsakovaných vod, propustnost prostředí a zpoždění dotace ovlivní jen **minimálně a v lokálním rozsahu** režim podzemních vod.

Geotechnické vlastnosti nadložních zemin nebudou projektovým řešením dotčeny. Uvažované zasakování do podzemí neovlivní stávající **zástavbu**. V širším zájmovém území i v přirozeném stavu dochází k významnému podílu vsaků. V území tedy v důsledku zasakování (umělé infiltrace srážek) dojde k velmi malému navýšení podílu infiltrující vody oproti přirozenému stavu. Při **transportní cestě** vsakovaných vod **nedoje** ke **kolizím** z hlediska negativních změn hydrogeologických poměrů, limitů daných eventuální redukcí průtočnosti území, konfliktu s chráněnými zájmy, rizikům z hlediska kontaminace a **stability území**. V trase odtoku podzemních vod se nenachází žádné **chráněné území**, pásmo higienické ochrany ani území se svahovými nestabilitami.

Vsakování dešťových vod významně neovlivní ani **kvalitu podzemních vod**. Ta, jak již bylo zmíněno, nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu. Relativně málo významné množství vody bude zasakováno v průměru **mírně propustnými zeminami**. Z hlediska kvality uvažovaných zasakovaných vod je možné stupeň **znečištění** srážkových vod orientačně stanovit na základě popisu transportní cesty srážkové vody (parková úprava, kvalita zpevněných povrchů, minimální doprava, omezené zimní ošetření zpevněných ploch). Jedná se o **nepatrně znečištěné vody**,

které je možné zasakovat. Srážky budou zasakovány v bezprostřední blízkosti spadu a neovlivní stávající přírodní, resp. antropogenní poměry v zájmovém území. Při pohybu vody ve vsakovacím zařízení a horninovém prostředí dochází v důsledku souboru fyzikálních a chemických procesů k jejímu postupnému čištění.

### **13. Hydrogeologické vyjádření k zasakování dešťových vod do horninového prostředí na parcele č. 802, katastrální území Město Brno (okr. Brno - město)**

**Zasakování dešťových vod** do horninového prostředí na **parcele č. 1086/66**, katastrální území **Město Brno** (okr. Brno - město) je z hydrogeologického hlediska **možné**. Vyjádření se týká pouze **projektového řešení** firem consequence forma s. r. o. a JV projekt s. r. o. : *Park na Moravském náměstí*. Součástí projektové dokumentace je *Zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu*, kterou zpracovala firma symbiotechnika s. r. o. (odpovědný řešitel Ing. Jan Kříž).

Na lokalitě se v úrovni zasakování nachází nehomogenní vrstevnaté prostředí dosti slabě až mírně propustných hlinito-písčitých zemin antropogenního původu, jejichž **vyhovující vsakovací schopnost** byla potvrzena 3 vsakovacími zkouškami. Pro **dimenzování vsakovacího systému** je možné počítat s průměrnou hodnotou **koeficientu vsaku**  $k_v = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , ověřenou **vsakovacími zkouškami** dle ČSN 75 9010. Bázi kvartérního souvrství tvoří mírně až dosti silně propustný **průlinový kolektor** pleistocénních terasových sedimentů. Z části **nesaturované vrstvy** fluviálních sedimentů zabezpečují odtok infiltrovaných vod do údolní nivy Ponávky. **Ustálená hladina podzemní vody** dokumentovaná v úrovni 6,30 - 9,0ém pod stávajícím terénem není limitujícím faktorem pro projektové řešení.

**Zasakování dešťových vod** významně neovlivní stávající **kvalitu podzemních vod**, která z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu (území s vodami III. kategorie). Z hlediska stupně znečištění zasakovaných srážkových vod se jedná o nepatrně znečištěné vody, které je možné zasakovat. Srážky budou zasakovány v bezprostřední blízkosti spadu a neovlivní stávající přírodní, resp. antropogenní poměry v zájmovém území.

V území v důsledku zasakování nedojde k významnému navýšení podílu



infiltující vody oproti přirozenému stavu. **Odtok podzemních vod** je v souladu s morfologií rerénu a sklonem nepropustného neogenního jílového podloží do **údolí říčky Ponávky**. Objem vsakovaných vod, propustnost prostředí a zpoždění dotace ovlivně jen **minimálně a v lokálním rozsahu** režim podzemních vod.

Při **transportní cestě** vsakovaných vod **nedojde ke kolizím** z hlediska negativních změn hydrogeologických poměrů ani ke konfliktům s **chráněnými zájmy**, pásmu hygienické ochrany, rizikům z hlediska kontaminace a stability území.

# I. Geologická mapa v měř. 1 : 50 000

**KVARTÉR, holocén:** 1 - antropogenní sedimenty; 2 - fluviální, písčito-hlinité sedimenty a sedimenty dna umělých vodních nádrží; 3 - deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty;  
**holocén - pleistocén:** 4 - deluviální, převážně písčito-hlinité sedimenty; 5 - deluviální, převážně hlinito-kamenité sedimenty;  
**pleistocén:** 6 - spraše; 7 - sprašové hlíny, místy s úlomky hornin; 8 - písky se štěrkem a fluviální písčité štěrky (riss); 9 - fluviální písčité štěrky (mindel); 10 - fluviální písčité štěrky a písky se štěrkem - „mladší štěrkopískový pokryv“ (günz); 11 - fluviální písčité štěrky - „starší štěrkopískový pokryv“ (spodní pleistocén - pliocén);  
**TERCIÉR, neogén, pliocén:** 12 - fluviální písčité štěrky;  
**miocén:** 13 - miocén nedělený;  
**sarmat - baden:** 14 - fluviální štěrky;  
**spodní baden:** 15 - mořské vápnité jíly; 16 - bazální a okrajová klastika;  
**karpát:** 17 - karpát nerozlišený;  
**ottnang:** 18 - sladkovodní písky a jíly; 19 - písky a štěrky limnické až fluviální;  
**MEZOZOIKUM, křída, cenoman - alb:** perucké vrstvy; 20 - kontinentální, brackické a mořské pískovce;  
**jura, malm, oxford:** 21 - biomikritové vápence;  
**PALEOZOIKUM, perm boskovické brázdy, autun - stefan C:** 22 - červenohnědé až rezavě hnědé slepence balínské facie; 23 - šedé až zelenošedé jílovce, prachovce a jemně až středně zrnité pískovce;  
**autun:** 24 - karbonáty, bituminózní karbonáty a slínovce; 25 - červenohnědé jílovce, prachovce a jemně až středně zrnité pískovce; 26 - žlutohnědé, středně zrnité arkózové pískovce; 27 - žlutohnědé až šedohnědé jílovce, prachovce a jemně až středně zrnité pískovce; 28 - červenohnědé až rezavě hnědé slepence rokytenské facie;  
**spodní karbon, visé; souvrství rozstánské:** 29 - droby; 30 - střídání břidlic, prachovců a drob; **devon, famen; souvrství líšeňské:** 31 - vápence hádko - říčské; **střední devon, frasn;** souvrství macošské: 32 - vápence vilémovické; **spodní devon:** 33 - bazální klastika;  
**PROTEROZOIKUM, svratecké krystalinikum:** 34 - dvojslídné svory středně až hrubě lepidoblastické s granátem;  
**klucanická skupina:** 35 - dvojslídné granatické svory; 36 - dvojslídné páskované migmatity a „ortoruly“ s turmalinem; 37 - erlany;  
**moravíkum svratecké klenby, olešnická skupina:** 38 - drobnozrnné biotitické a biotiticko-muskovitické pararuly, místy granatické; 39 - krystalické vápence; 40 - muskovitické a muskoviticko-biotitické kvarcity a kvarcitické ruly;  
**bítešská skupina:** 41 - porfyroblastické muskovitické a sericiticko-muskovitické ruly; 42 - dvojslídné, vzácněji biotitické ruly, často porfyroblastické;  
**skupina Bílého potoka:** 43 - sericiticko-biotitické až chloriticko-biotitické fylity; 44 - fylity převážně sericitické až chloriticko-sericitické, většinou laminované s polohami kvarcitických filitů; 45 - krystalické vápence; 46 - sericitické kvarcity;  
**brněnský** (47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63) a **svratecký masív** (53, 57, 59, 60, 61); **47a** - biotitický granodiorit typu Blansko; **47b** - amfibol-biotitický granodiorit typu Blansko; **48** - biotitický granodiorit typu Královo Pole; **49** - biotitický granit typu Černá Hora; **50** - biotitický až amfibol-biotitický granodiorit typu Veverská Bíťška; **51** - biotitický granodiorit typu Jundrov; **52** - biotitický granodiorit typu Tětčice; **53** - kataklastický a aplitický granit svrateckého masívu; **54** - amfibolické a biotit-amfibolické diority, křemenné diority; **55** - metabasity; **56** - ultrabasity, serpentinity; **57** - biotitické pararuly, místy migmatitizované až migmatity, lokálně, zejména v jádře svratecké klenby, mylonitizované; **58** - erlany; **59** - metabazity a metatufy; **60** - biotiticko-sericitické fylity, místy injikované; **61** - aplity; **62** - žulové porfry; **63** - granodioritové a dioritové porfry; **64** - křemenné žily;  
**65** - zjištěná hranice stratigrafických jednotek a hornin; **66** - pravděpodobná, přesně nezjištěná hranice stratigrafických jednotek a hornin; **67** - geologické nasunutí I. řádu; **68** - geologické nasunutí II. řádu; **69** - geologické nasunutí III. řádu; **70** - zlom ověřený, přesně lokalizovaný; **71** - zlom ověřený, zakrytý mladšími usazeninami; **72** - zlom nepochybny, ale nepřesně lokalizovaný; **73** - směr a sklon vrstev; **74** - překocený směr a sklon vrstev; **75** - dejekní kužel; **76** - sesuv; **77** - lom v provozu; **78** - lom mimo provoz; **79** - hliniště v provozu; **80** - hliniště mimo provoz;

# I. Geologická mapa v měř. 1 : 50 000



výřez Geologické mapy ČR - list 24 - 32 (Brno), ÚÚG Praha, 1991

## II. Hydrogeologická mapa v měř. 1 : 50 000

**TYP KOLEKTORU A JEHO KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA:** Na mapě jsou vyjádřeny typy hydrogeologických kolektorů a jejich kvantitativní charakteristiky. Základní kvantitativní charakteristika-transmisivita je vyjádřena barvou vyplývající z odhadnuté (podle indexu transmisivity) anebo zjištěné průměrné hodnoty koeficientu transmisivity  $T$  ( $m^2 \cdot s^{-1}$ ). Intenzitou barvy je vyjádřena variabilita transmisivity zvodněného kolektoru (plošná filtrační nehomogenita) na základě směrodatné odchylky indexů transmisivit příslušného kolektoru s y. Hodnota směrodatné odchylky s y je vyjádřena černými indexy 1 až 4 nebo n (nelze zjistit). Nejintenzivnější barvy na mapě s černými indexy 1 nebo 2 zobrazují kolektory s nízkou variabilitou transmisivity a s nejnižší filtrační nehomogenitou kolektoru. Pro snazší rozlišení barev a čitelnost mapy a legendy jsou na mapě užita červená čísla 1-12, z nichž sudá čísla označují silnější odstín a tedy nízkou variabilitu transmisivity a lichá čísla slabší odstín - vysokou nebo neznámou variabilitu transmisivity. Stratigrafická příslušnost kolektoru je na mapě vyjádřena zjednodušenými indexy, které označují převládající typy hornin. Kvalita podzemní vody příslušného kolektoru je vyjádřena v kategoriích jakosti I až III ve smyslu ČSN 83 0611 a využiti podzemní vody k pitným účelům; průlivový kolektor holocenní a pleistocenních fluviálních sedimentů údolních niv (Qh-p): 1 - Svatky u Tišnova:  $T 7,4 \cdot 10^{-4} - 2,7 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,28$ ; Svitavy u Zábrdovic:  $T 1,4 \cdot 10^{-3} - 2,1 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,10$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 1, intenzita barvy červeně indexem 4); 2 - Loučky a Svatky u Květnice:  $T 2,5 \cdot 10^{-4} - 7,8 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,25$ ; Svatky u Žabovřesk:  $T 3,9 \cdot 10^{-4} - 6,5 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,11$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 1, intenzita barvy červeně indexem 6); 3 - Svatky u Veverské Bitýšky:  $T 1,5 \cdot 10^{-4} - 1,9 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,54$ ; Svitavy u Husovic:  $T 1,7 \cdot 10^{-4} - 1,4 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,46$ ; Ponávky:  $T 1,1 \cdot 10^{-4} - 8,3 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,44$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 2, intenzita barvy červeně indexem 6); 4 - Svitavy u Blanska:  $T 1,1 \cdot 10^{-4} - 2,0 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,64$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 3, intenzita barvy červeně indexem 5); 5 - Veverskокnnického potoka:  $T 4,1 \cdot 10^{-5} - 2,5 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,39$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 2, intenzita barvy červeně indexem 8); 6 - Bobravy a dalších menších toků:  $T 1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7); 7 - průlivový kolektor pleistocenních terasových sedimentů (Qp):  $T 1 \cdot 10^{-4} - 1,1 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeným indexem 5); nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a průlivových vrstvových kolektorů vodorovně uložených neogenních sedimentů (N): 8 - u Jinačovic:  $T 5,1 \cdot 10^{-4} - 4,3 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,46$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 2, intenzita barvy červeně indexem 4); 9 - u Lažan:  $T 1,3 \cdot 10^{-4} - 4,8 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,78$ ; u Kuřimi:  $T 1,0 \cdot 10^{-4} - 2,3 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,68$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 3, intenzita barvy červeně indexem 5); 10 - u severní části boskovické brázdy:  $T 1,7 \cdot 10^{-5} - 1,4 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,95$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 4, intenzita barvy červeně indexem 5); 11 - u Ponavy:  $T 1 \cdot 10^{-4} - 1,1 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 5); 12 - v jižní části boskovické brázdy:  $T 1,6 \cdot 10^{-5} - 4,9 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,74$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 3, intenzita barvy červeně indexem 7); 13 - u Tišnova, Heroltic, Bystřice a Králova Pole:  $T 1,1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7); 14 - u Lipůvky a České:  $T 1 \cdot 10^{-6} - 1,1 \cdot 10^{-5} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 9); 15 - u Žebětína:  $T < 1,1 \cdot 10^{-6} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 11); 16 - nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a vrstvových průlivovo-puklinových kolektorů vodorovně uložených křídových sedimentů peruckých vrstev (Kp):  $T 1 \cdot 10^{-4} - 1,1 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 5); 17 - nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a vrstvových průlivovo-puklinových kolektorů vodorovně uložených permských sedimentů (P):  $T 3,5 \cdot 10^{-6} - 5,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 1,08$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 4, intenzita barvy červeně indexem 7); rye puklinový kolektor ukloněných a zvrásněných sedimentů: 18 - karbonu (C):  $T 1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7); 19 - devonských klastik (D):  $T 1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7); 20 - puklinovo-krasový kolektor ukloněných a zvrásněných devonských vápenců (D):  $T 1 \cdot 10^{-4} - 1,1 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 5); puklinový kolektor příporovkové zóny rozvolnění magmatických a metamorfovaných hornin: 21 - granodioritů (y):  $T 4,3 \cdot 10^{-6} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ ,  $s = 0,69$  (variabilita transmisivity vyznačena indexem 3, intenzita barvy červeně indexem 7); 22 - dioritů (8), 23 - metabazitů (β), 24 - fyllitů (f), 25 - pararul (g) a 26 - rul bitešské skupiny (G): vše  $T 1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7); 27 - puklinovo-krasový kolektor ukloněných a zvrásněných krystalických vápenců (v):  $T 1 \cdot 10^{-5} - 1,1 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot s^{-1}$ , s nelze stanovit (variabilita transmisivity vyznačena indexem n, intenzita barvy červeně indexem 7);

**KVALITA PODZEMNÍ VODY Z HLEDECKA VYUŽITELNOSTI PRO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU:** je vyznačena přetiskem výrazné oranžové šrafy jen v územích s málo vyhovující nebo nevyhovující kvalitou vody. V územích s vyhovující kvalitou (I. kategorie), která kromě desinfekce a mechanického odkyselení nevyžaduje úpravu, nebylo přetisku použito. Přítomnost jen jedné z kritických složek, která místo zhoršuje o stupeň kategorii vody z I. na II. a z II. na III. je vyznačena pouze příslušným symbolem. Hlavními kritérii pro zařazení vod do kategorie II. a III. jsou tyto koncentrace rozhodujících složek:

II. kategorie: Ca + Mg méně než  $1 \text{ mmol.l}^{-1}$  nebo  $3,5 - 9 \text{ mmol.l}^{-1}$ , Fe  $0,3 - 30 \text{ mg.l}^{-1}$ , Mn  $0,1 - 10 \text{ mg.l}^{-1}$ ,  $\text{NH}_4$  více než  $0,1 \text{ mg.l}^{-1}$ ,  $\text{NO}_2$  více než  $0,1 \text{ mg.l}^{-1}$ ,  $\text{NO}_3$   $15 - 50 \text{ mg.l}^{-1}$ ;

III. kategorie: Ca + Mg více než  $9 \text{ mmol.l}^{-1}$ , Fe více než  $30 \text{ mg.l}^{-1}$ , Mn více než  $10 \text{ mg.l}^{-1}$ ,  $\text{NO}_3$  více než  $50 \text{ mg.l}^{-1}$ , celková mineralizace více než  $1 \text{ g.l}^{-1}$ ;



28 - území s vodami II. kategorie; 29 - území s vodami III. kategorie; 30 - symbol kritické složky (Ca, Fe, M, Mn, N,  $\text{NH}_4$ ), která místo zhoršuje plošně vymezenou kvalitu vody (Ca = obsah Ca + Mg  $3,5 - 9 \text{ mmol.l}^{-1}$ , M = celková mineralizace N =  $\text{NO}_3$ );

**HRANICE ZVODNĚNÝCH KOLEKTORŮ:** 31 - hranice typu zvodněného kolektoru bez vyjádření, okrajových podmínek; 32 - rozhraní mezi plochami s odlišnou transmisivitou nebo s odlišnou variabilitou transmisivity; 33 - hranice geologických jednotek uvnitř jednoho typu kolektoru;

**PRAMENNÍ VÝVĚRY** (rozlišení podle průměrné vydatnosti v  $\text{l.s}^{-1}$ ): 34 - pramen s vydatností do  $0,1$ ; 35 - pramen s vydatností  $0,1 - 1$ ; 36 - pramen s vydatností  $1 - 10$ ; 37 - pramen s vydatností  $10 - 100$ ; 38 - pramen zachycený jímkou;


**UMĚLÉ HYDROGEOLOGICKY VÝZNAMNÉ OBJEKTY:** vrt, který poskytl hydrogeologické informace; pořadové číslo vlevo od značky vrtu (1-15) označuje vybraný vrt, jehož základní parametry jsou uvedeny v tabulce legendy; rozlišení vrtu podle jednotkové specifické vydatnosti q ( $\text{l.s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ ): 39 - q do  $0,1$ ; 40 - q  $0,1 - 1$ ; 41 - q  $1 - 10$ ; 42 - kopaná nebo spouštěná studna sloužící k odběru vody.

## **II. Hydrogeologická mapa v měř. 1 : 50 000**



III. Situace stavby v měř. 1 : 1 000

Park na Moravském náměstí  
Vodovod a kanalizace



LEGENDA :

- Φ - S 1      VRTANÁ SONDA
- Φ - K 1      KOPANÁ SONDA
- - HV 50    ARCHIVNÍ VRTANÁ SONDA

# Laboratorní výsledky klasifikačních rozborů

## Brno, Moravské náměstí

<i>vrť</i>	63	32	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	0,030	0,014	0,0084	0,005	0,0032	0,002	W	WL	WP	M.H.	zatržení	<i>I<sub>P</sub></i>	<i>I<sub>C</sub></i>	symbol			
S1 2,0m									100,00	99,87	99,42	98,84	95,27	88,61	73,58	64,17	50,17	39,22	32,60	27,80	23,21	15,67	35	21	2712 F	CI	14	1,38 sicSi
S3 2,0m	100,00	99,29	97,92	95,55	92,57	88,28	80,94	74,67	70,38	64,60	59,62	49,00	43,07	33,52	24,93	19,56	15,51	11,52	10,38	21	2686 FS	CI	17	1,51 sicSi				
S4 2,1m	100,00	97,70	96,82	94,41	91,67	89,14	84,96	81,94	77,04	73,62	67,73	54,52	47,06	35,71	26,55	21,32	17,58	13,74	10,84	38	22	2704 F	CI	16	1,70 cSi			
S5 2,1m	100,00	97,85	93,31	90,71	87,92	84,74	80,19	76,20	73,32	68,23	63,48	50,38	44,51	35,32	27,95	23,00	18,53	15,26	8,60	37	21	2706 F	CI	16	1,77 sicSi			
S6 2,0m	100,00	98,42	96,65	94,33	91,63	87,13	83,25	80,16	76,05	71,90	60,01	52,19	40,97	31,39	26,22	22,22	18,43	15,03	36	21	2703 F	CI	15	1,49 sicSi				
S7 2,2m	100,00	98,75	99,19	98,48	97,43	95,73	94,04	92,70	90,02	86,55	82,91	63,69	49,69	37,43	30,61	25,45	21,01	11,98	37	20	2701 F	CI	17	1,47 sicSi				
K1 0,5m	100,00	99,07	96,36	92,72	88,89	84,40	77,09	70,11	63,84	58,27	54,61	43,14	37,59	29,39	22,64	17,66	14,03	10,07	8,03	34	22	2666 FS	CL	12	2,16 sicSi			
K2 0,5m	100,00	99,24	97,95	96,00	92,55	87,27	77,88	69,91	64,60	59,66	55,76	43,72	37,60	28,37	20,10	14,16	9,86	6,82	36	24	2664 FS	CI	12	2,28 sicSi				
K3 0,6m	100,00	98,12	94,37	90,10	85,41	77,93	69,10	63,13	58,79	55,11	52,59	42,74	37,30	29,15	21,21	14,71	10,94	7,41	10,49	37	22	2675 FS	CI	15	1,77 sicSi			

**Legenda:** 63... 0,125... 0,0020 ekvivalentní síla (uváděn kumulativní propad v %)

*W* přirozená vlnkost vzorku

*W<sub>L</sub>* mez lehkosti

*W<sub>P</sub>* mez tvrdosti

zdánlivá měrná hmotnost v kg/m<sup>3</sup>

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

index plasticity

stupeň konzistence

ČSN EN ISO 14688-2

**Přílohy:** grafické vyjádření granulometrie 2 stránek

### Hodnocení dle ČSN 73 1001

<i>vrť</i>	<i>trída</i>	<i>symbol</i>	<i>název</i>
S1 2,0m	F6	CI	jí se střední plasticitu
S3 2,0m	F4	CS	jíl písčitý
S4 2,1m	F6	CI	jí se střední plasticitu
S5 2,1m	F6	CI	jí se střední plasticitu
S6 2,0m	F6	CI	jí se střední plasticitu
S7 2,2m	F6	CI	jí se střední plasticitu
K1 0,5m	F4	CS	jíl písčitý
K2 0,5m	F4	CS	jíl písčitý
K3 0,6m	F4	CS	jíl písčitý

### Metodika laboratorních zkoušek zemin

Stanovení vlnnosti zemin

Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin

Stanovení zrnitosti zemin

Stanovení konzistenční mezi

ČSN CEN ISO 17892-1




ČSN CEN ISO 17892-3



ČSN CEN ISO 17892-4

ČSN CEN ISO/TS 17892-12

Ing. Karel Zábrodský  
laboratorní a technologické práce  
Mehautova 144  
613 00 Brno  
E-mail: [k.zabrodsky@seznam.cz](mailto:k.zabrodsky@seznam.cz)  
tel.: +420 602 732 068

V Brně dne 31. července 2019






Ing. Karel Zábrodský  
laboratorní a technologické práce  
Merhautova 144  
613 00 Brno  
+420602732068  
e-mail: k.zabrodsky@seznam.cz

## V. Přehledná situace archívních sond v měr. 1 : 5 000

v měř. 1 : 5 000



### **LEGENDA :**

S 101  
UV 50

#### **VRTANÁ SONDA (ARCHÍV SYMBIOTECHNIKA )**

**VRTANÁ SONDA (ARCHÍV GEOFOND)**

## **VI. Petrografické popisy archívních sond**

### **S 1 (223,93)**

- 0,00 - 0,70m konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (30cm) + makadam, prolity betonem (30cm) + štěrkopísčitý podsyp (10cm)
- 0,70 - 1,60 navážka : světle hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, proměnlivě písčitá, tuhá, s hojnou příměsí úlomků cihel do 5cm, oj. úlomky keramiky (komunální odpad), F4Y - F2Y, 3
- 1,60 - 1,90 tmavě hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, lepší než tuhá, F6, 3
- 1,90 - 5,40 okrově hnědá sprašová hlína, prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, vlasově vápnitá, oj. konkrece do 3cm, F6, 2 - 3  
od hl. 3,90m horší než tuhá  
od hl. 4,80m hnědá
- 5,40 - 8,50 šedozelený narezlý prachovitý jíl (neogenní), tuhý až pevný, vápnitý (s vysráženým CaCO<sub>3</sub>) F8, 3  
od hl. 8,00m téměř pevný  
bez vody

### **S 2 (224,48)**

- 0,00 - 0,16m panel
- 0,16 - 0,40 štěrkopísčitý podsyp (konstrukce tramvajové dráhy)
- 0,40 - 1,00 navážka : makadam, úlomky betonu do 8cm, s výpní mezer hlinitým pískem, G4Y, 3 - 4
- 1,00 - 1,40 navážka : hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, s hojnou příměsí úlomků cihel a maltovin, F6Y, 3
- 1,40 - 1,60 beton
- 1,60 - 2,30 navážka : hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, horší než tuhá, s drobnými až středními úlomky cihel a kamene, F6Y - F2Y, 3
- 2,30 - 2,50 navážka : šedohnědá prachovito-jílovitá hlína, tuhá, s oj. drobnými úlomky cihel a skla, F6Y - F8Y, 3
- 2,50 - 2,70 hnědá prachovito-jílovitá hlína, tuhá, F6, 3
- 2,70 - 5,70 okrově hnědá sprašová hlína, prachovitá hlína, slabě zajílovaná, horší

	než tuhá, vlasově vápnitá, F6, 2 - 3
	od hl. 4,30m měkká až tuhá
	od hl. 5,00m slabě vápnitá
5,70 - 6,80	hnědá sprašová hlína, prachovitá hlína, zajílovaná, lepší než tuhá, F6, 3
6,80 - 7,40	světle hnědá narezlá našedlá prachovitá hlína, projílovaná, tuhá, slabě vápnitá, F6, 3
7,40 - 7,60	rezivě hnědý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, vlhký, S4, 2 - 3
7,60 - 8,00	rezivý jemně až hrubě zrnitý písek, s příměsí drobného štěrku do 2cm, mokrý, S3, 3 podzemní voda navrtaná 7,40m pod terénem podzemní voda ustálená 6,60m pod terénem (po odvrtání)

#### **S 4 (208,30)**

0,00 - 0,15m	navázka : rezivý zahliněný písek s příměsí drobného štěrku
0,15 - 0,60	okraj konstrukce vozovky : makadam s hubeným betonem
0,60 - 0,80	navázka : rezivý hlinitý písek s úlomky kamene a cihel
0,80 - 1,00	navázka : hnědá prachovitá hlína zajílovaná, s hojnými úlomky cihel a popelovinami
1,00- 1,40	navázka : hnědá prachovitá hlína zajílovaná, s úlomky cihel, frakce drobný až střední štěrk, měkká až tuhá
1,40 - 2,20	navázka : černohnědá písčitá hlína, měkká, s příměsí drobného štěrku, drobných úlomků cihel a popelovin
2,20 - 2,60	navázka : tmavě hnědá prachovito-jílovitá hlína, měkká až tuhá, s oj. valouny štěrku a slabou příměsí drobných úlomků cihel
2,60 - 6,00	okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná (přeplavená sprašová hlína), slabě vápnitá (konkrece), měkká až tuhá od hl. 4,40m měkká
6,00 - 6,80	zelenavě šedá narezlá jílovitá hlína až jíl, tuhá od hl. 6,60m jílovitá hlína písčitá, lepší než tuhá, s vrstvičkami silně jílovitého písku
6,80 - 7,50	rezivý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, s příměsí drobných valounů štěrku, zvodnělý v hl. 7,10 - 7,30m zelenavě šedá jílovitá hlína písčitá, měkké až

	tuhé konzistence se střídá s rezivými vrstvičkami jemně až hrubě zrnitého jílovitého písku
7,50 - 8,00	rezivý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý se slabou příměsi drobného až hrubého štěrku (do 8cm), zvodnělý
	podzemní voda navrtaná 6,00 a 6,80m pod terénem
	podzemní voda ustálená 4,10m pod terénem

### **S 101 (208,85)**

0,00 - 0,75m	konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (23cm) + hutněný makadam, s hlinitým pískem a drobným štěrkem (34cm) + žulová dlažba (18cm)
0,75 - 1,30	navážka : hnědošedá písčitá hlína, tuhá, s příměsi drobného štěrku, úlomků kamene a cihel, a oj. kameny vel. 20cm, F4Y, 3 - 4
1,30 - 2,10	navážka : hnědá prachovito-jílovitá hlína, písčitá, měkká až tuhá, se slabou příměsi drobných úlomků kamene a cihel, F6Y, 3
2,10 - 4,40	navážka : světle hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, téměř měkká, s oj. drobnými úlomky cihel, F6Y, 3
4,40 - 5,50	světle hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, měkká až tuhá, F6, 2 - 3
5,50 - 6,00	okrově hnědá narezlá prachovito-jílovitá hlína, téměř tuhá, F6 - F8, 3
6,00 - 7,00	okrově šedý narezlý prachovitý jíl (neogenní), lepší než tuhý, na bázi tuhý až pevný F8, 3
	podzemní voda navrtaná 6,00m pod terénem
	podzemní voda ustálená 6,80m pod terénem (po odvrtání)

### **S 102 (212,80)**

0,00 - 0,45m	konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (19cm) + beton (8cm) + žulová dlažba (18cm)
0,45 - 1,10	navážka : tmavě hnědá prachovito-jílovitá hlína, místy písčitá (s příměsi rezivého písku), tuhá, s příměsi úlomků kamene a cihel a valouny drobného štěrku, F6Y, 3 - 4
1,10 - 1,60	tmavě hnědá prachovito-jílovitá hlína, tuhá, F6, 3
1,60 - 5,10	okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná (sprašová), tuhá, slabě vápnitá (konkrece do 0,5 - 1,0cm), F6, 2 - 3

5,10 - 6,20	světle hnědá prachovito-jílovitá hlína, lepší než tuhá, F6, 3
6,20 - 7,00	rezivě hnědý jemně až hrubě zrnitý písek, silně hlinitý, zajílovaný, s oj. valouny hrubého štěrku, S5 - F4, 3 - 4
7,00 - 8,20	rezivě hnědý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý, s příměsí drobného štěrku, zvodnělý, S4, 3 - 4
8,20 - 9,00	zelenavě šedý narezlý prachovitý jíl (neogenní), vápnitý, lepší než tuhý, F8, 3
	podzemní voda navrtaná 7,00m pod terénem
	podzemní voda ustálená 5,60m pod terénem

### S 103 (216,80)

0,00 - 0,45m	konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (31cm) + hutněný makadam, s drobným štěrkopískem (14cm)
0,45 - 0,70	navážka : tmavě hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, s příměsí písku, tuhá, s příměsí drobných až středních úlomků kamene a cihel, F6Y, 3 - 4
0,70 - 1,00	navážka : okrově a tmavě hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, s příměsí písku, tuhá, s příměsí drobných až středních úlomků kamene a cihel, F6Y, 3 - 4
1,00 - 2,90	navážka : hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, měkká až tuhá, s oj. drobnými úlomky cihel, F6Y, 3 od hl. 2,10m téměř tuhá
2,90 - 6,60	okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná (sprašová), tuhá, slabě vápnitá (oj. konkrece do 1,0cm), F6, 2 - 3 od hl. 4,40m vápnitá, plastičtější od hl. 6,00m lepší než tuhá
6,60 - 7,80	okrově hnědošedá narezlá prachovito-jílovitá hlína, tuhá až pevná, F6, 3
7,80 - 10,00	okrově šedý nazelenalý slabě narezlý prachovitý jíl (neogenní), slabě vápnitý, tuhý až pevný, F6 - F8, 3 bez vody

## **S 104 (218,40)**

- 0,00 - 0,59m konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (59cm)
- 0,59 - 0,70 navážka : černohnědá písčitá hlína, měkká až tuhá, s příměsí drobných úlomků kamene, F4Y, 3
- 0,70 - 1,10 navážka : hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, měkká až tuhá, s oj. drobnými až středními úlomky cihel, F6Y, 3
- 1,10 - 2,70 navážka : hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, měkká, s oj. drobnými úlomky cihel, F6Y, 3
- 2,70 - 5,10 okrově hnědá prachovitá hlína, zajílovaná (odvápněná sprašová), měkká až tuhá, F6, 2 - 3  
od hl. 3,60m téměř tuhá, slabě vápnitá, na bázi tuhá
- 5,10 - 6,40 šedookrová narezlá nazelenalá prachovito-jílovitá hlína až prachovitý jíl, tuhá až pevná, silně vápnitá, F8, 3
- 6,40 - 10,00 šedoželený narezlý prachovitý jíl (neogenní), silně vápnitý, tuhý až pevný, F8, 3  
od hl. 8,00m vápnitý  
bez vody

## **S 106 (219,60)**

- 0,00 - 0,10m konstrukce vozovky : asfaltová vrstva (4cm) + hlinitý písek - podsyp (6cm)
- 0,10 - 0,50 navážka : hnědá velmi silně písčitá hlína, horší než tuhá, s příměsí drobných úlomků cihel a kamene, 2 - 3
- 0,50 - 1,00 navážka : šedohnědá prachovito-jílovitá hlína, téměř měkká, se slabou příměsí úlomků cihel, 3
- 1,00- 1,40 navážka : šedá prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, téměř měkká, se slabou příměsí úlomků kamene a cihel, 3
- 1,40 - 1,70 kamenité až balvanité úlomky, s hlinitou výplní mezer, 4
- 1,70 - 2,00 navážka : rezivě hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, 2 - 3
- 2,00 - 2,50 navážka : hnědá rezivě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, s příměsí drobných úlomků cihel, 2 - 3
- 2,50 - 3,00 navážka : hnědošedá prachovito-jílovitá hlína, téměř měkká, se slabou

- příměsí popelovin a úlomků kamene, skla a drobným štěrkem, 3
- 3,00 - 3,50 navážka : rezivě hnědá prachovitá hlína, měkká až tuhá, se slabou příměsí úlomků cihel a kamene (oj. fragmenty dřeva a skla), 3
- 3,50 - 4,00 okrově hnědá rezivě šmouhovaná prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, 3
- 4,00 - 4,70 hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá, slabě vlasově vápnitá (sprašová), 2 - 3
- 4,70 - 5,10 hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, slabě písčitá, lepší než tuhá, se slabou příměsí drobného štěrčíku do 4mm, 3
- 5,10 - 5,40 světle okrově šedá prachovitá hlína, písčitá, měkká až tuhá, 2 - 3
- 5,40 - 6,00 rezivý jemně až hrubě zrnitý písek, s příměsí drobného štěrku do 2cm, 2 - 3
- bez vody

## **1/S 2 (220,45)**

- 0,00 - 1,20m konstrukce vozovky : dlažební kostky (10 - 12cm) + písek (10cm) + beton (8cm) + hutněný makadam (90cm)
- 1,20 - 2,20 navážka : hnědá písčitá hlína, měkká, s hojnými úlomky stavebního odpadu (cihly, kámen), 3 - 4
- 2,20 - 3,40 okrově hnědá sprašová hlína, vlasově vápnitá, tuhá, s měkkými až tuhými polohami, 3
- 3,40 - 4,00 hnědá prachovitá hlína, zajílovaná, měkká až tuhá, 3
- 4,00 - 4,30 rezivě hnědá jílovitá hlína písčitá, horší než tuhá, 3
- 4,30 - 6,10 rezivý drobný až střední štěrk písčitý, zajílovaný, opracované valouny do 4cm, výplň tvoří jílovitý písek, ulehlý, 3  
od hl. 5,00 zahliněný, oj. valouny do 8cm
- 6,10 - 8,00 šedozeLENÝ narezlý jíl, vápnitý, tuhý až pevný, 3  
podzemní voda navrtaná 4,30m pod terénem

HLoubka m	ZEMINA GRAFICKY	ODBER VZORKU	HLADINA PODzemní vody m	TŘIDA DLE ČSN 731001	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 7366824	POJmenování a popis zeminy dle ČSN 731001
0,0 - 2,0	PJ 43 /DB						pozorovací vrt 11.-13.4.1985 Hoffmann UGB 50
2,0 - 6,5			IT	3	-		navážka, hlinina humózní, četná, tuhá s oj. drobnými úlomky cihel, středně ulehlá
6,5 - 25,0		D21	3	C			hlinina jílovitá, sprašová, tuhá, vá- pnitá od 5,6 m s vápen. cicváry
25,0 - 25,8		B10	GM				hlinitopísčitý štěrk, zaoblený, vel. až 10 cm, hnědá, ulehlá
25,8 - 26,5							jíl vápnitý, šedozelený, rezavě skvrnitý, pevný
26,5 - 27,5		D21	4	CH			jíl vápnitý, modrozelený až modro- šedý, pevný až tvrdý, se střípkovi- tým rozpadem v hl. 25,7-25,8 m proplášt suchého jemného křemitého písku
27,5 - 28,5							
28,5 - 29,5							
29,5 - 30,5							
30,5 - 31,5							
31,5 - 32,5							
32,5 - 33,5							
33,5 - 34,5							
34,5 - 35,5							
35,5 - 36,5							
36,5 - 37,5							
37,5 - 38,5							
38,5 - 39,5							
39,5 - 40,5							
40,5 - 41,5							
41,5 - 42,5							
42,5 - 43,5							
43,5 - 44,5							
44,5 - 45,5							
45,5 - 46,5							
46,5 - 47,5							
47,5 - 48,5							
48,5 - 49,5							
49,5 - 50,5							
50,5 - 51,5							
51,5 - 52,5							
52,5 - 53,5							
53,5 - 54,5							
54,5 - 55,5							
55,5 - 56,5							
56,5 - 57,5							
57,5 - 58,5							
58,5 - 59,5							
59,5 - 60,5							
60,5 - 61,5							
61,5 - 62,5							
62,5 - 63,5							
63,5 - 64,5							
64,5 - 65,5							
65,5 - 66,5							
66,5 - 67,5							
67,5 - 68,5							
68,5 - 69,5							
69,5 - 70,5							
70,5 - 71,5							
71,5 - 72,5							
72,5 - 73,5							
73,5 - 74,5							
74,5 - 75,5							
75,5 - 76,5							
76,5 - 77,5							
77,5 - 78,5							
78,5 - 79,5							
79,5 - 80,5							
80,5 - 81,5							
81,5 - 82,5							
82,5 - 83,5							
83,5 - 84,5							
84,5 - 85,5							
85,5 - 86,5							
86,5 - 87,5							
87,5 - 88,5							
88,5 - 89,5							
89,5 - 90,5							
90,5 - 91,5							
91,5 - 92,5							
92,5 - 93,5							
93,5 - 94,5							
94,5 - 95,5							
95,5 - 96,5							
96,5 - 97,5							
97,5 - 98,5							
98,5 - 99,5							
99,5 - 100,5							
100,5 - 101,5							
101,5 - 102,5							
102,5 - 103,5							
103,5 - 104,5							
104,5 - 105,5							
105,5 - 106,5							
106,5 - 107,5							
107,5 - 108,5							
108,5 - 109,5							
109,5 - 110,5							
110,5 - 111,5							
111,5 - 112,5							
112,5 - 113,5							
113,5 - 114,5							
114,5 - 115,5							
115,5 - 116,5							
116,5 - 117,5							
117,5 - 118,5							
118,5 - 119,5							
119,5 - 120,5							
120,5 - 121,5							
121,5 - 122,5							
122,5 - 123,5							
123,5 - 124,5							
124,5 - 125,5							
125,5 - 126,5							
126,5 - 127,5							
127,5 - 128,5							
128,5 - 129,5							
129,5 - 130,5							
130,5 - 131,5							
131,5 - 132,5							
132,5 - 133,5							
133,5 - 134,5							
134,5 - 135,5							
135,5 - 136,5							
136,5 - 137,5							
137,5 - 138,5							
138,5 - 139,5							
139,5 - 140,5							
140,5 - 141,5							
141,5 - 142,5							
142,5 - 143,5							
143,5 - 144,5							
144,5 - 145,5							
145,5 - 146,5							
146,5 - 147,5							
147,5 - 148,5							
148,5 - 149,5							
149,5 - 150,5							
150,5 - 151,5							
151,5 - 152,5							
152,5 - 153,5							
153,5 - 154,5							
154,5 - 155,5							
155,5 - 156,5							
156,5 - 157,5							
157,5 - 158,5							
158,5 - 159,5							
159,5 - 160,5							
160,5 - 161,5							
161,5 - 162,5							
162,5 - 163,5							
163,5 - 164,5							
164,5 - 165,5							
165,5 - 166,5							
166,5 - 167,5							
167,5 - 168,5							
168,5 - 169,5							
169,5 - 170,5							
170,5 - 171,5							
171,5 - 172,5							
172,5 - 173,5							
173,5 - 174,5							
174,5 - 175,5							
175,5 - 176,5							
176,5 - 177,5							
177,5 - 178,5							
178,5 - 179,5							
179,5 - 180,5							
180,5 - 181,5							
181,5 - 182,5							
182,5 - 183,5							
183,5 - 184,5							
184,5 - 185,5							
185,5 - 186,5							
186,5 - 187,5							
187,5 - 188,5							
188,5 - 189,5							
189,5 - 190,5							
190,5 - 191,5							
191,5 - 192,5							
192,5 - 193,5							
193,5 - 194,5							
194,5 - 195,5							
195,5 - 196,5							
196,5 - 197,5							
197,5 - 198,5							
198,5 - 199,5							
199,5 - 200,5							
200,5 - 201,5							
201,5 - 202,5							
202,5 - 203,5							
203,5 - 204,5							
204,5 - 205,5							
205,5 - 206,5							
206,5 - 207,5							
207,5 - 208,5							
208,5 - 209,5							
209,5 - 210,5							
210,5 - 211,5							
211,5 - 212,5							
212,5 - 213,5							
213,5 - 214,5							
214,5 - 215,5							
215,5 - 216,5							
216,5 - 217,5							
217,5 - 218,5							
218,5 - 219,5							
219,5 - 220,5							
220,5 - 221,5							
221,5 - 222,5							
222,5 - 223,5							
223,5 - 224,5							
224,5 - 225,5							
225,5 - 226,5							
226,5 - 227,5							
227,5 - 228,5							
228,5 - 229,5							
229,5 - 230,5							
230,5 - 231,5							
231,5 - 232,5							
232,5 - 233,5							
233,5 - 234,5							
234,5 - 235,5							
235,5 - 236,5</							

HLOUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKU	HLADINÁ PODzemní vody m	POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMINY DLE ČSN 72 1901		
				TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824
	JPN	45	/DB			222,72 222,5
5,7				E	3	-
5,8				D21	-	CL
6,7	N 4,0			C14	3	SM
6,7	□ N 7,0		▼ 6,4 ▼ 6,7			
7,7				D21	3	-
8,7	N 9,0		▼ 8,6			
9,7	PJ 46 /DB					
10,7						
11,7						
12,7						
13,7						
14,7						
15,7						
16,7						
17,7						
18,7						
19,7						
20,7						
21,7						
22,7						
23,7						
24,7						
25,7						
26,7						
27,7						
28,7						
29,7						
30,7						
31,7						
32,7						
33,7						
34,7						
35,7						
36,7						
37,7						
38,7						
39,7						
40,7						
41,7						
42,7						
43,7						
44,7						
45,7						
46,7						
47,7						
48,7						
49,7						
50,7						
51,7						
52,7						
53,7						
54,7						
55,7						
56,7						
57,7						
58,7						
59,7						
60,7						
61,7						
62,7						
63,7						
64,7						
65,7						
66,7						
67,7						
68,7						
69,7						
70,7						
71,7						
72,7						
73,7						
74,7						
75,7						
76,7						
77,7						
78,7						
79,7						
80,7						
81,7						
82,7						
83,7						
84,7						
85,7						
86,7						
87,7						
88,7						
89,7						
90,7						
91,7						
92,7						
93,7						
94,7						
95,7						
96,7						
97,7						
98,7						
99,7						
100,7						
101,7						
102,7						
103,7						
104,7						
105,7						
106,7						
107,7						
108,7						
109,7						
110,7						
111,7						
112,7						
113,7						
114,7						
115,7						
116,7						
117,7						
118,7						
119,7						
120,7						
121,7						
122,7						
123,7						
124,7						
125,7						
126,7						
127,7						
128,7						
129,7						
130,7						
131,7						
132,7						
133,7						
134,7						
135,7						
136,7						
137,7						
138,7						
139,7						
140,7						
141,7						
142,7						
143,7						
144,7						
145,7						
146,7						
147,7						
148,7						
149,7						
150,7						
151,7						
152,7						
153,7						
154,7						
155,7						
156,7						
157,7						
158,7						
159,7						
160,7						
161,7						
162,7						
163,7						
164,7						
165,7						
166,7						
167,7						
168,7						
169,7						
170,7						
171,7						
172,7						
173,7						
174,7						
175,7						
176,7						
177,7						
178,7						
179,7						
180,7						
181,7						
182,7						
183,7						
184,7						
185,7						
186,7						
187,7						
188,7						
189,7						
190,7						
191,7						
192,7						
193,7						
194,7						
195,7						
196,7						
197,7						
198,7						
199,7						
200,7						
201,7						
202,7						
203,7						
204,7						
205,7						
206,7						
207,7						
208,7						
209,7						
210,7						
211,7						
212,7						
213,7						
214,7						
215,7						
216,7						
217,7						
218,7						
219,7						
220,7						
221,7						
222,7						
223,7						
224,7						
225,7						
226,7						
227,7						
228,7						
229,7						
230,7						
231,7						
232,7						
233,7						
234,7						
235,7						
236,7						
237,7						
238,7						
239,7						
240,7						
241,7						
242,7						
243,7						
244,7						
245,7						
246,7						
247,7						
248,7						
249,7						
250,7						
251,7						
252,7						
253,7						
254,7						
255,7						
256,7						
257,7						
258,7						
259,7						
260,7						
261,7						
262,7						
263,7						
264,7						
265,7						
266,7						
267,7						
268,7						
269,7						
270,7						
271,7						
272,7						
273,7						
274,7						
275,7						
276,7						
277,7						
278,7						
279,7						
280,7						
281,7						
282,7						
283,7						
284,7						
285,7						
286,7						
287,7						
288,7						
289,7						
290,7						
291,7						
292,7						
293,7						
294,7						
295,7						
296,7						
297,7						
298,7						
299,7						
300,7						
301,7						
302,7						
303,7						
304,7						
305,7						

HL. OUBKA m	ZEMINA GRAFICKÝ	ODBER VZORKU	HLADINA PODzemní vody m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	POJMEŇOVÁNÍ A FOTOGRAFIE DLE ČSN 733050
JPN 47 /DB					24. - 28.1.1985 Hoffmann UGB 50
0,3 0,8 2,5 6,7			4-5	51	221,84 221,6
				3-4	0,0-0,30 m zpevněná plocha živičná 0,3 - 0,8 m hlina humózní s úlomky cihel vel. do 5 cm, šedohnědá, středně ulehlá 0,8-2,50 m cihelné zdivo na vápen. maltu 2,5-6,7 , hlina humózní, černá, s dro- bnými úlomky cihel, tuhá (recentní náplav?)
		▼ 6,3 6,4	D20 3 CL		hlina sedočerná, humózní, náplavová, tuhá
			D21 CH	3-4	jíl vápnitý, světle šedozelený až žlutozelený, rezavě skvrnitý, tuhý od 13,10 m modrozelený s droptovitým rozpadem, pevný
					Vrt ukončen v jílu.

HLOUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODzemní vody m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POUŽITÝ GRAMÁTICKÝ DLE OC
	J 4,8					221,5	12.-15.3.1985 Hoffmann UGB 50
4,0				IT	3	—	navážka, písek se štěrkem, vel. do 5 cm, sypká, středně ulehlá s hlinitými hlinou jílovitá, humózní, černá, polohami pevná
4,6				D20	3	CL	hлина jílovitá, světle hnědá, sprášová tuhá, vápnitá
5,1			3,8 vlnko				hlinina jílovitá, černá, humózní, tuhá hlinitopísčitý štěrk, okrově hnědý, rezivě smouhovaný, zaoblený, vel. do 3 cm, ulehly
5,7							jíl vápnitý, světle šedozelený, rezivě skvrnitý, pevný od 12,0 - 15,0 m šedozelený
6,3							
6,9							
7,5							
8,1							
8,7							
9,3							
9,9							
10,5							
11,1							
11,7							
12,3							
12,9							
13,5							
14,1							
14,7							
15,3							
15,9							
16,5							
17,1							
17,7							
18,3							
18,9							
19,5							
20,1							
20,7							
21,3							

HLoubka m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODzemní vody m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824
		N 24,0				
		N 27,0				
		N 30,0	D21 4	CH		
		N 33,0				
		N 35,0				

POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMINY  
DLE ČSR 721001

**pokračování J 48**

jíl vápnitý, modrozelený, pevný až tvrdý, se střípkovitým rozpadem a drobnými krystaly sádrovce až poloskalní hornina - jilovec

Vrt ukončen v jilovci.

HL. OJUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBER VZORKU	HLADINA PODzemní vody	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJmenování a popis zemin DLE ČSN 721001
J 4,8	A					221,3	23.4.1985 Hoffmann UGB 50
				3-4			navážka, hlina jilovitá, šedozeleň, pevná
				5			od 1,5-3,30 m cihelné zdivo 3,30-6,40 m hlina jilovitá, hnědá s úlomky cihel, tuhá
				3-4			hlina jilovitá, sprášová, hnědá, tuhá
		D21 3 CL					hlinitopísčité štěrky, zaoblené, vel. do 4 cm, ulahlé
		C14 3-4 SP	▼ 7,6				jíl vápnitý, šedozeleň, pevný, na po- vrchu hnědě skvrnitý
		D21 4 CH	7,8				
							Vrt ukončen v jílu.

HŁOUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODzemní vody m	TRÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN DLE ČSN 721001
PJ 49							pozorovací vrt      29.-30.1.1985 221,86 221,5
				E 3-4 -			navážka, hlina jilovitá s úlomky cihel vel. do 4 cm, tmavě hnědá, středně ulehlá, od 1,2 m hlina humózní, šedo- černá
				D21 3 CL			hlina jilovitá, tmavě šedá, s drobnými úlomky cihel (do 1 cm), s ojedinělými poloostrohrenými stěrkami a úlomky cihel, recentní náplav nebo stará na- vážka, tuhá
			7,1				jíl vápnitý, silně zelený, tuhý až pevný, rezavě skvrnitý
			9,2				
				D21 3-4 CH			jíl modrozelený, pevný až tvrdý s vyloučeným vápнем se střípkovitým rozpadem v hł. 24,10 - 24,15 m vložka zvod- nělého hrubého písku s napjatým horizontem
		N17,5					
		N19,0					
		N20,5					
		N23,0					
		24,0	24,1				
		24,5					
		N25,5					
							Vrt ukončen v jílu.

HLUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMINY DLE ČS 721001
HV 50 / DB				E	3-4	-	Hydrovrt 19.2.-20.2.1985 Celnar Wirth
							221,42 220,9
							navážka, středně ulehlá až neulehlá 0,0 - 0,40 m hlina jilovitá, tmavohnědá, humoření 0,4 - 2,30 m písek hlinitý s úl. cihel do 5 cm 2,30-3,20 m hlina jilovitá, hnědá 3,2 - 4,50 m hlina jilovitá, vápnitá 4,5 - 6,10 m hlina jilovitá, šedozeleňá, s úlomky cihel, tuhá
				D21	3	C	hlina jilovitá, sprašová, vápnitá, hnědá, tuhá
				D21	4	CH	jíl vápnitý, šedozeLENÝ, tuhý až pevný od 8,20 m s povlaky jemného písku od 10,60 m pevný
							Vrt ukončen v jílu.
HV 50 / 1 DB							pozorovací vrt 20.2.1985 Celnar Wirth
							221,35 220,8
				E	3-4	-	navážka středně ulehlá až neulehlá 0,0 - 0,4 m hlina humořní 0,4 - 4,20 m hlina jilovitá, šedá s úlomky cihel 4,20 - 5,40 m hlina jilovitá, šedá, tuhá
							hlina jilovitopísčitá, šedozeLENÁ-na- vážka?

VADOMOST VÝŠKOVÁ m n.m.	HLOUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HILADINA PODzemní vody m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824
	7,2			7,4	D21 3 CL		
	7,6	9.0/0		7,6	C14 3 SP		
	8						
	13,2				D21 4 CH		
	14,60						
HV 50/2/DB							
	0,4						
	8						
	17						
	34						
	IT						
	34						
	6,7						
	15						
	24	9.0/0		7,8	D20 3 CL		
	24			8,0	C14 3 SF		
	32						
	40,5						
	49,9				D21 3-4 CL		

POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN  
DLE ČSN 721001

pokračování HV 50/1

hlina jilovitá, šedohnědá, tuhá - navážka?

hlina hnědá, tuhá, náplavová

písčitý štěrk zahliněný, polozaoblený  
vel. do 4 cm, ulehly

jíl šedozelený, vápnitý, hrubý až  
pevný  
od 13,20 m šedomodrý, pevný

Vrt ukončen v jílu.

220,78 pozorovací vrt 21.3.1985  
220,3 Celnar  
Wirth

navážka středně ulehla  
0,0-0,4 m hlina jilovitá, humózní  
0,4-1,80 m písek hlinitý se štěrkem  
hlouběji hlina jilovitá, tuhá, s úlomky cihel až 15 cm

hlina hnědá, humózní, tuhá, náplavová?

písek hlinitý se štěrkem, zaoblený,  
ulehly  
písek jílnatý, hnědozelený, ulehly

jíl šedozelený, hnědě a rezavě hnědě  
smouhovaný, tuhý až pevný, vápnitý  
od 10,50 m šedý

jíl tmavě šedý, vápnitý, pevný

Vrt ukončen v jílu.

HLoubka m	Zemina graficky	Odběr vzorků	hladina podzemní vody m	Třída dle ČSN 731001	Těžitelnost dle ČSN 733050	Skupina dle ČSN 736824	POJmenování a popis zemin dle ČSN 721001
	PJ 52						pozorovací vrt 16.1.1985 Endlicher UGB 50
7,3							navážka středně ulehlá do hl. 1,30 m hlína jilovitá, humózní, černá, s drobnými úlomky (do 5 cm) cihel. hlouběji hlína jilovitá, hnědá až šedohnědá, s polohami s úlomky cihel (3,6-3,7 m; 4,2 - 4,5 m)
7,4			7,4	II	3	I	
8,7			8,7				
9,0							
11,9							
15,0		N 15,0 ✓					
	C14	3	SP				písečný štěrk, zaoblený vel. do 6 cm, zahliněný, světle hnědý
	D21	3-4	CH				jíl žlutozelený, tuhý až pevný, od 11,90 m šedozelený, vápnitý, pevný
		4					Vrt ukončen v jílu.

HLoubka m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJmenování a popis zemin dle ČSN 721001
	JPN	53					29.1.1985 Endlicher UGB 50
1,0							navážka sypká, středně ulehlá hlina se štěrkem a pískem, s úlomky cihel stavební odpad, černá, vel. do 5 cm od 1,0 m šedočerná, vel. až 15 cm
6,2				II	3-4	-	
7,0							
7,8							
8,6							
9,4							
10,2							
11,0							
11,8							
12,6							
13,4							
14,2							
15,0							
15,8							
16,6							
17,4							
18,2							
19,0							
19,8							
20,6							
21,4							
22,2							
23,0							
23,8							
24,6							
25,4							
26,2							
27,0							
27,8							
28,6							
29,4							
30,2							
31,0							
31,8							
32,6							
33,4							
34,2							
35,0							
35,8							
36,6							
37,4							
38,2							
39,0							
39,8							
40,6							
41,4							
42,2							
43,0							
43,8							
44,6							
45,4							
46,2							
47,0							
47,8							
48,6							
49,4							
50,2							
51,0							
51,8							
52,6							
53,4							
54,2							
55,0							
55,8							
56,6							
57,4							
58,2							
59,0							
59,8							
60,6							
61,4							
62,2							
63,0							
63,8							
64,6							
65,4							
66,2							
67,0							
67,8							
68,6							
69,4							
70,2							
71,0							
71,8							
72,6							
73,4							
74,2							
75,0							
75,8							
76,6							
77,4							
78,2							
79,0							
79,8							
80,6							
81,4							
82,2							
83,0							
83,8							
84,6							
85,4							
86,2							
87,0							
87,8							
88,6							
89,4							
90,2							
91,0							
91,8							
92,6							
93,4							
94,2							
95,0							
95,8							
96,6							
97,4							
98,2							
99,0							
99,8							
100,6							
101,4							
102,2							
103,0							
103,8							
104,6							
105,4							
106,2							
107,0							
107,8							
108,6							
109,4							
110,2							
111,0							
111,8							
112,6							
113,4							
114,2							
115,0							
115,8							
116,6							
117,4							
118,2							
119,0							
119,8							
120,6							
121,4							
122,2							
123,0							
123,8							
124,6							
125,4							
126,2							
127,0							
127,8							
128,6							
129,4							
130,2							
131,0							
131,8							
132,6							
133,4							
134,2							
135,0							
135,8							
136,6							
137,4							
138,2							
139,0							
139,8							
140,6							
141,4							
142,2							
143,0							
143,8							
144,6							
145,4							
146,2							
147,0							
147,8							
148,6							
149,4							
150,2							
151,0							
151,8							
152,6							
153,4							
154,2							
155,0							
155,8							
156,6							
157,4							
158,2							
159,0							
159,8							
160,6							
161,4							
162,2							
163,0							
163,8							
164,6							
165,4							
166,2							
167,0							
167,8							
168,6							
169,4							
170,2							
171,0							
171,8							
172,6							
173,4							
174,2							
175,0							
175,8							
176,6							
177,4							
178,2							
179,0							
179,8							
180,6							
181,4							
182,2							
183,0							
183,8							
184,6							
185,4							
186,2							
187,0							
187,8							
188,6							
189,4							
190,2							
191,0							
191,8							
192,6							
193,4							
194,2							
195,0							
195,8							
196,6							
197,4							
198,2							
199,0							
199,8							
200,6							
201,4							
202,2							
203,0							
203,8							
204,6							
205,4							
206,2							
207,0							

HLoubka m	Zemina graficky	Odber vzorku	Hladina podzemni vody m	Třída dle ČSN 73101	Těžitelnost dle ČSN 733050	Skupina dle ČSN 736824
		N9,5		D21 4	CH	jíl vápnitý, šedozelený, rezavě smouhovaný, pevný
		N12,0				Vrt ukončen v jílu.
5,5	J 55					19. - 21.2.1985 Hoffmann UGB 50
6,5						navážka středně ulehlá až ulehlá 0,0 - 1,0 m hlína jílovitá, černá, humosení 1,0 - 4,0 m stavební odpad, cihly, písek, kameny 4,0 - 6,5 m stavební odpad s hlínou a popelem v hloubce 5,80 m kusy dřeva
7,5				T 3-4	-	
8,5						
9,5						
10,5						
11,5						
12,5						
13,5						
14,5						
15,5						
16,5						
17,5						
18,5						
19,5						
20,5						
21,5						
22,5						
23,5						
24,5						
25,5						
26,5						
27,5						
28,5						
29,5						
30,5						
31,5						
32,5						
33,5						
34,5						
35,5						
36,5						
37,5						
38,5						
39,5						
40,5						
41,5						
42,5						
43,5						
44,5						
45,5						
46,5						
47,5						
48,5						
49,5						
50,5						
51,5						
52,5						
53,5						
54,5						
55,5						
56,5						
57,5						
58,5						
59,5						
60,5						
61,5						
62,5						
63,5						
64,5						
65,5						
66,5						
67,5						
68,5						
69,5						
70,5						
71,5						
72,5						
73,5						
74,5						
75,5						
76,5						
77,5						
78,5						
79,5						
80,5						
81,5						
82,5						
83,5						
84,5						
85,5						
86,5						
87,5						
88,5						
89,5						
90,5						
91,5						
92,5						
93,5						
94,5						
95,5						
96,5						
97,5						
98,5						
99,5						
100,5						
101,5						
102,5						
103,5						
104,5						
105,5						
106,5						
107,5						
108,5						
109,5						
110,5						
111,5						
112,5						
113,5						
114,5						
115,5						
116,5						
117,5						
118,5						
119,5						
120,5						
121,5						
122,5						
123,5						
124,5						
125,5						
126,5						
127,5						
128,5						
129,5						
130,5						
131,5						
132,5						
133,5						
134,5						
135,5						
136,5						
137,5						
138,5						
139,5						
140,5						
141,5						
142,5						
143,5						
144,5						
145,5						
146,5						
147,5						
148,5						
149,5						
150,5						
151,5						
152,5						
153,5						
154,5						
155,5						
156,5						
157,5						
158,5						
159,5						
160,5						
161,5						
162,5						
163,5						
164,5						
165,5						
166,5						
167,5						
168,5						
169,5						
170,5						
171,5						
172,5						
173,5						
174,5						
175,5						
176,5						
177,5						
178,5						
179,5						
180,5						
181,5						
182,5						
183,5						
184,5						
185,5						
186,5						
187,5						
188,5						
189,5						
190,5						
191,5						
192,5						
193,5						
194,5						
195,5						
196,5						
197,5						
198,5						
199,5						
200,5						
201,5						
202,5						
203,5						
204,5						
205,5						
206,5						
207,5						
208,5						
209,5						
210,5						
211,5						
212,5						
213,5						
214,5						
215,5						
216,5						
217,5						
218,5						
219,5						
220,5						
221,5						
222,5						
223,5						
224,5						
225,5						
226,5						
227,5						
228,5						
229,5						
230,5						
231,5						
232,5						
233,5						
234,5						
235,5						
236,5						
237,5						
238,5						
239,5						
240,5						
241,5						
242,5						
243,5						
244,5						
245,5						
246,5						
247,5						
248,5						
249,5						
250,5						
251,5						
252,5						
253,5						
254,5						
255,5						
256,5						
257,5						
258,5						
259,5						
260,5						
261,5						
262,5						
263,5						
264,5						
265,5						
266,5						
267,5						
268,5						
269,5						
270,5						
271,5						
272,5						
273,5						
274,5						
275,5						
276,5						
277,5						
278,5						
279,5						
280,5						
281,5						
282,5					</td	

HLOUBKA m	ZEMINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN DLE ČSN 721001		
				TŘÍDA DLE ČSN 731001	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824
22,0			N 22,0			
24,0			N 24,0			
26,0			N 26,0	D21	4	CH
28,0			N 28,0			
30,0			N 30,0			
JPN	56					
42						
38						
34						
30						
26						
22						
18						
14						
10						
6						
2						
0						

POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN  
DLE ČSN 721001

pokračování J 55

jíl šedý, vápnitý, pevný až tvrdý  
se střípkovitým rozpadem  
v hl. 24,3 - 24,4 m vrtava písku  
hrubozrnného, šedého, zvodnělého

Vrt ukončen v jílu.

22.2.1985  
Hoffmann  
UGB 50

navážka, hlína jílovitá, černá,  
humosní, s ojedin. drobnými úlomky  
(do 1 cm) cihel, středně ulehlá až  
ulehlá

hlína jílovitá, sprašová, vápnitá,  
světle hnědá, pevná  
od 6,6 - 7,3 m humosní, černá - tabá-  
ková vrtava

jíl vápnitý žlutozelený, pevný  
Vrt ukončen v jílu.

ZEMINA GRAFICKY	ODBER VZORKU	HLADINA POZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 731001	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN DLE ČSN 721021
J 57			E	3-4	—	25.-26.2.1985 Hoffmann UGB 50
			D21	4	CL	navážka, štěrk ostrohranný s pískem, vel. až 12 cm, sypká, ulehlá od 1-2,10 m hlina černá se škvárou a úlomky cihel do 8 cm, sypká, středně ulehlá 2,10 - 8,50 m hlina jílovitá, šedo- černá pevná, s ojed. úlomky cihel do 2 cm (recentní náplav?)
		5,7				hlina jílovitá, šedočerná, pevná, jemně písčitá, náplavová
		8,6				jíl vápnitý, šedozeelený, rezavě smou- hovaný, tuhý až pevný
						od 17,50 m tmavě modrozelený, pevný až tvrdý, s droptovitým rozpadem
	N 17,0		D21	4	CH	
	N 23,0					
	N 25,0					
	N 27,0					
	N 29,0					

Vrt ukončen v jílovci.

HLOUBKA m	ZEMINA GRAFICKÝ	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODzemní vody m	TRÍDA DLE ČSN 731001	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	SKUPINA DLE ČSN 736824	POJmenování a popis zemin dle ČSN 721001
PJ 58							pozorovací vrt 21.-22.2.85 Endlicher UGB 50
							208,96 209,0
				E	3-4	-	navážka, na povrchu písč. štěrk, od 0,8-3,20 m hlina písčitá, měkká až tuhá, s úlomky cihel až 10 cm hlouběji úlomky drobné (do 1 cm)
			5,65	D20 3 ML			hlina hnědá, jemně písčitá, měkká až tuhá, náplavová
				D21 3 CH			jíl šedozelený, vápnitý, tuhý od 11,2 m šedý, pevný, rezavě smouhovaný
							Vrt ukončen v jílu.
JPN 59							212,84 212,8
				E	3-4	-	navážka, na povrchu písek od 0,40 m hlina písčitá s úlomky cihel do 5 cm, hnědá, středně ulehlá
		4-5,0		D20 3 CL			hlina jílovitá sprašová, hnědá, vápnitá, do 4,30 m s konkrecemi, tuhá až pevná
		5,8		D21 3-4 CH			jíl vápnitý, šedozelený, tuhý až pevný, hnědě smouhovaný
		7,2		C12 3 SW			písek hrubozrnný se štěrkem polozobleným vel. do 5 cm, zvodnělý, hnědý, ulehly
				D21 3 CH			jíl vápnitý, šedozelený tuhý

HLoubka m	Zemna graficky	Odběr vzorků	Hladina podzemni vody m	Třída DLE ČSN 731001	Těžitelnost DLE ČSN 733050	Skupina DLE ČSN 736824	Pojmenování a popis zeminy DLE ČSN 721001
44				D21 4	CH		jíl vápnitý, šedozelený, od 11,0 m tmavě šedozelený, pevný
	JPN 60						Vrt ukončen v jílu.
43				E	3-4	-	18.-19.2.1985 Endlicher UGB 50
43							nevážka, středně ulehlá 0,0 - 1,3 m písek se štěrkem vel. do 10 cm, sypká, šedá hlouběji hlína jilovitá, hnědá, s úlomky cihel do 10 cm, ojediněle kameny
43							hlína jilovitá, sprašová, vápnitá, hnědá, tuhá
88				D21 3	CL		
88		X 88	88	C14 3	SP		štěrk písčitý, hlinitý, hnědý, zaoblený, ulehly
93				D21 3-4	CH		jíl šedozelený, rezavě skvrnitý, vápnitý, tuhý až pevný
							Vrt ukončen v jílu.

## Objekt J1

Měřítko: 1 : 100  
Příloha č.:

**Číslo a název zakázky:** 960491 - Brno Koliště, ig průzkum

<b>Typ objektu</b>	: Vrt jádrový	<b>Souprava</b>	: URB 2A
<b>C</b>		<b>Vrtmistr</b>	: .. Hýbler
<b>Souřadnice X</b>	: 1160298.57	<b>Dokumentoval</b>	: Ing. Kozáková, ing. Rupp dne 24.9.1996
<b>Souřadnice Y</b>	: 597851.51	<b>1. průměr vrtu</b>	: 156.00 mm
<b>Souřadnice Z</b>	: 208.20		
<b>Hloubeno</b>	: 24.9.1996		

Úkol: BRNO-KOLOŠTĚ 25  
Zák. č. 99 0042

DOKUMENTACE VRTU

J2

Příloha č.:  
Měřítko: 1 : 50

Nadm. výška ustí vrtu: 205,53 m.n.m.

Průměr vrtu ø: 156 mm

Datum hledání: 11.10.1993

Poženec: 0-9,5 m

Současné: UPE 14

Průměr požení ø: 175 mm

Vrtmistr: L.Polc.

Dokumentoval: Ing. Milan Matoušek

<input checked="" type="checkbox"/> uslálené hl. pod. v.	<input type="checkbox"/> porušené hl. pod. v.	<input checked="" type="checkbox"/> P porušený vzorek	<input checked="" type="checkbox"/> N neporušený vzorek	<input checked="" type="checkbox"/> T technologický vzorek		
HL. OUBKA (m)	PŘIJATÝ PROFIL GRAFICKÝ	ODBER VZORKŮ	HLADINA PONÍZ. VODY (m)	Třída dle ČSN 733050	Třída dle ČSN 731001	Symbol dle ČSN 731001
0.2				konstrukce zpevněné plochy, kamenná dlažba, beton novážka, hnědá hlína s drobnými úlomky cihel, tvrdá (Op>500 kPa)	5	- G
1.0				novážka, šedočerný hlinitý písek s kameny vel. do 5 cm, ojediněle přes průměr vrtu, středně ulehly	4	F6 CIY
1.4				novážka, tmavě hnědá humózní hlína, tuhá (Op=140 kPa)	2	S4 SMY
1.9				žlutohnědá prochnovitá hlína (přeplavená sproš), slabě vápnitá, měkká (Op=100-60 kPa)	2	F6 CIOY
3.0			3.64	cíto měkká (Op=20-40 kPa)	1	F6 CI
5.0			5.42	cíto, velmi měkká (Op=10-20 kPa)	1	F6 CI-CL
6.3				hnědý plstevitý štěrk, zchliněný s valouny málo oř. dobře zacrcovanými vel. do 8 cm (materiál převážně křemen, živce, granity) 5-60% objemu zeminy, ulehly, zvodněly	4	F6 CI-CL
7.4				cíto, hnědý s čistým štěrkem vel. cca 1 cm, množství 10-15% objemu zeminy, středně ulehly oř. živce, zvodněly	3	G3 G-F
9.5				hnědozelený siln. pevný (Op=240 kPa)	2	S4 SM+G
9.9				zelenošedý siln. pevný (Op=300 kPa)	3	F8 CH
10.2					3	F8 CH

Úkol: BRNO - BC, vnitroblok  
Zk.č.: 99 0041

DOKUMENTACE VRTU

J13

Příloha č.:  
Měřítko: 1 : 50

Nočn. výška ustí vrtu: 207,88 m.n.m.  
Dotum hloučení : 8.10.1999  
Souprava : UR3 2A  
Vrtmistr : L.Pošek

Průměr vrtu ø: 156 mm  
Poženo : - m  
Průměr požení ø: - mm  
Dokumentoval : Ing.Milan Matoušek

ustanovená hl. pod. v.  narožená hl. pod. v.  P porušený vzorek  N neporušený vzorek  T technologický vzorek

HLoubka (m)	PŘIJATÝ PROFIL GRAFICKÝ	ODBĚR VZORKŮ	Hladina podz. vody (m)	Petrografický a geotechnický popis (dle ČSN 721001)	Třída dle ČSN		
					733050	731001	Symbol dle ČSN 731001
0.3				novážka - hnědá humózní hlína, tvrdá, veget. horizont, vyschlá	3	F6	CIO
				novážka - stavební rum, úlomky cihel s výplní hlinitého písku v množství do 30% objemu zeminy	3	G3	G-FY
3.0							
3.4				tmavě hnědá humózní hlína, pevná až tuhá ( $Op=200-140 \text{ kPa}$ ) patrně novážka	3	F6	CIO
				hnědočerný prachovitý jíl organogenního původu - rybníční bahno, pevný ( $Op=300-200 \text{ kPa}$ )	3	F6	CIO
4.3				žlutohnědá prachovitá hlína, tuhá ( $Op=100 \text{ kPa}$ ), přeplavená sprašová hlína			
			5.18				
7.0							
			7.20	žlutohnědá okrově směšovaná jílovitá hlína, tuhá až pevná ( $Op=160-200 \text{ kPa}$ )	3	F7	MH
8.1				dto, měkká ( $Op=60-100 \text{ kPa}$ )	3	F7	Mn
8.4							
8.5				hnědý hrubozrnný, zvodnělý, středně vlehlý	2	S4	SM

## VII. Archívní laboratorní rozbory

ROZBOR VODY č. 40 s /85

GEOTest, n. p. Brno  
Hydrogeochemická laboratoř

Lokalita:	BRNO - DIAMETR	Odebral:	
		Odebráno:	11.3.1985
Objekt:	PJ46	Dodáno:	22.3.1985
Zakázka č.:	83 0554	Zpracováno:	25.3.1985

### CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR

Teplota vody za odběru °C	-	pH	6,95
Teplota vzduchu °C	-	Acidita celk. mmol/l	0,85
Vzhled vzorku	bezbarvý čirý	Alkalita celk. mmol/l	4,02
Sediment	hnědý	Tvrnost celk. mmol/l	19,83 °N 111,05
Pach	žádný	Vodivost m S/m	382,7 $\mu$ S/cm 3827
Barva mg Pt/l		Mineralizace mg/l	
Zákal ZF		Odpadec mg/l	4031

KATIONY	mg/l	c.z	ANIONTY	mg/l	c.z
Sodík Na <sup>+</sup>			Chloridy Cl <sup>-</sup>	229	6,46
Draslík K <sup>+</sup>			Sírany SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	545	11,35
Lithium Li <sup>+</sup>			Fosforečnany PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		
Amoniak NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	12,9	0,72	Dusičnany NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>		
Vápník Ca <sup>2+</sup>	416	20,78	Dusičnaný NO <sub>3</sub>	1580	25,48
Horčík Mg <sup>2+</sup>	229	18,88	Hydrogenuhl. HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	245	4,02
Mangan Mn <sup>(n+)</sup>			Uhličitany CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		
Železo Fe <sup>(n+)</sup>			Fluoridy F <sup>-</sup>		
Součet			Součet		
Oxidovatelnost mg O <sub>2</sub> /l	26,2		CO <sub>2</sub> volný mg/l	37,3	
Kyslík rozpustený mg O <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> rovnovážný mg/l	32,3	
Křemičitany mg SiO <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> agresivní na železo mg/l	5,0	
Sirovodík mg H <sub>2</sub> S/l			CO <sub>2</sub> agresivní na vápenec mg/l	2,8	
			Langelierův index	-0,06	

### MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR

Psychrofilní m. v. 1ml	Koliformní b.v. 10 ml
Mezofilní m. v. 1ml	Enterokoky v 10 ml

### POSUDEK DLE ČSN 83 06 11 ( PITNÁ VODA )

V ukazatelích chemických a fyzikálních

V ukazatelích mikrobiologických

GEOTest

národní podnik

BRNO, tř. kpt. Jaroše 28

oblast OPV, Brno-Slatina, Šmahova 1

laboratoře

Datum: 12.4.1985      Opsal: Vojtová

## ROZBOR VODY č.

42 s /85

GEOtest, n.p. Brno  
Hydrogeochemická laboratoř

Lokalita:	BRNO - DIAMETR	Odebral:	
		Odebráno:	15.3.1985
Objekt:	J 48 hl. 7,30 m	Dodáno:	26.3.1985
Zakázka č.:	83 0554	Zpracováno:	29.3.1985

## CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR

Teplota vody za odběru °C	-	pH	6,79
Teplota vzduchu °C	-	Acidita celk. mmol/l	2,49
Vzhled vzorku	bezbarvý čirý	Alkalita celk. mmol/l	7,61
Sediment	svět. hnědý	Tvrďost celk. mmol/l	8,15 °N 45,64
Pach	žádný	Vodivost m S/m	165,7 $\mu$ S/cm 1657
Barva mg Pt/l		Mineralizace mg/l	
Zákal ZF		Odpadek mg/l	1356

KATIONTY	mg/l	c.z	ANIONTY	mg/l	c.z
Sodík Na <sup>+</sup>			Chloridy Cl <sup>-</sup>	163	4,60
Draslík K <sup>+</sup>			Sírany SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	210	4,37
Lithium Li <sup>+</sup>			Fosforečnany PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		
Amoniak NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	10,05	-	Dusitaný NO <sub>2</sub>		
Vápník Ca <sup>2+</sup>	183	9,12	Dusičnaný NO <sub>3</sub>	400	6,45
Horčík Mg <sup>2+</sup>	87,2	7,18	Hydrogenuhl. HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	464	7,61
Mangan Mn <sup>(n+)</sup>			Uhličitany CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		
Železo Fe <sup>(n+)</sup>			Fluoridy F <sup>-</sup>		
Součet			Součet		
Oxidovatelnost mg O <sub>2</sub> /l	1,9		CO <sub>2</sub> volný mg/l	110	
Kyslík rozpuštěný mg O <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> rovnovážný mg/l	78,3	
Křemičitany mg SiO <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> agresivní na železo mg/l	31,7	
Sirovodík mg H <sub>2</sub> S/l			CO <sub>2</sub> agresivní na vápenec mg/l	12,9	
			Langelierův index	-0,15	

## MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR -

Psychofilní m.v 1ml	Koliformní b.v 10 ml
Mezofilní m.v 1ml	Enterokoky v 10 ml

## POSUDEK DLE ČSN 83 0611 ( PITNÁ VODA )

V ukazatelích chemických a fyzikálních

V ukazatelích mikrobiologických


  
národní podnik

BRNO, tř. kpt. Jaroše 28

oblast OPV, Brno-Slatina, Šmahova 115  
laboratoře

Datum: 15.4.1985      Opsai: Vojtová

## ROZBOR VODY č. 38 s /85

GEOtest, n. p. Brno  
Hydrogeochemická laboratoř

Lokalita:	BRNO - DIAMETR	Odebral:
		Odebráno: 11.3.1985
Objekt:	PJ 49 hl. 7,10 m	Dodáno: 22.3.1985
Zakázka č.:	83 0554	Zpracováno: 25.3.1985

## CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR


Teplota vody za odběru °C	-	pH	7,81
Teplota vzduchu °C	-	Acidita celk. mmol/l	0,12
Vzhled vzorku	bezbarvý čirý	Alkalita celk. mmol/l	3,94
Sediment	hnědý	Tvrdost celk. mmol/l	5,54 °N 31,02
Pach	žádný	Šídivost m S/m 160,2 $\mu$ S/cm 1602	
Barva mg Pt/l		Mineralizace mg/l	
Zákal ZF		Odpad mg/l	1305

KATIONTY	mg/l	c·z	ANIONTY	mg/l	c·z
Sodík Na <sup>+</sup>			Chloridy Cl <sup>-</sup>	206	5,81
Draslík K <sup>+</sup>			Sírany SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	398	8,29
Lithium Li <sup>+</sup>			Fosforečnany PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		
Amoniak NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	41,1	2,28	Dusitaný NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>		
Vápník Ca <sup>2+</sup>	32,5	1,62	Dusičnany NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	13,6	0,22
Hořčík Mg <sup>2+</sup>	115	9,46	Hydrogenuhl. HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	240	3,94
Mangan Mn <sup>(n+)</sup>			Uhličitany CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		
Železo Fe <sup>(n+)</sup>			Fluoridy F <sup>-</sup>		
Součet			Součet		
Oxidovatelnost mg O <sub>2</sub> /l	8,0		CO <sub>2</sub> volný mg/l	5,4	
Kyslík rozpustený mg O <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> rovnovážný mg/l	3,8	
Křemičitany mg SiO <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> agresivní na železo mg/l	1,6	
Sirovodík mg H <sub>2</sub> S/l			CO <sub>2</sub> agresivní na vápenec mg/l	1,3	
			Langelierův index	-0,16	

## MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR -

Psychrofilní m. v 1ml	Koliformní b. v 10 ml
Mezofilní m. v 1ml	Enterokoky v 10 ml

## POSUDEK DLE ČSN 83 06 11 ( PITNÁ VODA )

V ukazatelích chemických a fyzikálních	
V ukazatelích mikrobiologických	národní podnik

Datum: 12.4.1985      Opsai: Vojtová

BRNO, ul. kpt. Jaroše 115  
oblast OPV, Brno-Slatina, Šmahova 115  
laboratoře

## ROZBOR VODY č. 39 s /85

**GEOtest, n.p. Brno**  
**Hydrogeochemická laboratoř**

Lokalita:	BRNO - DIAMETR	Odebral:	
		Odebráno:	11.3.1985
Objekt:	J 55 hl. 7,80 m	Dodáno:	22.3.1985
Zakázka č.:	83 0554	Zpracováno:	25.3.1985

**CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR**

Teplota vody za odběru °C	-	pH	6,82
Teplota vzduchu °C	-	Acidita celk. mmol/l	2,68
Vzhled vzorku	bezbarvý čirý	Alkalita celk. mmol/l	8,90
Sediment	hnědý	Tvrďost celk. mmol/l	9,91 °N 55,50
Pach	ž. neurčitý	Vodivost m S/m	204,1 $\mu$ S/cm 2041
Barva mg Pt/l		Mineralizace mg/l	
Zákal ZF		Odpadky mg/l	1685

KATIONY	mg/l	c.z	ANIONTY	mg/l	c.z
Sodík Na <sup>+</sup>			Chloridy Cl <sup>-</sup>	296	8,35
Draslík K <sup>+</sup>			Sírany SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	295	6,14
Lithium Li <sup>+</sup>			Fosforečnany PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		
Amoniak NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0,31	0,02	Dusitaný NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>		
Vápník Ca <sup>2+</sup>	247	12,32	Dusičnaný NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	93,2	1,50
Hořčík Mg <sup>2+</sup>	91,1	7,50	Hydrogenuhl. HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	543	8,90
Mangan Mn <sup>(n+)</sup>			Uhličitaný CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		
Železo Fe <sup>(n+)</sup>			Fluoridy F <sup>-</sup>		
Součet			Součet		
Oxidovatelnost mg O <sub>2</sub> /l	3,4		CO <sub>2</sub> volný mg/l	118	
Kyslík rozpuštěný mg O <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> rovnovážný mg/l	131	
Křemičitaný mg SiO <sub>2</sub> /l			CO <sub>2</sub> agresivní na železo mg/l	0	
Sirovodík mg H <sub>2</sub> S/l			CO <sub>2</sub> agresivní na vápenec mg/l	0	
			Langelierův index	+0,05	

**MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR** -

Psychrofilní m.v 1ml	Koliformní b.v 10 ml
Mezofilní m.v 1ml	Enterokoky v 10 ml

**POSUDEK DLE ČSN 83 06 11 ( PITNÁ VODA )**

V ukazatelích chemických a fyzikálních	<b>GEOtest</b>
V ukazatelích mikrobiologických	český národní podnik

oblast OPV, Brno-Slatina, Šmahova 11<sup>o</sup>

laboratoře

Datum: 12.4.1985      Opsai: Vojtová

**W G  
R O  
N O**  
**T E S T n. v.**

### VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vzorek číslo		42432 N	42433 N	42730 N	42617 N	42618 N	42619 N	42620 N	42621 N	42622 N
Sonda	JPN 45	JPN 45	JPN 45	JPN 45	J 48					
Hloubka odběru	4,0	7,0	9,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	
Přír. vlnkost $\omega$	0,208	0,271	0,382	0,231	0,264	0,302	0,397	0,380	0,353	
Objem. hmotnost $\rho_n$ kg.m <sup>-3</sup>	1824	1905	1854	1834	2000	1784	1803	1752	1861	
Dto. sušiny $\rho_d$ kg.m <sup>-3</sup>	1510	1499	1342	1489	1582	1370	1290	1269	1375	
Hustota pevných částic $\rho_s$ kg.m <sup>-3</sup>	2675	2678	2618	2573	2624	2551	2571	2584		
Mer. tekutosti $\omega_1$	0,437	0,810	0,859	0,426	0,755	0,784	0,794	0,793	0,822	
Mer. plasticity $\alpha_p$	0,219	0,281	0,338	0,259	0,316	0,341	0,407	0,356	0,404	
Cislo plasticity $I_p$	0,218	0,529	0,521	0,167	0,579	0,443	0,387	0,437	0,418	
Číslo konsistence $I_c$	1,05	1,02	0,91,	1,17	1,29	1,09	1,02	0,94	1,12	
Pórovitost $n$ %	43,5	44,0	43,1	38,5	47,8	49,4	50,6	46,8		
Stupeň nasycení $S_r$	0,82	0,92	0,80	1,00	0,87	1,00	0,95	1,00		
Obsah uhlíčitanů	%	3,25	37,03	7,34	24,35	32,77	33,15	32,01	32,54	
Souč. filtrace $K$ cm.s <sup>-1</sup>										
Smyk soudruž. C	MPa									
Devnoutst. úhel v. t. $\varphi$	stupňů									
Provedena zk. stlačitelností		x				x		x		
Provedena zk. triax. smyk. pěvn.	x		x			x		x		
Provedena zk. krab. smyk. pěvn.						x				
Zatížení ČSN										
Pojmenování zeminy podle ČSN	72 1002	J								

Brno - Diametr  
Zak. čís.  
83 0554

Datum  
září 1985  
Podpis *Rubáček*


VÝSLEDKY LABORATORIÍ ZKOUŠEK

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK							
Vorek číslo	41606 N	41607 N	41608 N	41609 N	45639N	42731 N	44995N
Sonda	PJ 54	PJ 54	PJ 54	PJ 54	J 55	J 55	J-55
Hloubka odběru	3,0	6,0	9,5	12,0	10,0	12,0	8,0
Přír. vlnkost	0,178	0,269	0,367	0,331	0,347	0,351	0,342
Objem. hmotnost	$\rho_n$						
Dto sušiny	$\rho_d$						
Snadlost pevných částic	$\rho_s$						
Mez текутості	$\omega_1$	0,555	0,437	0,806	0,817	0,827	0,868
Mez plasticity	$\omega_p$	0,210	0,233	0,410	0,395	0,360	0,338
Cislo plasticity	$I_p$	0,145	0,204	0,396	0,422	0,467	0,530
Cislo konsistence	$I_c$	1,22	0,82	1,11	1,15	1,03	0,97
Porovitost	n	%		49,7	47,2	50,1	50,2
Stupeň nasycení	$S_r$			0,98	0,97	0,94	0,92
Obsah uhlíčkanů						27,10	
Souč. filtrace	K	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$					
pevnost souduř.	C	MPa					
úhel v. t.	$\vartheta$	stupňů					
Provedena zk. triax. smyk. pevn.							
Provedena zk.krab.smyk.pevn.							
Zaplacení CSN							
Pořadovní číslo zeminy podle CSN	72 1002	JH	J	J	J	J	J

KRŽIVKY ZRNITOSTI dle ČSN 721002

Název akce: BRNO - DIAMETR

Číslo akce: 830554 Datum: 7/85




Čís. vzorku SONDA Hloubka [m] Pojmenování zemin  
 42432 — JPN-45 4. Ø  
 42433 - - - JPN-45 7. Ø  
 jílovitá hlína  
 jíl

# KŘIVKY ZRNIŤOSTI dle ČSN 721002


Název akce: BRNO - DIAMETR

Číslo akce: 830554 Datum: 7/85




## VIII. Pedologický průzkum - fotodokumentace


sonda K1




**sonda K2**




**sonda K3**



## IX. Historické mapy



vyobrazení z knihy Relatione dell assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg,  
Wien, 1672



Plán města Brna z r. 1754,  
detail opevnění kolem bývalého augustiniánského kláštera

## **X. Seznam souřadnic a výšek průzkumných děl**

<b>DÍLO</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>	<b>Bpv</b>
S 1	598 271,06	1 160 308,78	222,26
S 2	598 217,03	1 160 334,79	221,34
S 3	598 211,09	1 160 385,25	220,45
S 4	598 181,18	1 160 386,52	220,07
S 5	598 131,01	1 160 304,88	219,45
S 6	598 163,32	1 160 253,77	219,74
S 7	598 145,41	1 160 242,42	219,22
K 1	598 145,41	1 160 242,42	219,22
K 2	598 271,06	1 160 308,78	222,26
K 3	598 181,18	1 160 386,52	220,07