

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - městská část Brno - střed		
SÍDLO:	Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno	IČO: 44 99 27 85 DIČ: CZ 44 99 27 85	
AKCE :	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI ULICEMI VÝSTAVNÍ - VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ ČÁST PARK		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM: 08/2017	
PROJEKT :	ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ZDENĚK SENDLER Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno		

ČÁST DOKUMENTACE :

## D1 – SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU

<p>ZHOTOVITEL:</p> <p>ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ZDENĚK SENDLER 602 00 BRNO, OPLETALOVA 6</p> <p>Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsendler@seznam.cz</p> 	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :</p> <p>Ing. ZDENEK SENDLER</p> <p>VYPRACOVAL:</p> <p>Ing. Mgr. LUCIE RADILOVÁ, IČ 75518872</p> 	<p>RAZÍTKO</p>	<p>PARÉ</p>
<p>VÝKRES :</p> <p>TABULKA INVENTARIZACE</p>			<p>SO 01.4.</p>

Mendlovo náměstí																								
Tabulka č.1 - Hodnocení stromů																								
Pořadové číslo	Číslo skupiny	Rod	Druh	Pěstební tvar (T/NT)		Průměr na pařezu (cm)	Výška (m)	Šířka (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)		Vitalita	Věkové stádium	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt hnilob a dutin	Výskyt suchých větví	Snížení statické stability	Nepříznivé těžiště		Poznámky	Kácení	
1.		Acer	platanoides	NT		29	7	4	n15	n49		2	4	3	.	.	.	1	.	.		Vícekmene (2)	x	
2.		Malus	pumila	NT		43	5	6	40	95		3	4	5	2	2	1	2	.	2		Poškození báze i koruny, rotace kmene	x	
3.		Acer	platanoides	NT		45	10	6	n36	n85		3	4	4	1	1	1	1	.	1		Vícekmene (2), poškození báze, rotace kmene	x	
4.		Quercus	robur	NT		160	19	10	148	400		3	4	3	2	1	1	1	.	.		Viz. samostatný posudek		
5.		Ailanthus	altissima	NT		85	15	10	n44	102		2	4	3	.	.	.	2	.	.		Vícekmene (2), nevhodné větvení		
6.		Ailanthus	altissima	NT		66	15	10	50	116		2	4	3	.	.	.	1	.	.		blízkost zdi		
7.		Populus	nigra	NT		150	20	10	110	297		3	4	3	.	.	.	1	1	2		náklon, výmladky		
8.		Ulmus	glabra	NT		28	10	8	25	68		3	4	3	.	.	.	1	.	1		Výmladky	x	
9.		Acer	pseudoplatanus	T		30	7	6	25	73		3	4	3	.	.	.	.	.	.		'Globosum'	x	
10 ST1		Corylus	colurna	NT		31	9	3	22	62		2	4	3	.	.	.	.	.	.		pěkný habitus		
11 ST1		Corylus	colurna	NT		23	7	3	15	48		2	4	3	.	.	.	.	.	.		.		
12 ST1		Corylus	colurna	NT		59	9	8	46	134		3	4	3	1	1	.	.	.	.		Nevhodný růst		
13 ST1		Corylus	colurna	NT		16	6	2	11	33		3	4	3	2	.	.	.	.	.	1	Poškozená báze		
14 ST1		Corylus	colurna	NT		23	8	4	16	45		2	4	3	1	.	.	.	.	.		Poškozená báze		
15.		Acer	pseudoplatanus	T		23	5	4	20	59		2	4	3	.	1	.	.	.	.		'Globosum', Nepravidelná koruna	x	
16.		Acer	pseudoplatanus	T		32	5	5	22	65		2	4	3	.	.	.	.	.	.		'Globosum'	x	

n = nejširší kmen u vícekmene do 130cm (obvod a průměr; v případě větvení od země i průměr na pařezu)

Stupnice hodnocení 1-5 u vitality, stáří a SH; stupnice hodnocení poškození a vad 1-3

KÁCENÍ

oznámení o kácení do obvodu kmene 80 cm

povolení ke kácení nad 80 cm